









ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:500

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ:	Тайлбар
1.	3-р цэцэрлэг	Одоо байгаа
2.	ТП	Одоо байгаа

ТАНИХ ТЭМДЭГ

-  Одоо байгаа барилга
-  Дулааны шугам
-  Цэвэр усны шугам
-  Бохир усны шугам
-  Өндөр хүчдэлийн шугам
-  Хар гординталь
-  Далан шуудуу



Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум.

3-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА БОХИРЫН ШУГАМ ӨРГӨТГӨХ

Гадна ариутгах татуургын усны шугамын байгуулалт

Үе шат: А3



"ШИГОТА" ХХК
БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН ЭЙРАГ ТӨСӨЛ ЧТАС:96363949

Инженер		Б.Ичинноров	ЕГ шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн		Б.Ичинноров	ШТ-77/20	1:500	2020
Шалгасан		С.Даваасүрэн	ТГ шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
				ЧАТ-03	06