



ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нутгийн удирдлагын ордон 204 тоот, 3 дугаар баг,  
Даланзадгад сум, Өмнөговь аймаг, 46083  
Утас: (976) 70532849, Факс: (976) 70532111  
Цахим шуудан: info@omnogovi.gov.mn  
Цахим хуудас: www.omnogovi.gov.mn

2024. 10. 16 № 02/3220.

танай -ны № -т

Тодруулага хүргүүлэх тухай

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зарласан “Сумын төв, суурин газрын гэр хороололд 0.4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл хийх, эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах ажлыг эхлүүлэх (Цогт-Овоо сум)” нэртэй ӨМАХААГ/20240101567 дугаартай ажилд дараах тодруулгыг хүргүүлж байна.

1. Материалын түүвэр оруулах
- ✓ BCH22-001 Тайлбар бичиг тооцоо шинжилгээ 52-р хуудсанд нэгдсэн материалын түүвэр орсон.
2. Угсралтын нөхцөл тодорхой заах /ЦДАШ-ын паспорт оруулбал хэвийн нөхцөл эсэхийг харах, трассын урт тодорхой болгох гэх мэт/  
✓ BCH22-001 Тайлбар бичигт бүх мэдээлэл орсон байгаа. Трассын урт 66,1 км.
3. 70 орчим км юм шиг байна зөрлөг байгаа эсэх, 111, 112-р тулгуурын хооронд зөрлөг байгаад порталаар гаргаж байгаа юм болов уу гэж трассын зургаас харсан.  
✓ Трассын нийт урт 66,1 км. 111-114 хооронд шугамын портал тавьж гаргасан.
4. Тоо хэмжээгээ ахин нягтлах /төмөр тулгуурын нүхний цэг тэмдэглэж, гадас зоох-449 гэсэн боловч нийт 21 анкер байна/ гэх мэтчилэн бусад
  - ✓ Нийт 470 ш тулгуур босгохоос:
  - ✓ Төмөр анкер тулгуур / тросстой/ У35-2м - 1ш
  - ✓ Төмөр анкер тулгуур / троссгүй/ У35-1м - 4ш
  - ✓ Төмөр анкер тулгуур У35-1- 16 ш
  - ✓ Завсрын төмөрбетон тулгуур ДБ35-4-2- 1ш
  - ✓ Засварын төмөрбетон тулгуур / тросстой/ ЗТБ35-18т – 51ш
  - ✓ Засварын төмөрбетон тулгуур / троссгүй/ ЗТБ35-18т – 395
  - ✓ Төмөрбетон портал П35-2 ш
5. 2 хэлхээ шугамын анкер, завсрын тулгуур угсарсан шалтгааныг зураг, тайлбар тодорхойгүй тул ойлгосонгүй.  
✓ Одоо байгаа “Тавантолгой - Манлай” чиглэлийн 35 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуур №71-г У35-2 маягийн төмөр анкер тулгуураар солин, шугамын эхэнд 2 гаргалга бүхий реклоузерийн пункт суурилуулан шинээр 35 кВ-ын ЦДАШ татах
- ✓ BCH22-001-II-1 шифртэй зургийн Салбарлаж буй хэсгийн холболт 3 дугаар хуудаснаас харах  
✓ BCH22-001-I-2 шифртэй зургийн 3.2 хуудаснаас харах.
6. 1 хэлхээ шугам очоод дэд станц нь 2 трансформатортай байна гэж ойлголоо, зөв эсэх?  
✓ “Таван толгой – Манлай” чиглэлийн 35 кВ-н ЦДАШ-н тулгуур №71-г У35-2 маягийн төмөр анкер тулгуураар солин, шугамын эхэнд 2 гаргалга бүхий реклоузерийн пункт

суурилуулж 35 кВ-ын нэг хэлхээт, АС-70/11 дамжуулагч утас бүхий 66.1 км ЦДАШ татаж, шинээр баригдах 35/10 кВ-ын хүчдэлтэй, 2x1600 кВА чадалтай дэд станцыг тэжээхээр төлөвлөв.

- 7. 7-р зэргийн хөрс байгааг солих эсэх
- 7-р зэргийн хөрс хаанаас харсан. Үүнийг ойлгосонгүй.
- 8. Дэд станцын зарчмын схем ч байхгүй /Схем нь 3 таслууртай байгааг 2 оролт, секц холбогчтой юм болов уу гэж төсөөлж байна./
  - ✓ BCH22-001-III шифртэй зургийн 10-р хуудсанд дэд станцын зарчмын схем байна. Схем 3 таслууртай, 2 оролттой, 1 секц холбогчтой. Схемээ харах.
- 9. Дэд станцын материалын түүвэр оруулах
- ✓ BCH22-001-III шифртэй зургийн 1-6 хуудсанд дэд станцын нэгдсэн материалын түүвэр байгаа.
- 10. Ерөнхий шин угсарсан байна ямар зайнд татагдах, ячейкуудын огтлолын зураг харуулах, яаж мэдэж утасны хэмжээг оруулах вэ? Бусад бүрдэл хэсэг таталтын хөндийрүүлэгчүүд гэх мэт
  - ✓ BCH22-001-III шифртэй зургийн 7- хуудсанд зүсэлтийн зураг оруулсан. Үүн дээр хоорондын зайл тодорхой заасан байгаа.
- 11. Дотоод хэрэгцээний трансформатор нь ячейканд суурилсан хуурай трансформатор эсэх гэх мэт бусад тодорхойгүй зүйлсийг тодорхой болгон оруулах шаардлагатай байна.
  - ✓ 50 кВА-ын хуурай трансформатор 1 болон 2-р секц ячейк дотор суурилуулагдана. Холбогдох материалыг хавсаргав.

