

Хөшигт дэд станцын 110 кВ-ын шиний одоо ашиглагдаж байгаа микропроцессорын  
реле хамгаалалтын төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. Энэхүү төхөөрөмж нь Хөшигт дэд станцын  
110 кВ-ын бүх тоноглолын хуурай салгуурын төлөв, гүйдлийн хэлхээ, таслуур татгалзсан  
үеийн автоматикийн хэлхээг А, В, С фаз тус бурийн схемд оруулах боломжтой байхаар  
реле хамгаалалтын төхөөрөмжийг сонгосон байна.

ДД	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар	
<b>НЭГ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА</b>			
1.	Орчин үеийн RXA-ийн төхөөрөмжийн шаардагдах шардлагыг хангасан байх.	бүх бүрэн	МУ-ын ЭХС-ийн хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм"-д нийцэж ажиллах, монгол улсын MNS стандарт болон олон улсын IEC, IEEE, ГОСТ-ын стандартуудын техникийн шаардлага хангасан RXAB-н төхөөрөмжийг суурилуулах. Эдгэр солигдох төхөөрөмж нь 110 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн төвшинд тухайн дэд станцын систем үүсгэгч шугам тоноглолуудад ашиглагдаж байгаа бусад реле хамгаалалтын логик, ажиллах зарчмыг бүрэн хангаж, нийцэж ажиллах бүрэн бололцоотой, одоо ашиглалтад байгаа нийлмэл хамгаалалтуудтай бүрэн зохицож ажиллах /УРОВ, ДЗШ, АВТОМАТИК/ бололцоотой байх МИКРОПРОЦЕССОРЫН РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖК сонгох. МП-ийн RXA -н төхөөрөмжийн тусламжтайгаар дотоод хяналтын системийг /HMI/ үүсгэх бүрэн бололцоотой байх, IEC стандартын DNP 3.0, Modbus зэрэг нэгдсэн протоколыг дэмждэг байх. Мөн тухайн дэд станцын таслуур, хуурай салгуур, газардлагын хүттийн төлөвийг хянах удирдах боломжтой оролт гаралтын нэмэлтүүдтэй байх, одоо ашиглагдаж байгаа алсын удирдлагын болон гадаад хэвийн горимын /СКАДА болон мониторингийн системүүд/ хяналтын системийг дэмждэг байх шаардлагатай.
2.	RXA –ийн төхөөрөмжийн хуучин ажиллаж байсан зарчмыг алдагдуулахгүйгээр эсээл дэмждээс байх схем өөрчлөлтийг шийдэж хянуулсан байна.	Одоо ажиллаж байгаа шинийн хамгаалалтын үндсэн зарчим логик ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр ажиллах техникийн болоод программ хангамжийн уян хатан боломжтой байх, угсралтын үед удирдлага, автоматик дохиомийн хэлхээг одсos ашиглагдаж байгаа тоноглолуудтай бүрэн уялдуулан ажиллана. Одоо ашиглагдаж байгаа 2 төхөөрөмжийн холболтыг өргөтгэн 3 төхөөрөмжийн холболтод оруулах схем шийдэл боловсруулж ЦДУС ТӨХК-ийн зохих шатны	

		байгууллагаар хянуулсан байна.
3.	<i>Тавигдах төхөөрөмж нь дараах хамгаалалтуудын функцуудээр хангагдсан байх шаардлагатай.</i>	RХАБ-ын төхөөрөмж нь тухайн шин дээр болон түүнээс тэжээгдэж байгаа хэлхээн дээр үүссэн бүх төрлийн богино залгааны гэмтлийн үед мэдэрч ажиллан шинийг системээс тусгаарлах үүрэгтэй. Фаз тус бүрдэс микропроцессорын ресурсын хамгаалалтуудсуурилагдах ба тэдгээр нь заавал өөр хоорондоо үл хамаарах тэжээлийн хэлхээтэй, харилцан өөр хоорондоо уялдан ажиллах бололцоотой байна. Одоо ашиглагдаж байгаабүх нэмэлт функцуудийг агуулсан байх ба дифференциал хамгаалалтын <sup>87</sup> болон ВFT функцтэй төхөөрөмжийг гол үзүүлэлт болгон сонгоно.

#### ХОЁР. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

4.	<i>Хамгаалалтын төхөөрөмжинд байх үндсэн функцууд.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>50</b> Фаз хэт ачаалалын гүйдлийн хамгаалалт</li> <li><b>51T</b> Хугацааны хамааралтай гүйдлийн хамгаалалт</li> <li><b>87</b> Ялгавар гүйдлийн хамгаалалт</li> <li><b>27/59</b> Хүчдэл бууралт ихсэлтийн хамгаалалт</li> <li><b>50BFT</b> Таслуур татгалзсан үеийн автоматик</li> <li><b>85Mirrored bits communication.</b></li> <li>Гүйдлийн хэлхээний кабелийн хяналттай</li> <li><b>Тэжээлийн хүчдэл</b> <math>\cong 125-250</math> В, 47-63 Гц, &lt;90 ВА (max)</li> <li><b>Ажиллах температур</b> -40°C +55°C</li> </ul>
5.	<i>Хамгаалалтын төхөөрөмжинд байх туслах функцууд.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CONTROL</b> Дэлгэцнээс удирдах</li> <li><b>HMI</b> Байрнаас болон алсаас удирдах бололцоотой</li> <li><b>DFR</b> Гэмтлийн бүртгэл</li> <li><b>RTU</b> Алсын зайн холболт</li> <li><b>MET</b> Өндөр нарийвчлалтай хэмжигдэхүүн</li> <li><b>SBM</b> Станцын батарейн хяналт</li> <li>Хэт ачаалалын ерөнхий хяналт</li> <li>Нэг фазын таслалт хийх бололцоотой</li> <li><b>SERY</b> Йил явдалын тухай дүгнэлт</li> <li><b>EVENT</b> Авааарийн үеийг бичигч, бүртгэгч</li> <li><b>IEC61850</b> протокол, DNP 3.0, Modbus with other</li> <li>Таслуур болон бусад холбогдох дохиоллыг хүлээн авах 30 болон түүнээс дээш тоон оролттой байх</li> <li>Таслуур болон бусад тоноглолуудын удирдлага дохиололын хэлхээнд холбогдох Electromagnetic 16 болон түүнээс дээш тоо гаралттай байх.</li> </ul>

#### ГУРАВ. ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ ШААРДЛАГА

6.	<i>Хамгаалалтын төхөөрөмжийн бүх функц</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гүйдлийн хэлхээг 0,1-100 А хүртэл</li> <li>Хүчдэлийн хэлхээг 0,5-242 В</li> </ul>
----	--	--

ажиллагааг хянах, түүний ажиллагааг ажиллуулж шалгаж батлагдсан протокол үйлдэх.

- Хугацааны тавилыг 0,05-300 сек
- Тэжээлийн блок /доод – дээд/ хязгаарын хооронд ажиллуулсан байх
- Унтраад асахдаа хэвийн ажиллагаанд орох хурд нь 0,3 сек-ээс ихгүй байх.
- Залгах үеийн импульсийн гүйцлийн хэмжээ.
- БЗ –ны үед гүйдлийн трансформатор ханалтын зөвшөөрөгдөх алдааны үед хамгаалалтын ажиллах чадвар.
- Хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн холболтын интерфейсийн ажиллагаа. /RS232, 485, шилэн кабелийн холболт Tx Rx, ETHERNET/
- Орчны температурын ажиллах хязгаарт нь шалгасан байх.
- Гаралтын сигналын ажиллах хугацаа.
- Гаралтын контактын даах гүйдлийн хэмжээ /A/
- Тухайн тоноглолд бүрэн хэмжээний ачаалал өгч бүрэн хэмжээний ачаалал доорхи хэмжилт туршилтын ажлыг гүйцэтгэж акт протокол үйлдэх.
- Ашиглагч талын хариуцсан мэргэжилтэнг хамгаалалтын төхөөрөмжтэй холбогдох, тавил тохируулга хийх, шалгах талаар нарийн мэргэжлийн бүрэн сургалтанд хамруулна.
- Ашиглалтын мэргэжилтэнд ашиглалтын түвшинийн сургалтыг явуулах.
- Нэр хаягийн стандартын дагуу монгол хэл дээр сийлгомжтой байдлаар үйлдэх.

Хянасан: РХАХТХ-ийн дарга

Н.БАТБАЯР

Боловсруулсан: РХАХТХ-ийн НРХА-ийн инженер

М.ГАНЗОРИГ