

БАТЛАВ:  
"ГУРВАН САЙХАН" НИСЭХ БУУДЛЫН ДАРГА  
Ц.БАТТУЛГА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЗАДГАД НИСЭХ БУУДЛЫН АЭРОДРОМЫН ХӨӨРЧ  
БУУХ ХУЧИЛТТАЙ ЗУРВАСЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ

2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр

Хийгдэх ажлын хэмжилт				
	Хийгдэх ажлууд	х/н	Тоо	Тайлбар
1	Хөөрч буух хучилттай зурвасын гадаргууд нүхэн засвар хийх./8 см/	M2	10 500	DOC-9157 дагуу асфальтбетон хучилттай элементүүдийн их засвар, хүчитгэлийн ажлыг 5-8 жилд хийж байхаар тусгасан байдаг ба тус нисэх буудлын аэродромын хучилттай зурвасын гадаргуун тэгш байдал алдагдсан. Мөн тогтмол нислэг үйлддэг "Хүннү эйр" ХХК, "Аэромонголиа" ХХК-иудаас гадаргуун тэгш байдал алдагдснаас агаарын хөлөгт эвдрэл үүсгэх магадлалтай байгаа талаар мэдэгдэж байна. Иймд засварын ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай байна

Жич:

- Асфальтбетоныг-10 км,
- Битум түрхлэгийг-553 км,
- Бусад дагалдах материалыг-5 км зайнаас зөөвөрлөнө.

ХЯНАСАН:

НИСЭХ БУУДЛУУДЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  
ГАЗРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Б.ЭРДЭНЭБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:

"ГУРВАНСАЙХАН" НИСЭХ БУУДЛЫН  
АЭРОДРОМЫН ТЕХНИКЧ



Б.ЭНХТҮВШИН