


A							
				БАТЛАВ: ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР: 	Ц.ЗОЛБОО 		
B							
C							
D							
E							
F							

“ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ. ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВ ”
ХАНХОНГОР СУМЫН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
/БИОЦӨӨРӨМ БА ШҮҮХ ХУДАГ КОНТАКТЫН САН/
/Ажлын зураг /
ТЕХНОЛОГИЙН ХОЛБОЛТЫН ХЭСЭГ - ТХ

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯМ
БАРИЛГА, ХОГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүрэлдлийн дугаар..... 1923/2023
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСОН
Магадлал хийгдсэн
Хэлтсийн дата :
Тарын үсэг /
2023 оны 11 сарын 10 өдөр

БОЛОВСРУУЛСАН:
 "Сонголт дизайн" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал:


/Я.Сумхүү/

ЗӨВШӨӨРӨЛЦӨН:
 Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Засаг дарга:


/Б.Батбаатар/
Д.Цэцэгсайхан/

УЛААНБААТАР ХОТ 2023 ОН

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗҮРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д	Хуудасны нэр	Хуудасны марк
	Нүүр хуудас	-
1	Зүргийн жагсаалт, дохир усны цэвэрлэгээнүй үзүүлэлт, тооцооны, ашигласан материалын жагсаалт	TX-1
2	Тайлбар дичиг	TX-2
3	Тайлбар дичиг-үргэлжлэл	TX-3
4	Цэвэрлэх байгууламжийн технологийн зарчмын схем	TX-4
5	Одоо байгаа цэвэрлэх байгууламж болон битүүмжлэх дохир усны худаг, буулгах ажлын тоо хэмжээ	TX-5
6	Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн байгуулалт, хашааны байгуулалт	TX-6
7	Авто зам, зогсоол, явган замын байгуулалт, зайд хэмжээ, ажлын тоо хэмжээ	TX-7
8	Хашаа, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж зайд хэмжээ, хэсэглэл, ажлын тоо хэмжээ	TX-8
9	Өргөтгөлийн биоцеөрөмийн огтпол А-А	TX-9
10	Өргөтгөлийн биоцеөрөмийн огтпол Б-Б	TX-10
11	Өргөтгөлийн биоцеөрөмийн огтпол В-В	TX-11
12	Өргөтгөлийн биоцеөрөмийн огтпол 1-1	TX-12
13	Цэвэрлэх байгууламжийн биоцеөрөм, шүүх худаг, халдвартгүйжүүлэх сангийн материалын түүвшэр	TX-13
14	Цэвэрлэх байгууламжийн өмнөх үзлэгийн худгийг битүүмжлэх, ажлын тоо хэмжээ	TX-14
15	Сараалжиийн байгууламжийн байгуулалт, огтпол 1-1, 2-28 ажлын тоо хэмжээ	TX-15

БОХИР УСНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д	Бохирдуулагч бодис/үзүүлэлт	Орж байгаа дохир усны үзүүлэлт, мг/л	Цэвэрлэгдсэн ус, мг/л	"Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага" MNS 6561: 2015	"Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага" MNS 4943: 2011
1	Нийт умбуйр бодис	200	50	400	50
2	Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ/	250	20	400	20
3	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /ХХХ/	400	50	800	50
4	Үнэр	----	Үнэргүй	----	Үнэргүй
5	Булингаржилт	----	<2	Өнгөргүй	Өнгөргүй
6	Идэхит бодис	2.1	0.14	----	----

ТООЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д	Системийн нэр	Тооцоот зардал /магадлалаар/		
		м³/хон	м³/цаг	литр/сек
1	Цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авах дохир ус	50-max	14.15	7.94

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д	Тэмдэглэгээз	Нэршил	
		Стандартын жагсаалт	
1	MNS 4943:2015	"Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага"	
2	MNS 6734:2018	"Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус. Техникийн ерөнхий шаардлага"	
3	MNS ISO 16075-1 : 2018	"Цэвэрлэсэн хаягдал усигаанд ашиглах гарын авлагыг. 1-р хэсэг: Ус дахин ашиглах төслийн үндсэн шаардлага"	
4	MNS 6561 : 2015	"Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага"	
5	MNS EN 12255-14:2015	"Бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 14-р хэсэг: Халдвартгүйжүүлэлт"	
6	MNS ISO 8772:2008	"Бохир ус зайлцуулах хоолой дренажийн системд зориулсан өндөр нягттай полизтиленэн (HD-PE) хуванцар хоолой, холбох хэрэгсэл-шаардлагууд"	
7	MNS ISO 3241:2003	"Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээнүй ажлын зураг"	
Норм норматив, баримт бичгийн жагсаалт			
1	БНБД 40-02-16	"Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж"	
2	БНБД 40-01-14	"Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ ба байгууламж"	
3	БНБД 12-03-04	"Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм. I хэсэг. Ерөнхий шаардлага"	
4	БНБД 40-102-06	"Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээнүй хуванцар хоолойг төсөллөх ба угсрал. үндсэн журам"	
5	БНБД 30-01-04	"Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм"	
6	/UCS 0801A:2022/	Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн удирдамж	
7	БОАЖ сайд, Сангиин сайдын 2021 оны А/406/226 дугаар тушаал	"Хаягдал усны эзлэхүүн болон бохирдуулах бодисын агууламжийг үндэслэн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоох журам"	
8	БОАЖ сайд, Сангиин сайдын 2019 оны А/816/218 дугаар тушаал	"Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээ"	
9	БО ногогн хөгжлийн сайдын 2013 оны А-156 дугаар тушаал	"Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам".	
10	БХБ-ын сайдын 2018 оны 97 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нийтийн аж ахуйн салбарын мэргэжилтэй ажилтны орон тоон жишиг"	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 97 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нийтийн аж ахуйн салбарын мэргэжилтэй ажилтны орон тоон жишиг"	
11	Засгийн газрын 2018 оны 116 дугаар тогтолцоол	"Хог хаягдлын норматив тогтоох аргачлал", "Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах болон дүргэх, тайллагнах журам", "Аюултай хог хаягдлын жагсаалт"	
12	БОАЖС-ын 2018 оны А/443 дугаар тушаал	"Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булулах ўл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага";	
13	БОАЖС-ын 2017 оны А/368 дугаар тушаал	"Энгийн хог хаягдлын норматив хэмжээг тогтоох аргачлал";	
14	БОАЖС-ын 2018 оны А/445 дугаар тушаал	"Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах, ўл ажиллагаа явуулах, хаах аргачилсан заавар";	



Өмнөгөвь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл			
Зүргийн жагсаалт, дохир усны цэвэрлэгээнүй үзүүлэлт, тооцооны, ашигласан материалын жагсаалт			
Инженер	<u>Андреев</u>	Б.Молом	E.G Шифр: SDC23-02/01
Гүйцэтгэсэн	<u>Андреев</u>	Б.Молом	T.G Шифр:
Шалгасан	<u>Андреев</u>	Б.Бямбажав	Зүргийн дугаар: TX-1
			Хуудас: TX-15

1

2

3

4

5

6

7

8

АЗ

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Өмнөгөвь аймаг, Ханхонгор сум, Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажлын зургийг гүйцэтгэхдээ "СОНГОЛТ ДИЗАЙН" ХХК-д дор дүрьдсан баримт материалыуд болон норм дүрэм, стандартад түлгүүрлан боловсруулав.

- Өмнөгөвь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ц.Амартоог 2023.02.13-ны өдөр баталсан Ханхонгор сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн зураг төсөл боловсруулах даалгавар Дугаар 3Т-26/2023.

- Өмнөгөвь аймгийн Засаг дарга Р.Сэддэрийн баталсан Дугаар №07МАОН/202312224 "Ханхонгор сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн зураг төсөл боловсруулах" ажлын гэрээ.

- 2023.06.02 Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөх ажлын талаарх хурлын тэмдэглэл.

- Барилгын инженер-хайгуулын "ГҮРВАНТЭС" ХХК-д боловсруулсан Өмнөгөвь аймаг. Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахад зориулсан инженер геологийн судалгааны дүгнэлт. Архив номер: 054/023

- Хот төлөвлөлт, барилгын зураг төслийн "Сонголт Дизайн" ХХК-д боловсруулсан Өмнөгөвь аймгийн Ханхонгор сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө. SDC22-01/03 шифртэй.

- "Тэрбум мөд" үндэсний хөтөлбөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021-оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн зарлиг.

ОДООГИЙН БАЙДАЛ

Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг төслийг Монхидро констракшн ХХК 2015 онд боловсруулсаны дагуу Одкон ХХК барилгын ажлыг гүйцэтгэж 2017 онд байнгын ашиглалтад оруулсан байна. "Монхидро констракшн" ХХК хамгийн энгийн зарчмаар ажилладаг ахуйн дохир ус цэвэрлэх байгууламжийг төлөвлөн зураг төслийг эзохиосон байна.

Ханхонгор сумын төвийн хэрэглэгчээс зайлцуулагдах ахуйн дохир усны өөрийн үргсалаар төв цуглуулагчаар дамжуулан сумын төвийн үрд хэсэгт байрлах ахуйн дохир ус цэвэрлэх байгууламжийг цэвэрлэхээр баригдсан байна. Ашиглагдаж байгаа дохир усны 2,1 км урт шугам хоолой байна. Төвлөрсөн ариутгах татцургын системд 20 орчим айл өрх, 7 аж ахуйн нэгж холбогдоод байна.

Хоногт 50 м³ ахуйн дохир усцэвэрлэх байгууламж нь энгийн биологи цэвэрлэгээс буюу септик танкнууд бөгөөд уг байгууламж дотор орж буй ахуйн дохир усан дээр хөрсний ус нэмэгдэж цэвэрлэх байгууламжийн ачаалал өндөр байгаагаас үүдэн цэвэрлэгээний түвшин дуурах магадлалтай болсон байна.

Цэвэрлэх байгууламж руу дохир ус дамжуулах шугам сүлжээнээс хатуу хог хаягдлыг барих байгууламж болох сараалжийн байгууламжаар дамжин дохир усиг исэлдүүлэх септик танканд тунгааж, энгийн биологийн аргаар исэлдүүлэн тунгааж дохир усиг цэвэршүүлдэг. Септик дотор дохир усанд агуулагдах лаг тунаж үлдэх ба лагийг 6-12 сарын хугацаанд зайлцуулж байх шаардлагатай байдал. Гэтэл Ханхонгор сумын Цб-ийг ашиглалтад хүлээн авснаас хойш ганц ч удаа зайлцуулж хатааж байгаагүйзээс гадна септик танкны лагийн хэмжээ ихсэж эвгүй үнэр гарах нөхцөл байдал үүссэн байна. Түүнчлэн дохир усанд зөвхөн лаг агуулагдахгүй өөх тос дас маш их хэмжээзэр байдал. Өөх тосийг септик танкнаас өөрийн үргсалаар халиаж гадагшцуулах хоолойг төлөвлөж тусдаа талбайд шинээжээр төлөвлөсөн байна.

Үрьдчилсан байдалаар цэвэршүүлсэн дохир усиг байгаалийн аргаар шүүрүүлэх болон ууршуулах том талбай төлөвлөж өгсөн байна. Энэ нь байгаалийн аргаар хямд өргөтөр хийж болох тохиромжтой шийдэл боловч Ханхонгор сум нь шаварлаг хөрстэй байгаагаас гадна их хэмжээзэр хөрсний ус дохир усны худгүүдаар дамжин цэвэрлэх байгууламж дээр ирж шүүрүүлэх талбайн ачааллыг нэмэгдүүлснээс хэвийн байх ёстой хэмжээнээс хэтэрсэн байна.

Цэвэрлэх байгууламжийн биологи цэвэрлэгээс буюу септик танкыг шинэчлэх шаардлага одоогоор байхгүй байна. Үчир нь сумын төвийн дохир усны бодит ачаалал усны хэрэглээнээс тодорхой түвшинд бага байх ёстой. Гэтэл сумын төвийн дохир усны ачаалал нормын тооцооллоор 20~30 м³/хон зарцуулалттай байна. Энэ нь улирлын байдалаас хамаарч тодорхой түвшинд өөрчлөгдөх боловч уг цэвэрлэх байгууламж нь өвлийн дохир усиг шүүрүүлэх талбайд нөхцөлнө цэвэршүүлдэг. Одоо ашиглаж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал сумын төвд хангальтай ба технологийн шийдлийн хувьд тус суманд ихээхэн тохиромжтой байдалаар шийдсэн байна.

Батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу цэвэрлэх байгууламжид тодорхой хэмжээний өргөтгөл болон сайжруулалтын ажил хийгдэх шаардлагатай.

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШИЙДЭЛ

Одоо байгаа цэвэрлэх байгууламж нь 50 м³/хон хүртэлх дохир усиг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай байхаар хийгдсэн. Ахуйн хэрэглээнэйн дохир усиг цэвэрлэх шийдлээр дохир усиг септик танк дотор энгийн биологийн аргаар дохир усны органик дохирдлыг исэлдүүлэн боловсруулдаг. Дохир усиг исэлдүүлэх шаардлагатай агаарын үргсэл нь гаргалгаа ба дюохий зайлцуулах хоолойгоор ердийн системээр явагддаг.

Үрьдчилан биологийн цэвэрлэгээ хийгдсэнүүд дараагаар 15x100 м-ийн 2 шүүрүүлэх талбай төлөвлөж барьсан боловч тухайн талбай шаварлаг хөрстэй учир шүүрэлт явагдахгүйгээс уг талбайд ус ихээр хүримтлагдаж халих нөхцөл үүссэн учир өргөтгөх саналыг орон нутаг гаргасан байна. Халих нөхцөл үүссэн боловч шүүрүүлэх талбайд байх дохир усны өнгө, үнэр хэвийн байдалтай байна.

Ийм одоо байгаа шүүрүүлэх талбайд биологийн 15x100 м-ийн 2 шүүрүүлэх талбай төлөвлөж барьсан боловч тухайн талбай шаварлаг хөрстэй учир шүүрэлт явагдахгүйгээс уг талбайд ус ихээр хүримтлагдаж халих нөхцөл үүссэн учир өргөтгөх саналыг орон нутаг гаргасан байна. Халих нөхцөл үүссэн боловч шүүрүүлэх талбайд байх дохир усны өнгө, үнэр хэвийн байдалтай байна.

Органик дохирдлыг цэвэрлэнэ. Шүүлтүүрийн худгийн дүүргэгчид гол уулын чулуулаг эсвэл биологийн идэвхит чулуулаг болох циолет, перлитеэн материалыаар дүүргэж бэлтгэнэ.

Биоцеөрөмд байгаалийн агааржуулалт явагдаж реаэраа ба фотосинтезийн нөлөөгөөр дохир ус гүн цэвэрлэгдэнэ. Дулааны улиралд биоцеөрөмд гүн цэвэрлэгдсэн усны БХХ 5-бмг/л, умбуур бодисын агууламж 16-20мг/л хүртэл буурч төгсгөл хэсэгт нь шүүлтүүрийн худгаар гүн цэвэрлэгээ хийж дохир усны үзүүлэлт болох Монгол Улсад мөрдөж буй MNS4943-2015 "Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдаль ус. Техникийн шаардлага" стандартын шаардлагад заасан үзүүлэлтэд нийцүүлэн цэвэрлэх байдалаар шийдлийг боловсруулав.

Одоо байгаа цэвэрлэх байгууламжид халдвартгүүлэх арга хэмжээ огт төлөвлөлгөөгүй, биоцеөрөмд байнгын хадгалаастай байдгаас дүүрч септик танк руу халиж буцаж ордог. Тиймээс цэвэрлэгдсэн усиг өөрийн үргсалаар контактны санд хүлээн авна. Контактны санд хлорын уусмалыг механик аргаар тунлааж өгөх ба сан доторх дохир усны найрлагаг дахь нянгны дохирдол болон бактерийг үстгаж цэвэршүүлнэ. Контактны санд энгийн байлгах үүднээс φ1500мм голчтой төмөр бетон худаг байх нь зохицжийт гэж үзэн эзлэхүүний V=3.5м³ орчим байхаар тооцоолж хлоржуулах бакыг худаг дотор байрлуулж тунлах хаалтаар зохицуулж өгхөр шийдлийг боловсруулав. Хлоржуулах баканд хлорын уусмалыг бэлтгэж тунг БНБД 40-01-14 заасны дагуу бэлтгэнэ. Контактны сандгаас зориулалтын машинаар цэвэрлэсэн хаягдаль усиг усалгаанд болон зам талбайд чийглэхдээ ашиглаж болно. "Цэвэрлэсэн хаягдаль усиг усалгаанд ашиглах гарын аблага. 1-р хэсэг: Ус дахин ашиглах төслийн үндсэн шаардлага" MNS ISO 16075-1 : 2018 дагуу ашиглана.

Биоцеөрөмийн шүүлтүүрийн худаг болон цэвэрлэгдсэн усны худгийн бетон хийцийн гадна тал, хоолойн холболтуудад ус тусгаарлагч хийж өгнө. Дугуй төмөр бетон худагт орж гарах шат хийнэ. Бокир усны худагт ГОСТ 3634-99 стандартад дүйцэх таг тавина. Материалын олдоцтой холбоотойгоор сайжруулсан хуванцар таг ашиглаж болно.

Худгийн үл бетоны доод талд 5см зузаантай XPS эсвэл өндөр нягтралтай EPS дулаалга дээвсэнэ.

Худгийн ханиг шүршдэг дулаалгаар 5-10 см дулаална. Дулаалгын ажлыг гүйцэтгэсний дараагаар заавал ус чийгнээс хамгаалах арга хэмжээг авна.

Төмөр бетон худгудын модон тагийг өндөр нягттай XPS, EPS дулаалгатай байхаар төлөвлөв. Дулаалгын зузаан 10см байх нь тохиромжтой.

ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН ТОВЧ ДҮГНЭЛТЭЭС

Судалгааны талбай нь геоморфологийн хувьд нам өндөртэй уулсын дэл хормойн хэв шинжид хамарагдах бөгөөд эзүн хойноос баруун урагшаа аажмаар намсан үл ялиг хэвгийн тогтоцтой, газар доорхи ус илэрсэн, шаварлаг ул хөрс нь дундаас хүчтэй овойттой, сүүлт үүсгэх нөхцөлтэй, газар доорхи усны түвшин / 7, 8, 9-р саруудад / 1.5-2.5 метр хүртэл түр дээшилнэ. Усны химиин шинжилгээний тодорхойлолтыг гидрогеологийн нөхцөлд /2.3/ түсгаж өгөв.

Судалгааны талбайд тархсан үл хөрсийг нас, гарал үүсэл, найрлагад бүтэцээр нь инженер геологийн 2 элементэд /ИГЭ/ ангилан хөрсний тархалт зузааныг зүсэлтэнд зурж өгөв. /Хадралт №3/

Судалгааны талбайд 2023 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн байдалаар 6.0-8.0м гүн өрөмдөхөд газар доорхи усны илэрсэн түвшин 5.1-6.0м, хөөрч тогтсон түвшин 4.6-5.5м байна. Газар доорхи ус нь агаарын хур тунадаснаас тэжээжээс авдаг бөгөөд хур дороо элбэгтэй улиралд газар доорхи усны түвшин / 7, 8, 9-р саруудад / 1.5-2.5 метр хүртэл түр дээшилнэ. Усны химиин шинжилгээний тодорхойлолтыг гидрогеологийн нөхцөлд /2.3/ түсгаж өгөв.

Судалгааны талбай нь улирлын хөлөвтлийн буст хамарагдах бөгөөд 2023 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн байдалаар 8.0м гүн өрөмдөгөөр олон жилийн цэвэрдэг үл хөрс илрээгүй.

Ул хөрсний механик шинж чанарын үзүүлэлтийн норматив болон тооцооны утгыг Хүснэгт 1-д үзүүллээ.

Хүснэгт-1

Нээлтэй фазад	Үл хөрсний төрөл	Зууралдлын хүч				Хэв гажилтын модуль, E МПа (кгс/см ²)	Тооцооны эсэргүүцэл Ro кПа (кгс/см ²)
		C ^I	C ^{II}	Φ ^I	Φ ^{II}		
1	Шавранцар	21 (0.21)	31 (0.31)	21	24	22.0 (220)	250 (2.5)
2	Шавар	29 (0.29)	43 (0.43)	14	16	15.0 (150)	200 (2.0)

SDC [®] SONGOLT DESIGN CONSULTING		Өмнөгөвь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл		
		Тайлбар бичиг		
Ин				

ТАЙЛБАР БИЧИГ - ҮРГЭЛЖЛЭЛ

Төлөвлөж буй дарилгын талбай нь газар хөдлөлтийн VII (500 жил), VIII (2500 жил) баллын дүсэд оршино. Хөрсний оргил хурдатгал:

$$500 \text{ жилд тохиох } PCmA = 121 - 140 \text{ см} / \text{с}^2$$

$$2500 \text{ жилд тохиох } PCmA = 241 - 280 \text{ см} / \text{с}^2 \text{ дайна.}$$

Хур бороо элээгтэй улиралд газрын хэвгийг дагаж гадагшгүйн үгаагдад явагдах нөхцөлтэй, газар доорхи ус илэрсэн, шаварлаг ул хөрс нь дундасаас хүчтэй овоойлттой, суулт үүссэн учир дарилгын зураг төсөлд тусгаж, арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ӨРГӨТГӨХТЭЙ ХОЛБОТОЙ АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

Септик танкнаас дочир ус болон лаг, вөх тос соруулах, буулгах ахлыг хийж гүйцэтгэх 3 шатлалт журам.

Цэвэрлэх дайгууламж нь 2017 онд ашиглалтад орсон боловч энэ хугацаанд б-12 сар тутамд септик танк дотор гадагшлуулах шаардлагатай лагыг ганц ч удаа гадагшлуулж дайгаагүйзээс лаг өмхийрч их үнэртэй болсон дайна. Үг асуудалд авах арга хэмжээг ашиглагч дайгууллагад зориулан зааварчилгаа болон ажил гүйцэтгэх журмын дарааллыг боловсруулав. Цаашлаад дараах дарааллаар 5 болон 11 дүгээр саруудад септик танканд доторх дочир усны лаг, шавар болон шингэн дочиртыг соруулж хоосолж дайх шаардлагатай.

Эхний шат - Ажлын өмнөх дэлтгэл ажил

1.1. Дочир ус соруулах тээврийн хэрэгслийн жолооч нь зориулалттай үнэмлэхтэй, тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодох зөвшөөрөлтэй дайх.

1.2. Жолооч болон туслах ажилчид тээврийн хэрэгслийн үзлэг шалгалтыг бүрэн хийж шалгасан дайх.

1.3. Гарч болзошгүй дараах эрсдэлийг хянах арга хэмжээ авах:

1.3.1. Автомашин тээврийн хэрэгсэл мөргөлдөх, онхолдох зэрэг ослоос,

1.3.2. Хүн авто машинд мөргүүлэх зэрэг эрсдлээс.

1.4. Ажил үүргийн хубаарийг нарийвчлан гаргах: Тухайн цэвэрлэх дайгууламжийн үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг компани нь дуудлагаа өгч зөвшөөрсний дараа гүйцэтгэж эхэнэ. Ус соруулах ажил гүйцэтгэх үед усны цооног хэвиин аюулгүй гүйцэтгэхэд тохиromжгүй дайвал ажлыг зогсоож шаардлагатай арга хэмжээг авна.

Хоёрдугаар шат-Ажил гүйцэтгэх дараалал

2.1. Лаг болон дочир соруулах септик танкны талбайд үзлэг хийж тээврийн хэрэгсэл болон ажил гүйцэтгэж дайгаа ажилтанд гэмтэл учруулах эсэхийг нүдэн үзлэг хийж тодорхой болгож ажил үйлчилгээг хариуцаж дай дочиртын ажилтнуудтай харилцан хамтарч ажиллах.

Анхаарах зүйлс:

1. Техникийн тос, масло, химиин бодис, түвш шатахуун дайгаа эсэхийг шалгаж холилдсон тохиолдолд соруулахгүй шинжилгээнд хамруулж шинжилгээний хариунаас хамаарч зөвшөөрөгдсөн газар тодорхой заагдсаны тохиолдолд соруулна.
2. Жинлэгдэх хатуу бодис хэт их (усанд уусдаггүй хатуу, дочир холилдсон тохиолдолд) соруулах зөвшөөрөл авч хатуу бодисыг тээвэрлэх.
3. Хатуу хог хаягдал ихтэй ус лаг соруулахад соруулахадаас хатуу дайгаа дайгаадаас хамаарч зөвшөөрөгдсөн газар тодорхой заагдсаны тохиолдолд соруулна.
4. Хүүхэд болон мал амьтан орж ирэхээс сэргийлж дочир ус, лаг соруулах талбайд хаалт хамгаалалтыг төр дайрлуулж ажил гүйцэтгэх шаардлагатай.

2.2. Дочир ус соруулах цэгт тээврийн хэрэгслийн дайрлуулахадаа урагслах болон ухрах чиглэлээр дочир ус соруулах цэгт тээврийн хэрэгслийг дайрлуулна.

Анхаарах зүйлс:

1. Ухрах болон урагслах хөдөлгөөн хийхдээ дохиочинтой ажиллавал тохиromжтой
2. Тээврийн хэрэгслийг хаягдал ус соруулах цэгт тааруулж дайрлуулахадаа хэт усанд автсан тохиолдолд газар шорооны ажил хийж аюулгүй болгосны дараагаар соруулах ажлыг гүйцэтгэх.
3. Тээврийн хэрэгслийн зогсоосны дараагаар зогсоолын тормосыг татаж дайршуулна. Ил задгай нүхэнд ойртох боломжгүй болон хэт гүн нөхцөл дайдалас сорохгүй дайх. Хэрвээ соруулах талбайдас хол эйтэй болсон тохиолдолд септик танкны ойролцоо нэмэлт саб дайрлуулж нэмэлт насос сууринуулж тухайн савнаас соруулна.
4. Ажил гүйцэтгэх ажилтан нь хувийн хамгаалах хэрэгсэл бүрэн өмссэн дайх шаардлагатай. Үүнд: хамгаалалтын малгай, нүдний шил, ажлын дээлий, төмөр хатуулгатай гутал зориулалтын көврөл дуюу ажлын нэг удаагийн комбинзон өмсөх.

2.3. Хаягдал лаг шавар соруулах септик танканд вакум машины соролтын хоолойг дайрлуулах. Лаг соруулах үед лагын танкны хоолойтой соруулах хоолой холбож дайршуулах.

Анхаарах зүйлс:

1. Эргономик гэмтэл үүсж болзошгүй дайдалас сэргийлэх.
2. Гар хуруу хавчцуулагдахаас сэргийлэх, зориулалтыг бээлий хэрэглэх, гар хуруугаа хавчигдах хэсэгт дайрлуулахгүй дайх.
3. Дочир гадаргүүд хурч биологийн аюулд өртөхөөс сэргийлэх /нэг удаагийн нитрил дээлийг ажлын дээлийний гадуур өмсөх/

2.4. Хаягдал лаг, шавар соруулах ингэхдээ соруулах даралтыг хянах шаардлагатай дочир соруулах хоолой өвгөрөх, дочир соруулах хоолын үйл ажиллагаа дайголдох, машины соруулах насос гэмтэх зэрэг эрсдэл үүсэн болзошгүйг хянах.

Анхаарах зүйлс:

1. Лаг соруулах хоолойг зохиц түвшинд дайрлуулж, соруулах хоолойг дайгаа хянах, хоолой нь ухсан нүхний хана, худгийн ёроолд нь туплаагүй эсэхийг хянах.
2. 50 мм-ээс илүү чулуу, хөвөн утас, навч ургамал гэх мэт зүйлс соруулах хоолойг дайж, соруулах хоолойг ажиллахгүй дайхаас сэргийлж хоолойг цэвэр мөн түгжээтэй дайлгах.
3. Лаг дочир соруулах дайх хугацаанд жолооч кабинаас дайж дочиочинтой харилцаа холбоо сайтай ажиллах вакум машины үйл ажиллагааг хянах.
4. Лаг дочир соруулах явцад анхаарал долгоомж алдвал ёмкост дүүрч ачаалалт хэтэр, насосд ус нэвчиж эвдрэх эрдлийг хянах шаардлагатай.
5. Ёмкость ажиллах дайгаа хугацаанд дочиочин ёмкостын хэмжүүрийн цонхыг тогтолцох хянах усны түвшин улаанаар тэмдэглэсэн хэсэгт ирмэгж жолоочид насосыг цунтраах дохио өгөх шаардлагатай. Жолооч, дочиочин харилцаа холбооны жүрмэг сайтар мөрдөвөгүйн улмаас дочир ус соруулах үйл ажиллагаа дайголдох, дочир ус соруулах машины эд анги гэмтэх / харилцаа холбооны журам мөрдөх, сургалтад хамрагдсан үр чадвар бүхий дочиочин ажиллах, дочиочин жолоочийн үзэгдэх орчинд дайрлаж ажиллах, дочиочин жолоочийн сонсгодох орчинд дайрлаж ажиллах шаардлагатай.

2.5. Хаягдал ус соруулах дуусгах:

Анхаарах зүйлс:

1. Лаг болон дочир соруулах ёмкость дүүрсний дараагаар шланкийг цооногоос татаж дээшлүүлсний дараа соруулах насосыг ажиллуулж соруулах хоолойн хаалтыг дагаа зэрэг нээж хоолойн дахь үлдэгдэл дочир усны соруулсны дараа хаалтыг хана.

2.6. Хаягдал ус соруулах машины шланкийг худаг болон танкаас сугалж гаргах, шланкийг машинд дайрлуулах:

Анхаарах зүйлс:

1. Соруулах машины түвшин зөвхийг анхааралтай ажиглах хаягдал болон дочир ус хальж асгарахаас дайгаа дайрлуулж сонор сээрэмжтэй ажиллах.
2. Соруулах машины шланк дотор үлдсэн үлдэгдэл усны бүрэн шавхах.
3. Соруулах машины шланкны хаалт бүрэн хаагдсан эсэхийг.
4. Соруулах машины шланкийг гарын эвгүй дайрлалаар татаж нурууны гэмтэл авах.
5. Хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв сонгох гар хуруугаа эзсэхээс болгоомжил.

2.7. Хаягдал лаг дочир тээвэрлэх

Анхаарах зүйлс:

1. Хаягдал ус зам, талбайд хальж асгарах / эргэлт, эрсдэлтэй гадаргүү дүхий эзмд хурдаа тохируулан зорчих, шаардлагатай гэж үзэл вөр замаар тээвэрлэлтийн хийх.
2. Зүүрмэглэж бусад тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх, замаасаа гарах, тээврийн хэрэгсэл онхолдох / Ажилд гарах боломжгүй алжаал ядарааанд орсон эсэвдэй диеийн дайдал мүүдсан үед ахлах ажилтандын мэдэгдэх, ажилд бэлэн дайх үүднээс амралтын цагаа зөв зохицстой зохицуулах, тээвэрлэлтийн явцад түрээ зогсолтын цэгүүд дээр зогсож ахлах ажилтанд мэдээлэл өгөх, диеийн чилээгээ гаргах (дасгал хөдөлгөөн хийх), ажил үүргийг өөрчлөх, нүүрээ үгаах.
3. Цаг агаар мүүдаж үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал болох: цасан шуурга, аадар бороо, угзлээ дэгдэх болон бусад дайгалийн гамшиг тохиолдох / Ахлах ажилтандын мэдэгдэх эжлаа зогсох, тээврийн хэрэгслийг аюулгүй газар бусад тээврийн хэрэгсэл ирж мөргөхөөс сэргийлэн зогсох, аваарын гэрэл асаах.

2.8. Хаягдал лаг болон дочир буулгах:

Анхаарах зүйлс:

1. Соруулсан лаг болон дочир ус лагийг зориулалтын талбайд буулгах.
 2. Дочир буулгахаас зөвшөөрсөн цэгт тээврийн хэрэгслийг дайршуулж, соруулсан лаг шавар дочиртыг буулгах.
 3. Хаягдал лаг дочир соруулах машины шланкийг худагт болон танкаас сугалж гаргах, шланкийг машинд дайрлуулах.
 4. Дочир шингэн лаг шланкнаас хальж асгарахаас дайгаа болгоомжил сонор сээрэмжтэй дайх.
 5. Шланкийг буруу дайрлалаар татаж нуруун гэмтэл авахаас сэргийлэх.
3. Ажлыг дуусгах:
 1. Хаягдал соруулах машиныг цэвэрлэж ариутгах зориулалтын талбайд дайршуулнах.
 2. Дараачийн удаа ашиглахад дэлтгэж бүрэн бүтэн дайдлыг шалгаж дайршуулнах. Эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд тухай дүргээ засварлаж дайх.





Өмнөгөвь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх дайгүүламжийн өргөтгөл

Тайлбар бичиг-үргэлжлэл


Инженер	<u>И.Доржсүрэн</u>	Б.Молом	Е.Г. Шифр:	SDC23-02/01	Масштаб:	M-200	Огноо:	2023-08-30
Гүйцэтгэсэн	<u>И.Доржсүрэн</u>	Б.Молом	Т.Г. Шифр:	Зургийн дугаар:	TX-3	Хуудас:	TX-15
Шалгасан	<u>И.Доржсүрэн</u>	Б.Бямбажав						

ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗАРЧМЫН СХЕМ



Таних тэмдэг

Сумын төвөөс цугларах ахуйн дохир ус
Сараалжид шүүгдэх хатуу хог хаягдал
Сараалжид хатуу хог хаягдал шүүгдсэн ахуйн дохир ус септик танк руу
Септик танкнаас өөх тоос зайлцуулах шугам $\phi 250$
Септик танкнаас лаг шавар, шингэн хаягдал зайлцуулах шугам $\phi 250$
Септик танкны угаалгын усны шугам биоцөөрөмөөс болон шүүх худгаас авч ашиглах
Септик танкнаас гарах биологийн цэвэрлэгээ хийгдсэн цэвэрлэгдсэн ус биоцөөрөм руу
Биоцөөрөмд гүн цэвэрлэгээ хийгдсэн дохир ус халдвартгүйжүүлэх сан руу
Байгальд нийлүүлэх цэвэрлэгдсэн хаягдал ус



БАТАЛСАН:
Өмнөговь Аймгийн Ерөнхий Архитектор:

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН:
Өмнөговь Аймгийн Ханхонгор сумын засаг дарга
Өмнөговь Аймгийн Ханхонгор сумын газрын даамал

"ЭЛКА" ОНӨААТУГЫН ЗАХИРАЛ:

Тодорхойлолт

Д/д	Нэршил	Тайлбар
1	Явган зам	Одоо байгаа
2	Сараалжын байгууламж	Одоо байгаа
3	Хашаа	Төлөвлөж бүй
4	Септик танк	Одоо байгаа
5	Септик танк	Одоо байгаа
6	Биоцөөрөм	Одоо байгаа
7	Биоцөөрөм	Төлөвлөж бүй
8	Цэвэрлэгдсэн ус хадгалах худаг	Төлөвлөж бүй
9	Авто зогсоол	Төлөвлөж бүй
10	Явган зам	Төлөвлөж бүй
11	Орц, гарц	Төлөвлөж бүй

Тайлбар:
Үг зургийг тайлбар бичигтэй хамтаган үзэх үү. Цөөрмийн огтполыг TX-9 ... TX-12 зургадас үз.
Одоо байгаа хашааны хэмжээ нь 162 x 100 м хэмжээтэй бөгөөд эвдэрсэн байгаа тул шинээр сольж, 232.8 x 100 м хэмжээтэй болж өргөтгөнө.

Биоцөөрөмийн онцлох цэгийн координат дугаараар

№	X-Тэнхлэгийн дагуу	Y-Тэнхлэгийн дагуу
1	X=458490.470	Y=4847181.830
2	X=458513.031	Y=4847122.880
3	X=458573.198	Y=4847146.018
4	X=458550.541	Y=4847204.932


ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа шороон зам
- Одоо байгаа цахилгааны шугам
- Одоо байгаа дохирын шугам
- Хаялбар
- Одоо байгаа гэрэлтүүлэг
- Одоо байгаа биоцөөрөм
- Төлөвлөж бүй биоцөөрөм
- Төлөвлөж бүй авто зам, зогсоол
- Төлөвлөж бүй хашаа
- Төлөвлөж бүй нарны зайн хураагүүрт гэрэлтүүлэг /2 ш/
- Төлөвлөж бүй ногоон байгууламж /29 ш/
- Төлөвлөж бүй инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ

Өмнөговь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл

Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн хэсгийн байгуулалт, хашааны байгуулалт

Инженер	Б.Молом	E.Г Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	Б.Молом	SDC23-02/01	M1:1500	2023-08-30
Шалгасан	Б.Бямбажав	Т.Г. Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:



Монгол Улс, Члаанбаатар
хом,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
хороо, Олимпийн гудамж
12-1. Очир төв, 702 тоот

Өмнөговь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл

Авто зам, зогсоол, явган зам, зайд хэмжээ

Монгол Улс, Члаанбаатар
хом,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
хороо, Олимпийн гудамж
12-1. Очир төв, 702 тоот

~~Сиг~~ Б. Модом Е.Г. Шифр: Масш

SDC23-02/01

Т.Г Шифр: Зургүйн
Б.Молом

МЫН ТОО ХЭМЖЭЭ


№	Нэршил	Тоо хэмжээ
1	Явган зам	181.35 м2
2	Авто зам	316.7 м2


Тайлбар:

Төвлөвлөж бүй авто зам, зогсоолыг том ширхэгтэй дайрга үе дэвсэж нягтрзуулах, жижиг ширхэгтэй хайрган үе дэвсэж нягтрзуулан хийнэ.


ТАНИХ ТЭМДЭГ

- | | |
|--|---|
| | Шороон зам |
| | Цахилгааны шугам |
| | Бохирын шугам |
| | Хаялдар |
| | Одоо дайгаа гэрэлтүүлэг |
| | Одоо дайгаа биоцөөрөм |
| | Одоо дайгаа хашаа |
| | Төлөвлөж дүйн биоцөөрөм |
| | Төлөвлөж дүйн авто зам, зогсоол /316.7 м ² / |
| | Төлөвлөж дүйн хашаа /665.6 у/м/ |
| | Төлөвлөж дүйн нарны эзэн хураагчурт гэрэлтүүлэг /2 ш/ |
| | Төлөвлөж дүйн ногоон дайгууламж /29 ш/ |





**ӨРГӨТГӨЛИЙН БИОЦӨӨРӨМІЙН ХӨНДЛӨН
ОГТЛОЛ Б-Б**

**ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН ТОВЧ ДУГНЭЛТЭЭС**

Судалгааны талбайд нь геоморфологийн хувьд нам андартай уулсын дэл хормойн хэв шинжийн хамарагдах бөгөөд зүүн хойноос баруун үргэшсэний ажлаар намсан ул ялиг хэвгийн тоогтоотой, газар доорхи ус илрээн, шабарлаг ул хөрс нь дундажас хүчтэй обойлтой, суурин үүсгэх нөхцөлтэй, газар хөдлөлтийн VII (500 жил), VIII (2500 жил) баллын бүсэд оршид эрзээс үзэхэд инженер-геологийн дунд зэрэг нөхцөлтэй талбайд ангилагдана.

Судалгааны талбайд пархсан ул хөрсийг нас, гарал үүсэл, наирлалаа бүтэцээр нь инженер геологийн 2 элементтэд /ИГЭ/ ангилсан хөрсний тархалт зүзүүлэж үзүүлжээ. /Хадсгалт №3/

Судалгааны талбайд 2023 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн байдалар 6.0-8.0м гүн времөхөөд газар доорхи усны илэрсэн түвшин 5.1-6.0м, хөөрч тоогтоон түвшин 4.6-5.5м байна. Газар доорхи ус нь агаарын хур түнхэлдэснээс тэжээмжээс авдаг бөгөөд хур доороо элбэгтэй улцалд газар доорхи усны түвшин / 7, 8, 9-р саруудад / 1.5-2.5 метр хүртэл түр дээшилнэ. Усны химийн шинжилгээний подорхолтой гидрогеологийн нөхцөл /2.3/ түсэж явад.

Судалгааны талбайд нь үлцэлтэй хөдлөлтийн бүст хамарагдах бөгөөд 2023 оны 06-р сарын 22-ны өдрийн байдалар 8.0м гүн времөхөөд олон жилийн цэвэрэгтэй ул хөрс илрээгүй.

Ул хөрсний механик шинж чанарын үзүүлэлтийн норматив болон тооцооны үтгыг Хүснэгт 1-д үзүүллээ.

Хүснэгт-1

Нээлийн жагсаалт	Үл хөрсний төрөл	Зууралтын хүч				Хэв гажилтын модуль, Е МПа (kg/cm^2)	Тооцооны эсэргүүцэл R ₀ кПа (kg/cm^2)
		C ^I	C ^{II}	φ ^I	φ ^{II}		
1	Шабранцар	21 (0.21)	31 (0.31)	21	24	22.0 (220)	250 (2.5)
2	Шабар	29 (0.29)	43 (0.43)	14	16	15.0 (150)	200 (2.0)

Үл хөрсний обойлтын зэрэг, үлцэлтэй хөдлөлтийн норматив гүн, газар шорооны ажлын зэрэг, хубийн цахилгаан эсэргүүцлийн үтгыг Хүснэгт-2-д үзүүллээ.

Хүснэгт-2

Идээний жагсаалт	Үл хөрсний төрөл	Обойлтын зэрэг	Үлцэлтэй хөдлөлтийн норматив гүн, м	Газар шорооны ажлын зэрэг	Хубийн цахилгаан эсэргүүцэл, он, м
1	Шабранцар	Дунд зэрэгийн обойлтой	1.6	II	60
2	Шабар	Хүчтэй обойлтой			20

Төлөвлөж буй барилгын талбайд нь газар хөдлөлтийн VII (500 жил), VIII (2500 жил) баллын бүсэд оршино. Хөрсний оргил хурдатгал:

$$\begin{aligned} \text{500 жилд тохиох } & P_{\text{СА}} = 121 - 140 \text{ см}^2/\text{с} \\ \text{2500 жилд тохиох } & P_{\text{СА}} = 241 - 280 \text{ см}^2/\text{с} \end{aligned}$$

Хур доороо элбэгтэй улцалд газрын хэвгийг дагаж гадаргуучийн угаагдаль явагдах нөхцөлтэй, газар доорхи ус илэрсэн, шабарлаг ул хөрс нь дундажас хүчтэй обойлтой, суурин үүсгэх учир барилгын зураг төсөлд тусгаж, арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Цооногийн амсар

0.5 Хөрсний үеийн хил

ИГЭ №1: Бор өнгөтэй, Делюби-пролюбиин гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хагас хатуу консистенцийтэй, шабранцар ул хөрс.

ИГЭ №2: Чуан хүрэн өнгөтэй, Делюби-пролюбиин гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, агуулж үян налархай, зөвлөн үян налархай, үрсмалтай консистенцийтэй, шабар ул хөрс.

Газар доорхи усны хөөрч тоогтоон түвшин, м

Газар доорхи усны илэрсэн түвшин, м

Огноо

Инженер геологийн элементийн дугаар

Хөрсний нас, гарал үүслийн индекс

8.0 Цооногийн гүн

Өмнөгөөр аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл

Оргтгөлийн биоцөөрөмийн огтлол Б-Б

Инженер [Signature] Б. Молом

Е.Г Шифр: SDC23-02/01

Масштаб: M1:100

Огноо: 2023-08-30

Гүйцэтгэсэн [Signature] Б. Молом

Т.Г Шифр: Эзргийн дугаар: TX-10

Хуудас: Хямбажав

Б.Баянжав

Үл хөрсний байдал


Шабарлаг ул хөрс


Хагас хатуу консистенцийтэй

Агуулж үян налархай консистенцийтэй

Зөвлөн үян налархай консистенцийтэй

Үрсмалтай консистенцийтэй





хөрсний овогийн зэрэг, улирлын хөлдөлтийн норматив гүн, газар шорооны ажлын зэрэг, хувийн цахилгаан эсэргүүцлийн утгыг
эзгэж-2-д үзүүлээ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Үл хөрсний төрөл	Овоойлтын зэрэг	Үлирлын хөлдөлтийн норматив гүн,м	Газар шорооны ажлын зэрэг	Хувийн цахилгаан эсэргүүцэл, ом.м
Шавранцар	Дунд зэргийн овоойлттой	1.6	II	60
Шавар	Хүчтэй овоойлттой			20

Архивдэг бичүүлж барилсан талбай нь газар хөдлөлтийн VII (500 жил), VIII (2500 жил) багийн дунсэд оршино. Хөгжлийн хүчинтэгдэл:

$$500 \text{ жилд тохиж} P_{cmA} = 121 - 140 \text{ см}^2$$

Хур бороо элсэгтэй улиралд газрын хэвгийг дагаж гадаргуусгүйн угаагдал явагдах нөхцөлтэй, газар доорхи ус илэрсэн, алдасан хөгжлийн дээдэлдэг хувьтай обийтэрүүлж синий кисээг чигэвэрийн дараалын зорилтуудад тусгаж, алдасан хамжээг албан хэрэгжүүлж

а) гажилтын модуль, E МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	Тооцооны эсэргүүцэл R_0 кПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)
22.0 (220)	250 (2.5)
17.0 (170)	200 (2.0)

Нийгийн элс дүхийн төгөн хэрс.	0.5	Цооногийн амсар Хөгжлийн мөнгийн хувь
--------------------------------	-----	--

ЧЦТЭЙ
ИСТЕНЧЦТЭЙ
ИСТЕНЧЦТЭЙ
ЦТЭЙ

Эндрээгүй бүтэцтэй ул

Еліюби-пролюбійн гаралтій,
Киңіншын шынадаурай, земен шын

$\nabla 6.0$ тогтсон түвшин, м Газар доорхи үснүүлэлтээр түвшин, м

Digitized by srujanika@gmail.com

 SONGOLT DESIGN CONSULTING Монгол Члс. Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж 12-1, Очир төб, 702 тоот	<p style="text-align: center;">Өмнөговь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл</p> <p style="text-align: center;">Өргөтгөлийн биоцөврөмийн огтпол 1-1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Инженер</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"></td> <td style="width: 25%;">Б.Молом</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Е.Г Шифр: SDC23-02/01</td> </tr> <tr> <td>Гүйцэтгэсэн</td> <td></td> <td>Б.Молом</td> <td style="text-align: center;">Т.Г Шифр:</td> <td>Масштаб: M1:100</td> <td>Огноо: 2023-08-30</td> </tr> <tr> <td>Шалгасан</td> <td></td> <td>Б.Бямбажав</td> <td></td> <td>Зурсгийн дугаар: TX-12</td> <td>Хуудас: TX-15</td> </tr> </table>						Инженер		Б.Молом	Е.Г Шифр: SDC23-02/01	Гүйцэтгэсэн		Б.Молом	Т.Г Шифр:	Масштаб: M1:100	Огноо: 2023-08-30	Шалгасан		Б.Бямбажав		Зурсгийн дугаар: TX-12	Хуудас: TX-15
Инженер		Б.Молом	Е.Г Шифр: SDC23-02/01																			
Гүйцэтгэсэн		Б.Молом	Т.Г Шифр:	Масштаб: M1:100	Огноо: 2023-08-30																	
Шалгасан		Б.Бямбажав		Зурсгийн дугаар: TX-12	Хуудас: TX-15																	

Биоцөөрөмийн талбайн ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Биоцөөрөмийн өргөтгөлийн ёроолыг механизмаар ухах тэгшлэх	m^3	3710
2	Биоцөөрөмийн өргөтгөх талбайг тоёруулан шороон далан хийж, чийглэж, нягтрүүлах	Самосмол	m^3
		Бульдозер	
		Автогрейдер	
		Индуу	
3	$\phi 150$ мм-ийн голчтой халиах хуванцар хоолой угсралт	урт/м	16 ✓
4	$\phi 200$ мм-ийн голчтой цэвэрлэгдсэн үс дамжуулах хуванцар хоолой угсралт	урт/м	15 ✓
5	$\phi 150$ мм-ийн голчтой одоо байгаа цөөрмөөс үс халиах хуванцар хоолой угсралт	урт/м	19 ✓
6	$\phi 150$ мм-ийн голчтой цэвэрлэгдсэн хаягдал үсиг байгальд нийлүүлэх хуванцар хоолой	урт/м	40 ✓
7	Үс гаргалгааны хэсэгт $t=0.15$ м-ийн чулуун талбай, цементэн гагнаастай	m^2	5
8	Биоцөөрөмийн далан дунд байрлуулах шүүрүүлэх худаг дулаалгатай /тайлбар хэсгээс үз/	ш	1
9	Цэвэршүүлсэн хаягдал үсиг халдвартгүйжүүлэх, нөөцлөх худаг дулаалгатай /тайлбар хэсгээс үз/	ш	1
10	Шороон далангийн хоёр хажуу налуугийн дээд хярыг тэгшлэх	Гараар тэгшлэх нягтрүүлах	m^2
11	Ухлагас гарсан шороош зөөж заилуулах	m^3	770
12	Агааржуулалтын малгайч $\phi 150$	ш	4
13	Агааржуулалтын малгайч $\phi 100$	ш	2
14	Отвод $\phi 150$ -мм 45°	ш	10
15	Ташуу гуравлагч $\phi 150$ -мм	ш	6
16	Шибер хаалт $\phi 150$ -мм хоолойд	ш	2
17	Хлоржуулах дак V-500x500x700	ш	1
18	Хлорын цусмал	литр	50
19	Механик хлорын дозатор	ш	1
20	$\phi 15$ -мм дөмбөлгөн хаалт	ш	1
21	Ширмэн таг бетон сүүрийн хамт $\phi 700$	ш	2
22	Дулаалгатай модон таг $\phi 700$	ш	2


Тайлбар:

Биоцөөрөмийн шүүглүүгүүрийн худаг болон цэвэрлэгдсэн усны худгийн бетон хийцийн гадна тал, хоолойн холболтуудад ус тусгаарлагч хийж өгнө. Дугуй төмөр бетон худагт орж гарах шат хийнэ. Бөхир усны худагт ГОСТ 3634-99 стандартад дүйцэх таг тавина. Материалын олдоцтой холбоотойгоор сайжруулсан хуванцар таг ашиглаж болно.

Төмөр бетон худгуудын модон тагийг өндөр нягттай XPS, EPS дулаалгатай байхаар төлөвлөв. Дулаалгын зузаан 10см байх нь тохиоржтой.

Шибер хаалт

M 1:10




Таұлдағы:

Шидер хаалтны рамыг 40×40 -ийн уголнок төмрөөр зангидах гагнаж хийнэ. Хаах шидберийг 5мм -ийн ган листийг зүсэж дээрээ татах баруултай хийх ба шидер, рамын хооронд резин жиийрэг өгнө.

Үс ғарғалғаны талдау

M 1-100



Өмнөгөвь дүмгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл

Цэвэрлэх байгууламжийн биоцөөрөм, шүүх хүдаг, халдваргүйжүүлэх сангийн материалын түүвэр

Б.Молом Е.Г Шифр: Масштаб: Огноо:

МЭСЭН	<i>Б.Молом</i>	SDLCZ-02/01	111.10.100	2023-08-30
		ТГ /Шифр:	Зигзагийн	Хүйслэг:


асан Б.Бямбажав дугаар: ТХ-13 ТХ-15

6 7 8 A3

1 2 3 4 5 6 7 8

**DN250 мм-ийн шугам дээрх Ø1500 үзлэгийн худгийг
БИТҮҮМЖЛЭХ М1:50**

A



№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны худгийг битүүмжлэхэд шаардлагатай нийт газар шорооны ажил	м³	2064
2	Бохир усны худгийг битүүмжлэхэд механизмаар ухаж буцаан булах хэсгийн тоо хэмжээ	Самосмол Бульдозер Автогрейдер Индүү	м³ 1520
3	Бохир усны худгийг битүүмжлэхэд гараар ухаж, буцаан булах хэсгийн тоо хэмжээ	м³	544
4	Одоо байгаа бохир усны худгийн ширмэн тагны бетон суурь солих	м³	2.5
5	Одоо байгаа худгийн дулаалгатай модон таг солих	ш	8
6	Ус чийгний хамгаалалттай полимер цементэн шаваас 5-10см худгийн үе хооронд шавах	м³	12
7	Битум мастик зориулалтын усны хамгаалалттай битумен түрхлэг худгийн гадна талаар 10.6м²*8ш*3 үе	м²	260
8	Худагт холбогдох байгаа шугамаар ус нэвчхээс хамгаалан шавах шилэн шингэн	м³	1
9	Химиин үйлчлэлд тэсвэртэй бүдаг sikaGard 63N /дотор талаас бетон үе хооронд шавах/ түрхлэг хийх боломжтой хэсэгт	м²	30

Септик танкыг хосолж угааж цэвэрлэх

1	100 м³ септик танкны лаг, шавар болон шингэн бохирдлыг зориулалтын машинаар соруулах /15тонн машин/	Үдээ	7
2	Биоцөөрөмж дайх уснаас авч септик танкыг даралттай усаар угааж цэвэрлэх	Үдээ	1

ЦБ-ийн өмнөх 8ш худгийн засварын ажлын тоо хэмжээ

Тайлбар

Цэвэрлэх байгууламж дээр ирж буйд бохир усны зарцуулалт бодит байдалд ямар байгааг мэдэж, шалгахын тулд цэвэрлэх байгууламжийн өмнө байрлах бохир усны худгүүдэг тагийг нээж шалгав. Үзлэг хийсэн бохир усны худгүүд болон сараалжийн байгууламжаар орж байгаа ус нь тунгалаг байсан нь ахуйн бохир устай хамт хөрсний ус их хэмжээгээр орж ачааллыг нэмэгдүүлж байх магадлалтай байв.

Бодит нэхцөл байдал дээр ариутгах татуургын угсралтсан шугам хоолой болон бохир усны төмөр бетон худаг руу байнгын хөрсний ус нэвчин орж байгаа гэсэн таамаглал дэвшүүлснийг орон нутгийнхан нотлов. Цэвэрлэх байгууламж руу явсан бохирын шугам гэмтэлтэй, хөрсний ус орж байх магадлалтай 8 ш худгийг засварлах шаардлагатай байна.

Бохир усны төмөр бетон худагт хөрсний ус нэвчилтийг зогсоож цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын хугацааг олон жилээр уртасгах боломжтой. Цас хайлах, бороо хур элдэгшиг зэрэгт хөрсний ус нэмэгдэж худгаар дамжин цэвэрлэх байгууламж дээрх бохир усны ачааллыг нэмэгдүүлж байгааг зогсох шаардлагатай байна.

Бетон худгийг битүүмжлэхийн түлд бохир усны худгүүдэг зурагт заасан зайд талбайгаар ухаж ажил гүйцэтгэх зайд талбайг гаргаж, даралттай усаар гадна талаас угааж цэвэрлэн үе хооронд полимер цементээр чигжээс хийх шаардлагатай.

Ингэсний дараагаар /Мастика битумная гидроизол 3мм/ буюу битумен мастикаар худгийг тоёруулан 3-4мм зузаантай түрхэж өгнө. Энгийн битум нь температурыг үйлчлэлд тэсвэртэй биш тул хөлдсөн тохиолдолд амархан хуурч унадаг сүл талтай байдалгүй учраас битумен мастик хэрэглэх нь тохиromжтой гэж үзэв.

Битумен түрхлэгийг бүрэн хатсаны дараагаар полимер төрлийн усны хамгаалалттай мастик лент ашиглан тоёруулан ороож бэлтгэнэ.

Худагтай холбогдох бохир усны хоолойг бүрэн гаргаж ирсний дараагаар шилэн шингэн ашиглаж ус нэвчихгүй болтол нь шадж гадна талаар нь ус тусгаслагчар 2мм зузаантай ороож, шадж бэлтгэнэ.



Өмнөговь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл




Цэвэрлэх байгууламжийн өмнөх үзлэгийн худгийг битүүмжлэх, ажлын тоо хэмжээ

Инженер	<i>Б.Молом</i>	Б.Молом	E.Г Шифр:	M1:50	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>Б.Молом</i>	Б.Молом	T.Г Шифр:	SDC23-02/01	2023-08-30
Шалгасан	<i>Б.Бямбажав</i>	Б.Бямбажав	Зургийн дугаар:	TX-14	Хуудас:

F

1 2 3 4 5 6 7 8 А3

1 2 3 4 5 6 7 8



ТАЙЛБАР:

Одоо байгаа сараалжийн байгууламж нь ашиглалтын хугацааны явцад элэгдэл орон хуучирч муудсан тул дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байна.

Үүнд: Дотор ханын өнгөлгөө мүүдсан учир арилган шинээр хийх Гадна хаалга нь эвдэрч хуучирсан тул шинээр сольж хийх Сараалжийн барилгын хаявч цөмөрч мүүдсан тул сольж шинээр цутгах Агааржуулах дефлектор зэвэрч тогтохгүй болж унасан тул солих

Гар сараалжийн ажлын тоо хэмжээ			
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сараалжийн дотор талд ус нэвтрүүлдэггүй түрхлэг хийх	м ²	7.5
2	Арматур (All-Ø13мм) ашиглан төмөр сараалж хийх	кг	41

Заслын тодорхойлолт					
Д/д	Ажлын нэр	Тоо хэмжээ			
1	Будаг арилгах ханын хэмжээ	46.26	m ²		
2	Эмчүльс хийх хананы хэмжээ	46.26	m ²		
3	Ус, чийгнээс хамгаалах түрхлэг будаг	46.26	m ²		
4	2100x1000 мм хэмжээтэй төмөр хаалга			1	
5	Хаявч цутгах	2.0	m ³		
6	Агаар сэлгэлтийн дэфлектор			1ш	
7	Хатуу хог хаягдлын хадгалах сав			1ш	
8	Ажлын нитрил бээлий			3 хайрцааг	
9	Хамгаалалтын хувцас будуу коврал			8ш	
10	Хамгаалалтын нудний шил			10ш	

 Songolt Design Consulting Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж 12-1, Онцгай төб, 702 тоот	Өмнөговь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл					
	Сараалжийн байгууламжийн байгуулалт, огтпол 1-1, 2-2, ажлын тоо хэмжээ					
	Инженер	Б.Молом	Е.Г.Шифр:	M1:50	Огноо:	2023-08-30
Гүйцэтгэсэн	Б.Молом	Т.Г.Шифр:	SDC23-02/01	Зургийн дугаар:	TX-15	Хуудас:
Шалгасан	Б.Бямбажав					

1 2 3 4 5 6 7 8 A3

"ТУУЛ КОНКРИТ ПЛАНТ" ХХК

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ17-70/2
Утас/факс: (976)- 99110233
E-mail: tuulconcreteplant@gmail.com

Шифр: SDC22-02/03*

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ. ХАНХОНГОР СҮМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ

ажлын зураг төсөө

БОЛОВСРЧУЛСАН

Гүйцэтгэсч				Захиалагч				УЛААНБААТАР ХОТ			
Алдан түшээл		Нэр		Гарын үсэс		Алдан түшээл		Нэр		Гарын үсэс	
"ТҮҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	Алдан түшээл	Нэр	Гарын үсэс	SDC SORGOLT DESIGN CONSULTING	Алдан түшээл	Нэр	Гарын үсэс	SDC SORGOLT DESIGN CONSULTING	Алдан түшээл	Нэр	Гарын үсэс
	"Түүл конкремит плант" ХХК-ийн захирал	Х.Сүхбаатар	С.Баяздорж		"Сонголт дизайн" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал	Я.Сүмхүү	Сонголт дизайн ХХК				

ЧЛААНБААТАР ХОТ
2023 ОН

Өмнөговь аймаг, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх баийгууламжийн үерийн хамгаалалтын сүргүйн ажлын зураг төсөл

1. СҮМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ОДООГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Ханхонгор сум нь Өмнөговь аймгийн төвөөс зүүн хойд хэсэгт байрлах ба тус сум нь баруун талаараа Багтын худаг, Залаа уул, Тээг уул хойд талаараа Буурал толгой, Цагаан суварга, Хадат уул, Тээг уул, зүүн талаараа Бөмбөгөр толгой, Дөвүн худгийн бөөр толгой, Хөндлөн толгой, Хацарын Хэцийн ар, Элст толгой, үрд талаараа Монгол толгой, Сүүжийн худаг, Бага уул, Ихэрийн дууцны худаг, Их дууцны хөв толгой, баруун үрд талаараа Бага уул, Хүрэнгийн хонд, Цагаан дүх толгой, Өлзийт уул, Ар цангийн худаг, Харуулт овоо, Багтын худаг хүрдэг өргөн үүдам 11.4 мянган хавтгай дөрвөлжин км нутаг дэвсгэртэй, зүүн нуруу, говь тал хосолсон үзэсгэлэнт сайхан газар нутагтай. Ханхонгор сум нь Өмнөговь аймгийн төвөөс 25 км, Улаанбаатар хотоос 532 км заад байрлана. Баруун талаараа Хүрмэн, Баяндалай сумууд, хойд талаараа Булган, Мандал-Овоо сумууд, зүүн талаараа Цогт-Овоо, Цогтцээний сумууд, зүүн өмнө талаараа Баян-Овоо сумдүүдтэй хил залган оршдог.

1965 онд дархлагдсан Их говийн дархан Ёлын ам зүүн болон Дунд сайхан уул, Жаргалант, Индэрт, Оюут, Чилиастай, Хүүш, Шивэр, Багана, Азарга, Хашаат, Бүйлсэн зэрэг үзэсгэлэнт уулсын амуудтai, Хан-Чул, Хацарын хэц, Их, Бага Аргалант уул, Баян, Гэдрэгийн хэц, Буурын хяр, Өгөөмөр залаа, Базарын хайрхан зэрэг зүүн нурууд, Базар хүйтэн, Балгас, Хотгор, Хойморын голууд, Ёс, Баян, Жаргалант, Өл, Хужир, Хадат, Их цагаан, Хүц, Сүүж, Шавартаай зэрэг олон рашаан булаг, Балгас, Зэгээстийн улаан нууртай. Баяндалай сум нь Монгол Алтайн нурууны үргэлжлэл болох Гурван сайхан уулын зүүн хойт төгсгөлд Тахилга уулын өвөрт баийрлана.

Сүмийн төвийн газрын гадарга хойноос урагшаа үналтай бага зэрэг налуу тогтоцтой. Хойд хэсэг нь хэрчигдэл дагатай харьцангуй жигд тэгшигтэр тогтоцтой, үрд хэсэг хэрчигдэл ихтэй жигд бус гадаргатай. Судалгаанд хамрагдах сумын төвийн талбайн газрын гадаргын хөв шинж нь зөөгдөл-хүримтлалын гадаргуутай. Гадаргыг бүрдүүлэгч голлох хурдас нь Дөрөвдөгчийн настай хайргархаг шавранцар, хайргархаг элс -элсэнцэр, шавбар, шавранцар болно. Газрын гадаргын харьцангуй өндөржилт нь 1502.90-1544.90м-ийн хооронд, өндөржилтийн зөрүү 42м.

Гидрогеологийн зүй тогтолын хувьд бүрэн үсжилттай, сумын төвийн хэсэгт болон үрд хэсгээр хөрсний усны түвшин 3.5-4.5м-т илэрсэн.

Ханхонгор сумын нутаг дэвсгэр хойноос урагшаа чиглэлтэй түр зуурын үргэлжлэлтэй тогтолцоогүйн хөгжжик бүй 2 том гүү жалгатай. Үг жалга нь судалгааны талбайн хойноос үрд зах хүртэл үргэжлэн илүү өргөн гүн болж байна. Сүмийн төвийн хэсэг болон үрд хэсэг ерөнхийдөө идэгдлийн сүлжээ ихтэй, гүү жалгыудаар хэрчигдсэн жигд бус гадаргатай. Баруун хойт хэсэг нь тэгшигтэр гадаргуутай, зүүн үрд хэсгээр үерийн усны жалгыудаар хэрчигдсэн жигд биш гадаргуутай.

Энэхүү зураг төслийн Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх баийгууламжийн үерийн хамгаалалтын сүргүйн ажлын зурсийг боловсруулсан бөгөөд үүниийн түлд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:

- Сүмийн төвийн дэвсгэр нутгийн хэмжээнд 1:1000 масштабтай топозураглал хийсэн.
- Сүргүйн трассын дагуу инженер геологийн судалгаа хийж 5 м гүнтэй 15 цооног өрөмдөж зураглал үйлдсэн.

Дэвсгэр зурсийг Геодезийн зураг төслийн Геомен ХХК-д боловсруулсан да Инженер геодезийн судалгааг Гурван тэс ХХК гүйцэтгэсэн да тайланг хавсаргав.

2. СҮМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

2.1. Чүр амьсгалын нөхцөл, ус зүйн тооцоо

2.1.1. Чүр амьсгалын нөхцөл

Сүмийн нутаг дэвсгэр нь баруун талаараа Багтын худаг, Залаа уул, Тээг уул хойд талаараа Буурал толгой, Цагаан суварга, Хадат уул, зүүн талаараа Бөмбөгөр толгой, Дөвүн худгийн бөөр толгой, Хөндлөн толгой, Хацарын Хэцийн ар, Элст толгой, үрд талаараа Монгол толгой, Сүүжиийн худаг, Бага уул, Ихэрийн дууцны худаг, Их дууцны хөв толгой, баруун үрд талаараа Бага уул, Хүрэнгийн хонд, Цагаан дүх толгой, Өлзийт уул, Ар цангийн худаг, Харуулт овоо, Багтын худаг хүрдэг өргөн үүдам 11.4 мянган хавтгай дөрвөлжин км нутагтай. Газар нутгийн хэмжээгээр аймагтадаа Гурвантэс, Номгон сумдын дараа ордог.

Чүл нуруу, говь тал хосолсон үзэсгэлэнт сайхан газар нутагтай. 1965 онд дархлагдсан Их говийн дархан Ёлын ам зүүн болон Дунд сайхан уул, Жаргалант, Индэрт, Оюут, Чилиастай, Хүүш, Шивэр, Багана, Азарга, Хашаат, Бүйлсэн зэрэг үзэсгэлэнт уулсын амуудтai, Хан-Чул, Хацарын хэц, Их, Бага Аргалант уул, Баян, Гэдрэгийн хэц, Буурын хяр, Өгөөмөр залаа, Базарын хайрхан зэрэг зүүн нурууд, Базар хүйтэн, Балгас, Хотгор, Хойморын голууд, Ёс, Баян, Жаргалант, Өл, Хужир, Хадат, Их цагаан, Хүц, Сүүж, Шавартаай зэрэг олон рашаан булаг, Балгас, Зэгээстийн улаан нууртай, Газрын хөрсөндөө чулцуун нүүрсний орд, Цагаан, Бараан хайрханы өнгөт чулцуу, ногоон шавбар, хужир, шохой зэрэг байгалийн баялагттай, таана, хөмүүл, сонгино, арц, заг, багалуур, бүдэргана, сондуул харгана, бүйлс, монгол өвс, хазаар хулангийн үндаа, боролзой тэмээний хөх, гоёо, хармаг, улиас зэрэг амт чанар дүхийн үргамал үргадаг өгөөмөр баян нутаг юм.

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сум нь Монгол орны барилга баийгууламж, зураг төслийн төлөвлөлтөнд хэрэглэх уур амьсгалын мужлалаар хүйтэвтэр өвөлтэй, хуурай халуун зүнтэй, салхины ачаалал ихтэй, ул хөрсний улирлын хөлдөлт бага, уур амьсгалын III дүсэд хамаарна.

Хүснэгт-1. Цаг уурын үндсэн үзүүлэлтүүд

Цаг уурын үзүүлэлтүүд	Тоон утга
1. Агаарын температур	
• Жилийн дундаж температур	6,5°C
• Агаарын үнэмлэхүү их температур	39,0°C
• Агаарын үнэмлэхүү ихийн 7 сарын дундаж	35,0°C
• Агаарын үнэмлэхүү бага температур	-34,2°C
• Хамгийн хүйтэн сарын үнэмлэхүү багын дундаж	-26,8°C
• Гаднах агаарын температурын хоногийн дундаж агууриг	9,0°C
• Үнэмлэхүү их агууриг	28,8°C

Өмнөговь аймаг, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх баатгууламжийн үерийн хамгаалалтын сүргүйн ажлын зураг төсөл

2. Гаднах агаарын тооцооны температур	
• Хамгийн хүйтэн 1 хоногийн	-24,6° С
• Хамгийн хүйтэн 3 хоногийн	-23,0° С
• Хамгийн хүйтэн 5 хоногийн	-21,5° С
• Агаар сэлгэлтийн	-14,3° С
• Халуун 1 хоногийн	30,5° С
3. Агаарын чийгшил	
13 цагийн харьцаангуй чийгшил	
• Хамгийн хүйтэн сар	40%
• Хамгийн халуун сар	58%
4. Хур тунадасын хэмжээ	
• Жилд бүүх хур тунадас	130,1 мм
• Дулаан улиралд бүүх хур тунадас	120,5 мм
• Хоногийн хамгийн их хур тунадас	137,8 мм
5. Галлаганаы (халаалтын) хугацааны үзүүлэлт	
• Эхлэх хугацаа	X.15
• Дуусах хугацаа	IV.15
• Үргэлжлэх хугацаа	182 хоног
• Халаалтын улиралын тооцооны дундаж температур	-4,6° С
• Халаалтын улиралын эрчим	-829,2 С
6. Салхины үзүүлэлт	
• Салхины жилийн дундаж хурд	3,6 м/сек
• Салхины өвлийн 3 сарын дундаж хурд	2,7 м/сек
<i>Газрын дагаргуугаас 10 метрийн өндөрт салхины дээд хурд</i>	
• 1 жилд 1 удаа тохиолдох	30 м/сек


• 5 жилд 1 удаа тохиолдох	33 м/сек
• 10 жилд 1 удаа тохиолдох	34 м/сек
• 20 жилд 1 удаа тохиолдох	38 м/сек

Хээрийн судалгааны явцад үерийн хамгаалалтын сүргүйн трассыг баатр зүйн зурагт буулгаж, саарж жалгын огтолж баатгаа цэгүүдийг баатруулж, ус хураах талбайн ерөнхий баатдал/ ургамалшилт, хөрсний дүтэц, ус хураах талбайн хэмжээ, голдиролын тахиршил, эргийн баатдал зэргийн бичиглэлийг хийв. Судалгаанд хамрагдаж баатгаа хэсгийн ус хурах талбайн сав газрын гидрографийн үзүүлэлт ус хурах талбайн хэмжээ, дундаж өндөр, хэвгий болон саарж жалгын урт, дундаж хэвгийн тахиршилтийг M1:100000 масштаб дүхийн баатр зүйн зураг, аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг ашиглан тодорхойлоб. Судалгаанд хамрагдаж бүй дүс нутагт "Ус зүйн тодорхойлолтуудыг тооцоолох норм ба дүрэм"/ БНДД2.01.14-86/ болон аман судалгаанаас үзэхэд зуны хур борооны үер нь хаврын шар үснүү үерээс илүү эрчимшилтэй баатдаг тул хур борооны үерийн хамгийн их үрсацын тооцоог хийв. Хур борооны үерийн их үрсацын хэмжээг тодорхойлохын тулд хоногийн хамгийн их тунадасны хангамшил тооцоог хийв.

Хоногийн хамгийн их тунадас түүний хангамшил


Хоногийн хамгийн их тунадасны статистик боловсруулалтыг хийхийн тулд цаг уурын ажиглалтын материал хоногийн хамгийн их тунадасыг авч ашиглан үзүүлэв. Ажиглалтын эгнээнд моментийн аргаар статистик боловсруулалт хийж, хангамшилн мурүү баатгуулан 1%-ийн хангамшил дүхийн хоногийн хамгийн их тунадасны хэмжээг тооцон гаргав. Харин сүүлийн жилүүдэд барилга баатгууламжийн тооцоонд хэрэглэж баатгаа ("Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлтүүд"/УЦҮХ1994 он/ дурдсандаар хоногийн хамгийн их тунадасны 1%-ийн хангамж дүхийн хэмжээг уг дүсэд $H_{1\%}=90\text{mm}$ гэж тодорхойлсноор цаашдын тооцоонд хамруулан хэрэглэв.

1%-ийн хангамж дүхийн хоногийн хамгийн их тунадасны хэмжээний мужал



"Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлтүүд"
/УЦҮХ 1994 он/

Зураг-1. Ханхонгор сумын сайдуудын ус хурах талбай



Хамгийн их тунадас түүхийн хангамшил

Тухайн сав газрууд нь Монгол орны үрүйн үер эрчимтэй болж өнгөрдөг мүжид хамарагдах бөгөөд бодгино хугацаанд эрчимтэй орсон борооны улмаас их хурдтай үер ծүүж үрдэг онцлогтой. Иймээс судалгаагүй сав газрын гол, горхи, хуурай сайдын хур борооны үерийн усны хамгийн их урсацын тооцоог дараах аргачлалуудаар тооцож гаргав.

200 км²-ээс бага ус хураах талбай бүхий гол горхи, сайдуудын үерийн хамгийн их урсацын тооцоог ("Үзүүн тодорхойлолтуудыг тооцох норм ба дүрэм" /БНБД 2.01.14-86./)-д заасны дагуу хур борооны эрчимшилтийн аргыг ашигласан болно.

$$Q_{ix} = q_{ix} * \phi H_{ix} * \delta * p_x * F$$

Энд:

Q_{ix} - үерийн их урсац / м³/с /

q_{ix} - үерийн их урсацын модуль / л/с км² /

ϕ - үерийн урсацын коэффициент

H_{ix} - 1% хангамжтай хоногийн хамгийн их тунадас / мм /

δ - нууршил, ой, намагшилтын коэффициент

p_x - 1%-ийн хангамшилаас шилжүүлэх коэффициент

F - ус хураах талбай / км² /

Урсацын хамгийн их урсацын модулийг (q_{ix} -ийг) тодорхойлоход шаардагдах гулдрилын хэлбэр эзүүн тодорхойлолт (F)-ийг дараах томъёогоор тодорхойлов.

$$\Phi_r = 1000 * L / K_r * J_r * F^{1/4} * (\phi * H)^{1/4}$$

Энд:

Φ_r - голын хэлбэр эзүүн тодорхойлолт

L - хөндлүүр хүртэлх гулдрилы урт /км/

K_r - гулдрил, татмын адраашлын итгэлцүүр

J_r - голын дундаж хэвсий

Ус цүглүүлах талбайн хажуу бэлээр үер урсац хугацааг (t_{xb}) тодорхойлоход шаардагдах хажуу бэлийн хэлбэр эзүүн тодорхойлолт (Φ_{xb})-ийг дараах томъёогоор тодорхойлов.

$$\Phi_{xb} = (1000 * L_{xb})^{1/2} / \pi_{xb} * J_{xb}^{1/4} * (\phi * H)^{1/2}$$

Энд:

Φ_{xb} - хажуу бэлийн хэлбэр эзүүн тодорхойлолт

L_{xb} - ус хураах талбайн хажуу бэлийн дундаж урт /км/

J_{xb} - хажуу бэлийн дундаж хэвсий

π_{xb} - хажуу бэлийн адраашлын итгэлцүүр

Үерийн урсацын итгэлцүүрийг дараах томъёогоор тодорхойлов.

$$\phi = C_2 * \phi_0 / (F+1)^{n_6} * (J_c / 50)^{n_5}$$

Энд:

C_2 - эмпир итгэлцүүр (ийн дүсэд 1.3, дусад дүсэд 1.2-оор авна)

ϕ_0 - $F=10$ км², $J_c=50\%$ байх үеийн урсацын итгэлцүүр

n_5 - хөрсний дүтцээс хамаарах итгэлцүүр

n_6 - уур амьсгалын дүсээс хамаарах итгэлцүүр (ийн дүсэд 0.07, дусад дүсэд 0.11-ээр авна)

Өмнөговь аймаг, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлын зураг төсөл

Үс зүйн тооцооны үзүүлэлтүүд						
№	Байршил	Үс хураах талбай, км ²	Сайрын урт, км	Зарцуулга, Q _{1%} м ³ /сек	Зарцуулга, Q _{3%} м ³ /сек	Зарцуулга, Q _{5%} м ³ /сек
1	ҮС ХУРААХ ТАЛБАЙ-1	0.44	0.74	0.95	0.77	0.68

- Цэвэрлэх байгууламжийн баруун талаар Үерийн хамгаалалтын суваг-2 сувгийг төлөвлөн одоо байгаа жалганд нийлүүлнэ. ПК0+50 дээр одоо байгаа жалгыг бэхлэн L=14 м үс оруулга төлөвлөв.
- Цэвэрлэх байгууламжийн баруун талын хашаагаар дайран өнгөрч байгаа жалгыг дарж бийтүүлнэ.
- Цэвэрлэх байгууламжийн хашаан доторх одоо байгаа жалгыг шороогоор дүүргэх ажил нь Цэвэрлэх байгуулажмийн газар шорооны ажилд орсон.

Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн хүчин чадлын үзүүлэлтийг Хүснэгт-4-т үзүүлэв.

Үерийн хамгаалалтын сувгийн хүчин чадлын үзүүлэлт Хүснэгт-4

Сувгийн нэр	Зарцуулга, м ³ /с /Q _{5%} /	Сувгийн гүн, м /h/	Ёроолын өргөн, м /b/	Налуу /m/	Шинээр хийх авто зам доогуурх үс гаргуйр, ш	Үерийн хамгаалалтын сувгийн өргөсөлтийн урт, м	Нийт сувгийн урт, м
ҮХС-1	0.77	0.8	1.0	1.5	2	21.6	320
ҮХС-2	0.77	0.8	1.0	1.5	-	-	390

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ДАРААЛАЛ

4.1. Өнгөн хөрс хуулах, овоолох, зайлцуулах ажил

1. Зураг дээр тодорхойлсон газруудаас өнгөн хөрсийг ухаж зөөнө.
2. Захиалагчийн төлөөлөгчийн тодорхойлсон газарт өнгөн хөрсийг овоолно. Илүүдэл хөрсний овоолго хийх талбайн өнгөн хөрсийг талбайн хажууд нь овоолно.
3. Өнгөн хөрсийг зайлцуулсны дараа гадаргүүг тэгш нэгэн жигд хэлбэртэй болгон засна.

4.2. Ухлагын ажил

1. Ухалгын ажилд "Барилгын газар шороо ба буурь суурин ажил" БНДД2.02.01-90 нормыг үдирдамж болгоно.
2. Ухалга хийх хэсэгт төслийн гүн болон өргөний хэмжээсүүдийг газар дээр нь байрлуулж, буулган тэмдэглэгээ хийнэ.
3. Ухалга хийх газарт инженерийн шүгам сүлжээ байгаа эсэхийг магадлан, хамгаалалтын арга хэмжээ авна.
4. Ухлагын байрлал ба түвшин нь газрын гадаргын бодит байдалас хамааран өөрчлөгднө.
5. Ухлагын ажлын хажуу налуу нь батлагдсан норм, техникийн нөхцөл шаардлагын дагуу зохих аюулгүй ба тогтвортой байдалыг сахих ёстой.

Үс гаргуйрын хүчин чадлын үзүүлэлт Хүснэгт-3										
Үс гаргуйрын нэр	Зарцуулга, м ³ /с (Q _{5%})	Гүн, м (h)	Өргөн, м (b)	Үс гаргуйрын хөөлийн тоо ширхэг	Налуу, % (l)	Барзгарын коэффициент (n)	Үс гаргуйрын эзэн дэхь гүн, (h)	Үс гаргуйрын мөсгөл дэхь гүн, (h)	Үргсэлийн хүрд, м/с (V)	Үс гаргуйрын урт, м (L)
Үс гаргуйр-1	0.77	1	1.0	2	1.1	0.017	0.47	0.35	1.57	10
Үс гаргуйр-2	0.77	1	1.0	2	0.5	0.017	0.48	0.38	1.59	10

Үерийн хамгаалалтын сувгийн үсыг цэвэрлэх байгууламжийн баруун болон зүүн хэсээр 2 үндсэн сувагт нийлж одоо байгаа жалганд нийлүүлнэ. Үерийн хамгаалалтын суваг-2 дээр одоо байгаа жалгаас ирэх уснаас хамгаалж үс оруулгыг ПК0+42 дээр төлөвлөсөн.

- Цэвэрлэх байгууламжийн зүүн талаар Үерийн хамгаалалтын суваг-1 сувгийг төлөвлөн ПК0+68-ПК0+78, ПК2+70-ПК2+80 хооронд тус дүр L=10 м урт авто зам доогуурх үс гаргуйраар дамжуулан одоо байгаа жалганд нийлүүлнэ.

Өмнөговь аймаг, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн үерийн хамгаалалтын сүргүйн ажлын зураг төсөл

6. Инженерийн шугам сүлжээ байгаа газарт ухалгыг гарцаар хийж, шугам сүлжээний дүрэн дүтээн байдалыг ханган, төслийн заалттай уялдуулна.

8. Цутгамал төмөрбетон хийцийн үгсралтын үед батлагдсан норм, техникийн нөхцөл шаардлагын дагуу зохиц аюулгүй ба тогтвортой байдалыг сахих ёстой.

4.3. Төмөр бетон цутгах ажил

- Цутгамал төмөрбетон хийц байгуулахдаа "Усны барилга байгууламжийн бетон да төмөрбетон дүтээц" БНДЗЗ-06-09 нормыг удирдамж болгосон байна.
- Цутгамал төмөрбетон хийцийн бетон болон арматурчлал, хэмжээсүүд нь дээрх норм болон төсөлд заасан үзүүлэлтийн байдалыг хангасан байна.
- Гүйцэтгэгч нь цутгамал төмөрбетон хийцийн арматурыг төсөлд заасан үзүүлэлтийн дагуу захиалан бэлтгүүлж, шалган хүлээн авсан байна. Арматурын төрлийг БНД52-01-10 нормыг баримтлан бэлтгэнэ.
- Төмөрбетон хийц цутгах талбайг урьдчилан тэгшилж, нягтрин төслийн тэмдэгтэд тохируулан бэлтгэсэн байна.
- Бетон да арматурын төрлийг үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэн тээвэрлэн барилгын талбайд авчирна.
- Захиалагчийн төлөөлөгчөөс зөвшөөрөл авсны дараа үгсралтын ажлыг эхлэнэ.

4.4. Бүтээгдэхүүн

- Цутгамал төмөрбетон хийцийн бетоны бат бэх, арматур да хэлбэр хэмжээс нь төсөлд тавигдсан шаардлагыг хангасан байна.
- Бетоны бат дэхийн үзүүлэлт нь төсөлд заасан хэмжээг хангаж байгаа эсэхийг үйлдвэрлэж байгаа байгууллага дээж, шоо авч түршин чанарыг баталгаажуулсан байна.
- Ашигласан арматурын үзүүлэлт нь төсөлд заасан чанарын шаардлагыг хангасан байна.
- Барилга байгууламжийн биеid тохирох материалыг сонгох үйл ажилгаа нь Захиалагчийн төлөөлөгч да хяналтын Инженерийн оролцоотой төсөлд заасан үзүүлэлтийн дагуу хийгдэнэ.

4.5. Гүйцэтгэл

- Цутгамал төмөрбетон хийцийг байгуулахын өмнө байрлах газарт заагдсан шугам өндөржилтийн түвшин хүртэл тэгшилгээ хийж, нягтрин.
- Тэгшилж бэлтгэсэн талбай дээр арматурын төрлийг үгсрэн байрлуулна.
- Бетоны хэлбэр хэмжээнд тохируулан хашлагыг үгсрэн, бэхзэнэ.
- Бетоны хашлагыг байрлуулах явцад түүний төмпературин заадасны банзан материалыг төсөлд заасан тэмдэгтэд байрлуулна.
- Хашлагын хэлбэр хэмжээ, бат бэх байдал нь төслийн үзүүлэлтийн тохирч байгаа эсэхийг шалган, тохируулсны дараа бетоныг цутгах ажлыг эхзэнэ.
- Бетоныг цутгах үед 0.3 м-ээс илүү зузаан бетонд гүний доргиур, түүнээс бага зузаантай талбайд талбайн доргиурыг ашиглан нягтрин.
- Бетоны бэхжих таатай температур нь 15-20°C градус байх да түүнээс их температурт бэхжэсэн бетоны гадаргууг усалж, хасах температуртай нөхцөлд дулаалж бэхжүүлэх арга хэмжээ авна.

Ашигласан материал

- Барилгын норм да дүрэм

Барилгад хэрэглэх цүүр амьсгалын да геофизикийн үзүүлэлтийн (БНД 23-01-09)

- Барилгын норм да дүрэм

Үс зүйн тодорхойлолтуудыг тооцоолох норм да дүрэм (БНД 2.01.14-86)

- В. А. Большаков

Сборник задач по гидравлике. 1975г

- Н. М. Константинов, Н. А. Петров, Л. И. Высоцкий

Гидравлика, гидрометрия, гидрология 1987г

- В. А. Крашников

Пособие по определению основных гидрологических характеристик 1984г

- В. А. Крашников

Пособие по определению расчётных характеристик максимального стока малых рек территории МНР при отсутствии данных гидрологических наблюдений

- К. П. Клибашев, И. Ф. Горошков

Гидрологические расчеты 1970г

- П.Г. Киселева

Справочник по гидравлическим расчетам 1974 г

- Р.Р.Чугаев

Гидротехнические сооружение 1985г

- Барилгын норм да дүрэм 2003 он

Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам БНД 33-01-03

- Барилгын норм да дүрэм 2010 он

Усны барилга байгууламжийн бетон да төмөр бетон дүтээц БНД 33-06-09

- Барилгын норм да дүрэм 2005 он

Үгсармал бетон, төмөр бетон дүтээц БНД 52-03-05

- Барилгын норм да дүрэм 2010 он

Усны барилга байгууламжийн ачаалал да үйлчлэл БНД 33-05-09

- Барилгын норм да дүрэм 2004 он

Хот, тосгоны төлөвлөлт БНД 30-01-04

- Барилгын норм да дүрэм 2004 он

Хот суурини гудамж зам төлөвлөлт БНД 32-01-04

- Барилгын норм да дүрэм 2010 он

Шороон доомт БНД 33-07-09

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

№	ЗУРГИЙН НЭР	ХЧУУДАСНЫ ТОО	ХЧУУДАСНЫ ДУГААР
1	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	1	1
2	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН ЕРӨНХИЙ БАЙГУУЛАЛТ	1	2
3	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН УЛААН ШУГАМЫН ЗУРАГ	1	3
4	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН БАЙГУУЛАЛТ	4	4-7
5	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-1 ДАГЧУУ ЗҮСЭЛТ	1	8
6	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-1 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	3	9-11
7	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2 ДАГЧУУ ЗҮСЭЛТ	1	12
8	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ	3	13-15
9	АВТО ЗАМЫН ЧС ГАРГУУРЫН НЭГ ЗАГВАРЫН ЗУРАГ, АРМАТУРЧЛАЛ, МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР	3	16-18
10	ХАМГААЛАЛТЫН ХАШЛАГА	1	19
11	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-1-Н АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ	1	20
12	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2-Н АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ	1	21

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F



"ТУУЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				Үе шам: АЗ. 2023.09		
	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ						
	Инженер	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	E.Шифр: SDC23-02/01		Масштаб:	Ондоо:
	Гүйцэтгэсэн	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	T.G.Шифр:		Зургийн дугаар:	Бүх хувьдас: ЧББ-01 -21-
Шалгасан	<i>С.Батбаяр</i>	Х.Сүхбаатар					

1	2	3	4	5	6	7	8	A3
---	---	---	---	---	---	---	---	----

1

2

4

5

6

7

8

24

БАТАЛСАН:

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР:

ЗӨВШӨӨРӨЛЦӨН:

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМҮН ЗАСАГ ДАРГА:

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМҮН ГАЗРЫН ДААМЖАА

"ЭЛКА" ОНӨААТУГЫН ЗАХИРАЛ:



/Ц.ЗОЛБОО/ /Б.БАТБААТАР/ /Б.ЧЯНГА/ /Д.ЦЭЦЭГСАЙХАН/

A

B

C

D

E

F



6

7

8

ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Нэршил	Тайлбар
1	Явган зам	Одоо байгаа
2	Сараалжын байгууламж	Одоо байгаа
3	Хашаа	Төлөвлөж бүй
4	Септик танк	Одоо байгаа
5	Септик танк	Одоо байгаа
6	Биоцөөрөм	Одоо байгаа
7	Биоцөөрөм	Төлөвлөж бүй
8	Цэвэрлэгдсэн ус хадгалах худаг	Төлөвлөж бүй
9	Авто зогсоол	Төлөвлөж бүй
10	Явган зам	Төлөвлөж бүй
11	Орц, гарц	Төлөвлөж бүй

Тайлбар:

Үг зургийг тайлбар бичигтэй хамтагдан үзэх үү. Цөөрмийн огтололыг TX-9 ... TX-12 зургаас үз.

Одоо байгаа хашааны хэмжээ нь 162 x 100м хэмжээтэй бөгөөд эвдээрсэн байгаа тул шинээр сольж, 232.8 x 100м хэмжээтэй болж өргөтгөнө.

Биоцөөрөмийн онцлох цэгийн координат дугаараар

№	X-Тэнхлэгийн дагуу	Y-Тэнхлэгийн дагуу
1	X=458490.470	Y=4847181.830
2	X=458513.031	Y=4847122.880
3	X=458573.198	Y=4847146.018
4	X=458505.541	Y=4847204.932

ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа шороон зам
- Одоо байгаа цахилгааны шугам
- Одоо байгаа дохирын шугам
- Хаялбар
- Одоо байгаа гэрэлтүүлэг
- Одоо байгаа биоцөөрөм
- Төлөвлөж бүй биоцөөрөм
- Төлөвлөж бүй авто зам, зогсоол
- Төлөвлөж бүй хашаа
- Төлөвлөж бүй нарны зайн хураагүүрт гэрэлтүүлэг /2 ш/
- Төлөвлөж бүй ногоон байгууламж /29 ш/
- Төлөвлөж бүй инженерийн дэлтгэл арга хэмжээ

Өмнөговь аймгийн, Ханхонгор сумын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл

Инженерийн дэлтгэл арга хэмжээ

Инженер	Х.Батбаяр	Х.Батбаяр	Е.Г. Шифр: SDC23-02/01	Масштаб: M1:1500	Огноо: 2023-08-30
Гүйцэтгэсэн	Х.Батбаяр	Х.Батбаяр	Т.Г. Шифр: Зургийн дугаар:		
Шалгасан		Х.Сүхбаатар			

1

2

3


4


5


6


7


8













ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН БАЙГУУЛАЛТ M1:500



ТАНИХ ТЭМДЭГ

Шороон зам	Төлөвлөж бүй авто зам, зогсоол
Цахилгааны шугам	Төлөвлөж бүй хашаа
Бохирын шугам	Төлөвлөж бүй нарны зайн хураагүүрт гэрэлтүүлэг
Хаялдар	Төлөвлөж бүй ногоон байгууламж
Одоо байганаа гэрэлтүүлэг	Үерийн хамгаалалтын суваг
Одоо байганаа биоцөөрөм	Пикет
Одоо байганаа хашаа	Абто замын ус гаргүүр
Төлөвлөж бүй биоцөөрөм	

ЗУРАГ ЧУНШИХ СХЕМ




1. Зураг дээрх хэмжээ метрээр.
2. Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө шугам сүлжээ харшуулсан бүх алдан байгууллагуудаар чагналт хийлгэж холбогдох инженерүүдийн байлыцуулж ухлагын ажлыг гүйцэтгэнэ.
3. Нягтрүүлгүн ажлыг 1.65 гр/см³/ хүртэл услах нягтрүүлна.
4. Үс зайлзуулах сувгиийн үгсрэлтэйн ажлыг үсны барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлнэ.
5. Үс зайлзуулах сувгиийг төслийн хэлдэх хэмжээнд хүртэл тогтолцоулж үзүүлэх болно.
6. Шугам сүлжээний өндөр болон газрын гадаргын өндөр өөрчлөгджөх болно.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМҮН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

Инженер	Х.Батбаяр	Х.Батбаяр	Е.Г.Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	Х.Батбаяр	Х.Батбаяр	SDC23-02/01	M1:500	2023.09
Шалгасан	Х.Сүхбаатар		T.G.Шифр:	Зургийн дугаар:	Бүх хуудас: ЧББ-07 -21-

Үерийн хамгаалалтын суваг-1-ийн дагуу зүсэлт
ПК0+00-ПК3+37



Пикет	ПК0+00	ПК0+20	ПК0+30	ПК0+40	ПК0+60	ПК0+80	ПК0+85	ПК1+00	ПК1+20	ПК1+30	ПК1+40	ПК1+60	ПК1+80	ПК2+00	ПК2+20	ПК2+40	ПК2+60	ПК2+80	ПК3+00	ПК3+20	ПК3+37	
Зай, м	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	
Газрын гадаргын өндөржилт, м	1504.95	1505.75	1506.09	1505.25	1505.26	1505.01	1504.96	1504.96	1504.09	1504.89	1504.96	1504.01	1505.01	1504.96	1503.91	1504.71	1504.83	1503.79	1503.79	1504.65	1504.55	
Сүбсийн харын өндөржилт, м	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	
Сүбсийн ёроолын өндөржилт, м	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.12	1.12	1.12	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	
Чхлагын өндөр, м	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	
Чхлагын эзэлхүүн, м ³	69.52	57.44	61.35	59.60	59.60	59.60	60.47	52.43	51.61	60.47	60.47	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	12.02	
Зай, м	L=30 м	i=0.024	L=55 м	i=0.011	L=45 м	i=0.013	L=110 м															i=0.005
Хэвсий																						
Гидравлик элемент	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.017, v=2.06 м/с, H=0.27 м, Бетон зуурмагтай чулунч урлаг	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.017, v=2.17 м/с, H=0.26 м, Бетон зуурмагтай чулунч урлаг	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.017, v=2.17 м/с, H=0.26 м, Бетон зуурмагтай чулунч урлаг	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.017, v=2.17 м/с, H=0.26 м, Бетон зуурмагтай чулунч урлаг	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.017, v=2.17 м/с, H=0.26 м, Бетон зуурмагтай чулунч урлаг	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.017, v=2.17 м/с, H=0.26 м, Бетон зуурмагтай чулунч урлаг	L=10 м, R=11.93, ∠120°53'47"															
Чигийн зураглал		L=9.0 м, R=15.93, ∠89°59'15"																			ПК2+94	

Таных тэмдэг

Чурганлын үндэстэй, бор шаргал өнгийн элс бүхий өнгөн хэрс.

ИГЭ №1: Бор өнгөтэй, Делюби-пролюбиин гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хагас хатуу консистенцтэй, шабранцар ул хэрс.

ИГЭ №2: Улаан хүрэн өнгөтэй, Делюби-пролюбиин гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, агуулун уян налархай, зөвлөн уян налархай, урсамтгай консистенцтэй, шабар ул хэрс.

Хөрсний нас, гарал үүслийн индекс

Шурфийн амсар

0.5 -Хөрсний үеийн хил

Газар доорхи үснүүхөөрч тогтсон түвшин, м

Газар доорхи үснүүхөөрч түвшин, м

Огноо

8.0 Шурфийн гүн /м/

2023.06.22

Үл хөрсний байдал

Шабарлаг ул хэрс

Хагас хатуу консистенцтэй

Агуулун уян налархай консистенцтэй

Зөвлөн уян налархай консистенцтэй

Чрсамтгай консистенцтэй


Тайлбар:
1. Зураг дээрхи хэмжээсүйг метрээр өгөв.
2. Үерийн хамгаалалтын сувгийн хэлдэр хэмжээнд нь хүртэл тогтолцол цэвэрлэж байх.
3. Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтиныг байгуулсан хяналт тавин ажиллана.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМНӨН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТАЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТАЫН СУВАГ-1-Н ДАГЧУУ ЗҮСЭЛТ ПК0+00-ПК3+37
Үе шам: А3.

Инженер		Х.Батбаяр	Е.Г.Шифр:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн		Х.Батбаяр	SDC23-02/03*	Б1:100, Х1:1000
Шалгасан		Х.Сүхбаатар	Т.Г.Шифр:	2023.09


Зургийн дүгээр: ЧББ-08
Бүх хүудас: -21-



Тайлбар:

- Зураг дээрхи хэмжээсийг мөррээр өгөв.
- Төмөр бетон эдлэлийн марк В30 байна.
- Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлт (E300) MNS: 1918 : 55, ус нэвтрүүлэх чадвар (W6) MNS: 2122 : 85, байна.
- Үерийн хамгаалалтын сувгийг төслийн хэлбэр хэмжээнд нь хүртэл тогтолцол цэвэрлэх байх.
- Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтныг байланцуулан хяналт тавин ажиллана.

"ТҮҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-1 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК0+20, ПК0+40, ПК0+60, ПК0+80, ПК1+00, ПК1+20					
	Инженер	<i>Д.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	E.Г.Шифр:	Mасштаб:	Огноо:
	Гүйцэтгэсэн	<i>Д.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	TCР-01/2022	M1:100	2023.09
	Шалгасан	<i>С.Сүхбаатар</i>	Х.Сүхбаатар	T.Г.Шифр:	Зургийн дугаар:	Бүх хүудас:



Тайлбар:

1. Зураг дээрхи хэмжээсийг метрээр өгөв.
2. Төмөр бетон эдлэлийн марк В30 байна.
3. Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлт (Е300) MNS: 1918 : 55, ус нэвтрүүлэх чадвар (W6) MNS: 2122 : 85, байна.
4. Үерийн хамгаалалтын сувгийг төслийн хэлбэр хэмжээнд нь хүртэл тогтолцомол цэвэрлэж байх.
5. Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтныг байланцуулан хяналт тавин ажиллана.

<p style="text-align: center;">"ТҮҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ" ХХК ЗТ17-70/21</p>	<p style="text-align: center;">ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ</p>	<p style="text-align: center;">ҮЕ ШАМ: А3.</p>
<p>Инженер <u>Х.Батбаяр</u></p>	<p>Х.Батбаяр</p>	<p>Е.Г.Шифр: TCP-01/2022</p>
<p>Гүйцэтгэсэн <u>Х.Батбаяр</u></p>	<p>Х.Батбаяр</p>	<p>Масштаб: M1:100</p>
<p>Шалгасан <u>С.Сүхбаатар</u></p>	<p>Х.Сүхбаатар</p>	<p>Огноо: 2023.09</p>
<p>T.G.Шифр:</p>	<p>Зурсийн дугаар: УББ-10</p>	<p>Бүх хүудас: -21-</p>

1

2

3

4


5

6


7

8


Үерийн хамгаалалтын суваг-1 хөндлөн огтмол
ПК2+60




Үерийн хамгаалалтын суваг-1 хөндлөн огтмол
ПК2+80



Үерийн хамгаалалтын суваг-1 хөндлөн огтмол
ПК3+00



Үерийн хамгаалалтын суваг-1 хөндлөн огтмол
ПК3+20



Тайлбар:

- Зураг дээрхи хэмжээсийг метрээр өгөв.
- Төмөр бетон эдлэлийн марк В30 байна.
- Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлт (E300) MNS: 1918 : 55, ус нэвтрүүлэх чадвар (W6) MNS: 2122 : 85, байна.
- Үерийн хамгаалалтын сувгийг төслийн хэлбэр хэмжээнд нь хүртэл тогтолцол цэвэрлэж байх.
- Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар широоны ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтныг байланцуулан хяналт тавин ажиллана.

"ТУУЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	Өмнөговь АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-1 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК2+60, ПК2+80, ПК3+00, ПК3+20				Үе шам: АЗ. Инженер Гүйцэтгэсэн Шалгасан
	Инженер	Х.Батбаяр	Х.Батбаяр	E.Г.Шифр: TCP-01/2022	
	Гүйцэтгэсэн	Х.Батбаяр	Х.Батбаяр	Масштаб: M1:100	
	Шалгасан	С.Сүхбаатар	Х.Сүхбаатар	Огноо: 2023.09 Т.Г.Шифр: Зургийн дугаар: ЧББ-11 Бүх хүудас: -21-	

1

2

3

4

5


6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Үерүйн хамгаалалтын суваг-2-ын дагуу эзслэл
ПК0+00-ПК3+32



Одоо бийсан жолотай холбогдоно.


Пикет	ПК0+00	ПК0+20	ПК0+40	ПК0+60	ПК0+75	ПК0+80	ПК1+00	ПК1+10	ПК1+20	ПК1+40	ПК1+45	ПК1+60	ПК1+80	ПК2+00	ПК2+20	ПК2+40	ПК2+60	ПК2+80	ПК3+00	ПК3+20	ПК3+32	
Зай, м		20	20	20																		17
Газрын гадаргын өндөржилт, м																						
Сүвгийн хярын өндөржилт, м	1505.43	1506.23	1505.93	1505.20	1506.00	1505.92																
Сүвгийн ёроолын өндөржилт, м	0.81	0.74	0.53	0.74	0.62	0.53	0.98	1.41	1.02	1.04	1.31	1.11	0.92	1.05	1.15	1.06	0.88	0.71	0.57	0.30	0.146	
Чхлагын өндөр, м	33.52	39.39	66.74	68.59	53.66	66.28	68.12	51.21	48.81	58.30	58.73	47.63	34.86	29.32	25.09	14.38	4.66					
Чхлагын эзэлхүүн, м ³																						
Зай, м	i=0.012	L=55 м	i=0.023	L=35 м	i=0.020	L=35 м	i=0.014	L=35 м	i=0.024	L=35 м	i=0.011	L=40 м									i=0.004	
Хэвсүй																						
Гидравлик элемент	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.018, v=2.15 м/с, H=0.27 м	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.018, v=2.69 м/с, H=0.22 м	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.018, v=2.60 м/с, H=0.24 м	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.018, v=2.25 м/с, H=0.26 м	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.018, v=2.75 м/с, H=0.22 м	Q=0.77 м ³ /с, b=1.0 м, h=0.8 м, m=1.5, n=0.018, v=2.06 м/с, H=0.27 м																
Чигүүн эзрэгслэл	L=8.0 м, R=4.91, L ² =90°45'55"		PK0+50.4														L=10 м, R=11.03, L ² =115°11'49"		PK2+91			

Таных тэндэг

Ургамлын үндэстэй, бор шаргал өнгийн элс бүхий өнгөн хөрс.

ИГЭ №1: Бор өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, хагас хатуу консистенцтэй, шабранцар ул хөрс.

ИГЭ №2: Члаан хүрэн өнгөтэй, Делюви-пролювийн гаралтай, Плейстоцен-голоцены настай, агуулун уян налархай, зөвлөн уян налархай, урсамтгай консистенцтэй, шабар ул хөрс.

dp Q₁₋₂ Хөрсийн нас, гарал үүслийн индекс


2023.06.22

- Тайлбар:
1. Эзраг дээрхи хэмжээсүй метрээр өгөв.
 2. Үерүйн хамгаалалтын сувгийг төслийн хэлбэр хэмжээнд нь хүртэл тогтмол цэвэрлэж байх.
 3. Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхээс холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтныг байлцуулан хяналт тавин ажиллана.

"ТҮҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМҮН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСВӨЛ				Үе шам: АЗ. Огноо: 2023.09 Бүх хүүдэс: -21-	
	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2-ЫН ДАГЦУУ ЗҮСЭЛТ ПК0+00-ПК3+37					
	Инженер	X.Батбаяр	Х.Батбаяр	Е.Г.Шифр: SDC23-02/01		
	Гүйцэтгэсэн	X.Батбаяр	Х.Батбаяр	Т.Г.Шифр: Б1:100, X1:1000		
Шалгасан	С.Батбаяр	Х.Сүхбаатар		Зургуудын дүгээр: ЧББ-12		


1 2 3 4 5 6 7 8

1	2	3	4	5	6	7	8
A		Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол ПК0+20		Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол ПК0+40			
B							
C		Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол ПК0+60		Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол ПК0+80			
D		Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол ПК1+00		Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол ПК1+20			
E							
F		Тайлбар:					
		1. Зураг дээрхи хэмжээсийг метрээр өгөв. 2. Төмөр бетон эдлэлийн марк B30 байна. 3. Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлт (Е300) MNS: 1918 : 55, ус нэвтрүүлэх чадвар (W6) MNS: 2122 : 85, байна. 4. Үерийн хамгаалалтын сувгийг төслийн хэлбэр хэмжээнд нь хүртэл тогтолцой цэвэрлэх дайх. 5. Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох дайгүүллагын инженер техникийн ажилтныг дайлцуулан хяналт тавин ажиллана.		ТУЧЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	Өмнөговь АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК0+20, ПК0+40, ПК0+60, ПК0+80, ПК1+00, ПК1+20 Инженер <i>Х.Батбаяр</i> Х.Батбаяр Е.Г.Шифр: TСР-01/2022 Гүйцэтгэсэн <i>Х.Батбаяр</i> Х.Батбаяр Т.Г.Шифр: Шалгасан <i>С.Сабадаев</i> Х.Сүхбаатар Огноо: M1:100 2023.09 Зурсийн дугаар: ЧББ-13 Бүх хүудас: -21-		




1 2 3 4 5 6 7 8


Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол
ПК2+60



Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол
ПК2+80



Үерийн хамгаалалтын суваг-2 хөндлөн огтлол
ПК3+00




Тайлбар:

- Зураг дээрхи хэмжээсийг метрээр өгөв.
- Төмөр бетон эдлэлийн марк В30 байна.
- Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлт (Е300) MNS: 1918 : 55, ус нэвтрүүлэх чадвар (W6) MNS: 2122 : 85, байна.
- Үерийн хамгаалалтын сувагийг тэсвэрлэхэд чадварыг хүртэл тогтолцол цэвэрлэж байх.
- Инженерийн шугам сүлжээтэй хэсгүүдээр газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтныг байлыцуулан хяналт тавин ажиллана.

"ТҮҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМСҮН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ				
	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ ПК2+60, ПК2+80, ПК3+00				Үе шам: АЗ.
Инженер	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	E.Г.Шифр: TCP-01/2022	Масштаб: M1:100	Огноо: 2023.09
Гүйцэтгэсэн	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	T.Г.Шифр:	Зурсийн дугаар: ЧББ-15	Бүх хүудас: -21-
Шалгасан	<i>С.Сүхбаатар</i>	X.Сүхбаатар			

1 2 3 4 5 6 7 8




ОМНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СҮВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУР-1, АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУР-2-ЫН НЭГ
ЗАГВАРЫН ЗУРАГ

Инженер	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	E.Г.Шифр: TCP-01/2022	Масштаб: M1:100	Огноо: 2023.09
Гүйцэтгэсэн	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	T.Г.Шифр:	Зурагийн дугаар: ЧББ-16	Бүх хуудас: -21-
Шалгасан	<i>С.Сүхбаатар</i>	Х.Сүхбаатар			

1 2 3 4 5 6 7 8


Авто замын ус гаргүүрүн төмөр бетон улны артурын зураг M1:100






- ТАЙЛБАР:**
- Зураг дээрх хэмжээ мм-ээр.
 - Зургийг "Зураг 1-19"-тай хамт үзнэ.
 - Ус гаргүүрүн дүтээцэд 2200-2500 кг/см³ хүртэл дундаж нягттай буталсан чулун дүүргэгчтэй хүнд бетоныг хэрэглэнэ.
 - Ус гаргүүрүн бетоны шахалтын дат бэхийн ангилал В20 байна.
 - Бетоны хүйтэн тэсвэрлэли нь (F300) MNS 1918:55, ус нэвтрүүлэх чадвар нь (W6) MNS 2122:85 байна.
 - Ус гаргүүрүн улны температурын заадсыг 4.0 метр тутамд хийнэ.
 - Арматурын бетон хамгаалалтын үе t=2 см байна.
 - Ус гаргүүрүн улны арматурын секцийг l=6.0 м-р хийнэ. Секц хоорондын арматурын зөрүүлгийн үртэг 20 см байхаар тооцоб.

"ТҮЧҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СҮМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СҮВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					Огноо: 2023.09
	АВТО ЗАМЫН УС ГАРГҮҮРҮН АРМАТУРЧЛАЛ				Үе шат: АЗ.	
Инженер	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	Е.Г.Шифр:	M1:50	Масштаб:	
Гүйцэтгэсэн	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	Т.Г.Шифр:	Зургийн дугаар: ЧББ-17	Огноо:	2023.09
Шалгасан	<i>С.Х.Батбаяр</i>	Х.Сүхбаатар		Бүх хүудас: -21-		

1 2 3 4 5 6 7 8



Авто замын ус гаргуурын зэвэрдэсгүй никель өнгөлгөөтэй
хамгаалалтын хашлага



1000x2000 мм хэмжээтэй хашлаганы ажлын хэмжээ					
Нэр	Чарт, м	Тоо ширхэг	1 м-н жин, кг	Нийт жин, кг	
1 Зэвэрдэсгүй никель өнгөлгөөтэй хашлага	d=50 мм	2	1	5.18	10.36
	d=50 мм	1.2	2	5.18	12.43
	d=75 мм	2	1	7.9	15.8
Бүтгэл					38.59

- ТАЙЛБАР:**
- Зураг дээрх хэмжээ метрээр.
 - Сувгийг төслийн хэлбэр хэмжээнд хүртэл тогтолцол цэвэрлэж байх.
 - Шаардлагатай тохиолдолд сувгийн 2 талаар хамгаалалтын хашлага хийх

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ					
ХАМГААЛАЛТЫН ХАШЛАГА					Үе шам: АЗ.
"ТҮҮЛКОНКРИТ ПЛАНТ"ХХК ЗТ17-70/21	Инженер	<i>Л. Балдадорж</i>	Х.Батбаяр	E.Г.Шифр: TCP-01/2022	Масштаб: M1:50
	Гүйцэтгэсэн	<i>Л. Балдадорж</i>	Х.Батбаяр	T.G.Шифр:	Огноо: 2023.09
	Шалгасан	<i>С.Сүхбаатар</i>	Х.Сүхбаатар	Зурсийн дугаар: ЧББ-19	Бүх хуудас: -21-

Үерийн хамгаалалтын суваг-1-н ажлын хэмжээ

№	Ажлын нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Ажлын хэмжээ	Тайлбар
1	Өнгөн хөрс хүүлах $t=0.4$ м		m^3	471.8	Механизм
2	Чхлага /III зэрэг/		m^3	449.68	Механизм
3	Гараар ухах /II зэрэг/		m^3	23.67	Гараар
4	Ёроолыг тэгшилж нягтруулах		m^2	1752.4	Механизм
5	Элсэн дэлтгэл үе $t=0.1$ м		m^3	164.84	Гараар
6	Бетон зуурмагтай чулун өрлөг $t=0.15$ м	B20	m^3	190.2	Гараар
7	Бетон шүд	B15	m^3	25.36	Гараар
8	Бетон зуурмагтай чулун шүд	B15	m^3	76.08	Гараар
9	Үс чийгнээс хамгаалж битумдэх		m^2	1648.4	Гараар
10	Температурын заадасны данз $t=0.3$ см		m^3	1.47	Гараар
11	Температурын заадасны битум		m^2	98.28	Гараар
12	Сувгийн төгсгөл чулун асгаас хийх $d=40$ см /ПКЗ+37-оос 10 м зайд/		m^3	20.8	Гараар
13	Илүү гарсан шороог зөвж зайлцуулах		m^3	473.35	Механизм
14	Өнгөн хөрсийг төслийн талбайд тэгшилж тараах		m^3	471.8	Механизм

Авшто замын үс гаргуйр-1-н ажлын хэмжээ

20	Элсэн дэлтгэл үе $t=0.1$ м		m^3	4.4	Гараар	
21	Бетон дэлтгэл үе $t=0.1$ м	Бетон	B30	m^3	11.26	Механизм
22		Арматур	SD390	кг	1197.76	Гараар
23		Хүчимгэсэн төмөр бетон хоолой DN1000 мм		m	20	Механизм
24		Бетон дэхэлгээ		m^3	15.7	Гараар
25	Авшто замын үс гаргуйр-1 /L=10 м, төмөр бетон хоолой DN1000 мм/	Үс чийгнээс хамгаалж битумдэх		m^2	62.8	Гараар
26		Температурын заадасны данз $t=0.3$ см		m^3	0.05	Гараар
27		Температурын заадасны битум		m^2	3.52	Гараар
28	Диафрагм хана $t=0.2$ м	Бетон	B30	m^3	6.56	Механизм
29		Арматур	SD390	кг	1198.38	Гараар
30		Холимог хайргаар буцаан дулах		m^3	42.2	Механизм
31		Төмөр хашлага 1000x2000 мм		кг	154.36	Гараар

Авшто замын үс гаргуйр-2-н ажлын хэмжээ

32	Элсэн дэлтгэл үе $t=0.1$ м		m^3	4.4	Гараар	
33	Бетон дэлтгэл үе $t=0.1$ м	Бетон	B30	m^3	11.26	Механизм
34		Арматур	SD390	кг	1197.76	Гараар
35		Хүчимгэсэн төмөр бетон хоолой DN1000 мм		m	20	Механизм
36	Авшто замын үс гаргуйр-2 /L=10 м, төмөр бетон хоолой DN1000 мм/	Бетон дэхэлгээ		m^3	15.7	Гараар
37		Үс чийгнээс хамгаалж битумдэх		m^2	62.8	Гараар
38		Температурын заадасны данз $t=0.3$ см		m^3	0.05	Гараар
39		Температурын заадасны битум		m^2	3.52	Гараар
40	Диафрагм хана $t=0.2$ м	Бетон	B30	m^3	6.56	Механизм
41		Арматур	SD390	кг	1198.38	ТӨМӨР БОНКРИТ ПЛАНТ "ХХК П/О" №70/21
42		Холимог хайргаар буцаан дулах		m^3	42.2	Механизм
43		Төмөр хашлага 1000x2000 мм		кг	154.36	ГФДР №70/21

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-1 АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ

Үе шам:
АЗ.

Инженер	<u>Х.Батбаяр</u>	X.Батбаяр	E.Г.Шифр:	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн	<u>Х.Батбаяр</u>	X.Батбаяр	TCP-01/2022	Огноо:
Шалгасан	<u>С.Сүхбаатар</u>	X.Сүхбаатар	Т.Г.Шифр:	2023.09
			Зурсийн дугаар:	Бүх хуудас:
			УББ-20	-21-

Үерийн хамгаалалтын суваг-2-н ажлын хэмжээ

№	Ажлын нэр	Марк	Хэмжих нэсж	Ажлын хэмжээ	Тайлбар
1	Өнгөн хөрс хуулах $t=0.4$ м		m^3	398.4	Механизм
2	Чхлага /III зэрэг/		m^3	352.34	Механизм
3	Гараар ухах /II зэрэг/		m^3	18.54	Гараар
4	Ёроолыг тэгшилж нягтрүүлах		m^2	1726.4	Механизм
5	Элсэн дэлтгэл үе $t=0.1$ м		m^3	172.64	Гараар
6	Бетон эзүүрмагтай чулүүн өрлөг $t=0.15$ м	B20	m^3	193.2	Гараар
7	Бетон шүд	B15	m^3	26.56	Гараар
8	Бетон эзүүрмагтай чулүүн шүд	B15	m^3	79.68	Гараар
9	Үс чийгнээс хамгаалж битумдэх		m^2	1664	Гараар
10	Температурын заадасны данз $t=0.3$ см		m^3	1.50	Гараар
11	Температурын заадасны битум		m^2	99.84	Гараар
12	Сүүгийн төгсгөлд чулүүн асгаас хийх $d\geq 40$ см /ПКЭ+32-оос 10 м зайд/		m^3	20.8	Гараар
13	Илүү гарсан шороог зөөж зайлцуулах		m^3	370.88	Механизм
14	Өнгөн хөрсийг төслийн талбайд тэгшилж тараах		m^3	398.4	Механизм

Үс оруулгын ажлын хэмжээ

15	Өнгөн хөрс хуулах $t=0.4$ м		m^3	32.4	Механизм
16	Чхлага /III зэрэг/		m^3	62.0	Механизм
17	Ёроолыг тэгшилж нягтрүүлах		m^2	81	Механизм
18	Элсэн дэлтгэл үе $t=0.1$ м		m^3	8.1	Гараар
19	Бетон эзүүрмагтай чулүүн өрлөг $t=0.15$ м	B20	m^3	12.83	Гараар
20	Бетон шүд	B15	m^3	2.76	Гараар
21	Үс оруулгын эхлэлд чулүүн асгаас хийх $d\geq 40$ см /10 м зайд/		m^3	8.55	Гараар

Өмнөговь АЙМГИЙН ХАНХОНГОР СУМЫН ТӨВИЙН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СҮВГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

"ТҮҮЛКОНКРИТ
ПЛАНТ"ХХК
ЗТ17-70/21

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВАГ-2 АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ

Үе шам:
АЗ.

Инженер	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	Е.Г.Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	<i>Х.Батбаяр</i>	Х.Батбаяр	ТСР-01/2022		2023.09
Шалгасан	<i>Сүхбаатар</i>	Х.Сүхбаатар	Т.Г.Шифр:	Зурсийн дугаар:	Бүх хуудас: -21-