

БАТЛАВ  
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН  
ДАРГА

Ч.МӨНХТУЯА  
2024 оны 06-р сарын 19-ны өдөр

## ДИСПЕНСЕР АВТОМАШИНЫ СЭЛБЭГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Улаанбаатар хот

### 1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэ техникийн тодорхойлолтод Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Шатахуун хангалтын албаны WGGXP маркийн агаарын хөлгийн шатахуун цэнэглэх диспенсер автомашины тусгай тоноглолын сэлбэгт тавигдах техникийн шаардлага болон тоо хэмжээг тусгасан болно.

### 2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Агаарын хөлгийн шатахуун цэнэглэх диспенсер автомашины тусгай тоноглолын шүүр элемент нь "EI 1588 LABORATORY TESTS AND MINIMUM PERFORMANCE LEVELS FOR AVIATION FUEL WATER BARRIER FILTERS" стандартын 2-р хэвлэлийн дагуу баталгаажуулсан байна.

Сумлагааны хошууны засварын сэлбэгийн сальник резинүүд нь газрын тосны бүтээгдэхүүнд тэсвэртэй нитрил, ацетал, полиурэтэн материалаар хийгдсэн 20213903D KIT RPPT 347GF иж бүрдэл байна.

#### 2.1. Шүүх элементэд тавигдах шаардлага:

- 2.1.1. Шүүр элемент нь 2023 онд үйлдвэрлэгдсэн, шинэ байх;
- 2.1.2. Үйлдвэрлэгчийн туршилт тохируулгын тайлан, үндсэн үзүүлэлт бүхий сертификаттай байх;
- 2.1.3. Үйлдвэрийн хайрцаг сав, баглаа боодолтой байх;
- 2.1.4. Хадгалалтын хугацаа 3 жил (үйлдвэрлэгчийн савалгаатай байх);
- 2.1.5. Ашиглалтын хугацаа 6 сар (хадгалалтын хугацааг тооцохгүй);

#### 2.2. Сумлагааны хошууны засварын сэлбэгт тавигдах шаардлага:

- 2.2.1. Иж бүрдэл нь 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, резинен жийрэгүүд нь хатаж чийгшлээ алдаагүй шинэ байх;
- 2.2.2. Иж бүрдэл нь CLA-VAL үйлдвэрийн албан ёсны бүтээгдэхүүн эсхүл түүнтэй дүйцэх;
- 2.2.3. Үйлдвэрийн хайрцаг сав, баглаа боодолтой байх;

#### 2.3. Нэрс, үзүүлэлт, тоо хэмжээ:

Д/д	Үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
2.3.1	Нийлүүлэгдэх монитор шүүр элементийн техникийн үзүүлэлтүүд доорх шаардлагыг хангасан эсвэл "CDFX-230B"-тай дүйцэх шүүр элемент байна.	

2.3.2	- Хэвийн үеийн шүүх чадвар 0.5 мкм-ээс ихгүй - Агаарын хөлгийн түлшнээс ус, механик бохирдлыг шүүх - HM1630M150X болон HFG-D-30230 төрлийн шүүрний их биед суурилагдана.  CLA-VAL 347GF NOZ BODY REPAIR KIT 20213903D	34 ширхэг   8 ком
-------	---	----------------------------

### 3. ХҮЛЭЭН АВАХ

- 3.1. ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон бараа хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон иж бүрдлийг шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр хүлээн авсанд тооцно.
- 3.2. Нийлүүлэгч нь үйлдвэрийн болон тээвэрлэлтээс үүдэлтэй үүссэн гэмтлийг бүрэн хариуцах, зөрчлийг арилгах
- 3.3. Баталгаат засварын хугацаа нь бараа хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 6 сар байна.
- 3.4. “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын Шатахуун хангалтын албанд нийлүүлэх.

#### *Техникийн тодорхойлолт бэлтгэсэн:*

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Шатахуун хангалтын албаны ерөнхий инженер



У.Амгалан

“Инженер технологийн үндэсний төв”  
Төрийн бус байгууллагын гишүүн



Я. Алтантунгалаг

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хөрөнгө оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн



Э.Төмөрхадуур