

Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны 03 дугаар
сарын 06-ны өдрийн 11:15 дугаар
тушаалын хавсралт

**СҮМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ШААРДЛАГАТАЙ
АВТОМАШИНЫ ЖАГСААЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Туулах чадвар сайтай түргэн тусламжийн автомашин	3	133,333,333.3	400,000,000.0
	Нийт дүн	1		400,000,000.0

**СҮМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ШААРДЛАГАТАЙ АВТОМАШИНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Автомашин	<ul style="list-style-type: none"> - Toyota Land criuser-78 маркийн автомашинтай дүйцэхүйц байх - Хөдөлгүүр: 6 цилиндр - Мотор: 3900cc дээш байх, энгийн - Шатахуун: Бензин, дизель аль ч байж болно - Хөтлөгч: Бүх дугуй 4WD мост хүндрүүлэгчтэй /залгаж салгадаг/ - Тоормос урд/хойд: Хавчдаг/Тэлдэг - Хурдны хайрцаг: 5 шатлалт механик, автомат аль ч байж болно - Шатахуун зарцуулалт/литр/ 15-18 л - Үйлдвэрлэсэн он: 2023 он ба түүнээс хойш - Дугуй: Өвөл 4 ширхэг, - Өнгө: Цайвар, цагаан - Км гүйлт: 0 км байх - Баталгаа: 3 жил эвсэл 100'000 км байх <p>Тоноглолууд</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220kВ-ын цахилгаан гаргах боломжтой байх • Сафари агаар цэвэршүүлэгч хоолой • Лебёдка татагч • 2 ширхэг чанга яригчтай, • AM/FM/CD/AUX/USB радио • термометр • SRS ослоос хамгаалах жолоочийн болон зорчигчийн дэр • Анхны тусламжийн хайрцаг • эйр кондишн систем • Нөөц дугуй - 1 • Манангийн гэрэл • Нэмэлт арын тоормосны гэрэл • Лидринин суудал • Дээврийн ачаа • Арын хаалганд нөөц дугуй тогтоогч

		<ul style="list-style-type: none">• Түлш халаагч систем• Тамхи асаагуур• Урд ба хойд дифференциал түгжигч• Урд хойд талын шаврын хаалт• 2 талын болон хойд талын гишгүүр• Нэмэлт тоноглол (гэрлэн дохиолол, дуут дохиолол, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тавиур, жолооч тусгаарлах хаалт, яаралтай тусламжийн таних тэмдэг, заалны цахилгааны холболт, заалны агааржуулалтын сэнс, заалны халуун үлээгч)
--	--	--