

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр. **Олон цэгийн гагнуурын аппарат** //1000-ын аппарат/
2. Барааны ерөнхий шаардлага.

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага
1	Оролтын хүчдэл	3x380	ВДМ-1202С, ВДМ-1202, ВДМ-1201, ВДМ-6303С  ДЭЭРХИ АППАРАТ ХЭРЭГСЭЛҮҮДТЭЙ ДҮЙЦЭХҮЙЦ
2	Чадал	96 кВА хүртэл	
3	Гүйдлийн төрөл	тогтмол	
4	Гагнуурын төрөл	Цахилгаан гар нуман	
5	Хэлхээний хүчдэл	63 В	
6	Ачаалал даах чадвар	Dute Cyclic 60%-аас багагүй	
7	Гүйдлийн хүч	1250 хүртэл	
8	Гагнуурын утасны диаметр	2-6 мм	
9	Гарах гагнуурын цэг	8-12	
10	Сул явалтын хүчдэл	75	
11	Гагнах гүйдлийн хүрээ	40-315А	
12	Ашигт үйлийн коэффициент	90% хүртэл	
13	Чадлын коэффициент	0,8	
14	Хамгаалалтын төрөл	IP21	
15	Изоляцийн төрөл	Н	

3. Техникийн зураг



#### 4. Шаардлагатай бичиг баримт

№	Дагалдах бичиг баримт	Шаардлагтай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт	тийм
2	Үйлдвэрлэгчийн туршилт, шалгалтын акт	тийм
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын сертификат	тийм
4	Ашиглалт, засвар, суурилуултын заавар	тийм
6	Бусад.....	үгүй

#### 5. Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага

- Тухайн нийлүүлж байгаа аппарат хэрэгсэлийн чанарын баталгааг 1 жилээс доошгүй хугацаагаар өгөх /Үүнд гадны нөлөөлөлтэй болон механик аргаар үүссэн гэмтлийг тооцохгүй/
- Бараа материалыг өмнө нь борлуулж байсан туршлагатай байх
- Тухайн аппарат хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх засварын төвтэй байх
- Удаан хугацааны туршид сэлбэг хэрэгсэлийн нийлүүлэлтийг хангаж байх