

**ГОВЬ СҮМБЭР АЙМГИЙН ШИВЭЭ ГОВЬ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ШИВЭЭ  
ОВООГИЙН ХҮРЭН НҮҮРСНИЙ ОРДОД “ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ЫН ЭЗЭМШДЭГ  
MV-013313 ТООТ АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙД ХАЙГУУЛ, ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

**1. ҮНДЭСЛЭЛ**

Шивээ Овоогийн хүрэн нүүрсний ордод манай компани эзэмшдэг MV-013313 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд нөөц бүртгэгдээгүйн улмаас тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөл үүсээд байгаа тул өрөмдлөг, хайгуулын ажлыг хийж гүйцэтгэн нөөцийн тайлан тооцо боловсруулж ЭБМЗ-өөс батлуулах шаардлагатай байна.

**2. АЖЛЫН ЗОРИЛГО**

MV-013313 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд хайгуул өрөмдлөг, цооногийн геофизикийн ажил хийж гүйцэгэх, хайгуулын ажлын тайлан гаргаж өгөх.

**3. СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТАЛБАЙ**

Говь сүмбэр аймгийн Шивээговь сум Шивээ Овоогийн хүрэн нүүрсний ордод орших 270 га талбай бүхий MV-013313 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд өрөмдлөг хайгуулын ажил хийж нөөцийг батлуулах.

**4. АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ**

- MV-013313 ашиглалтын талбайд хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг хийх.
- Керний гарц нүүрсэнд-95%, хөрсөнд 85%-иас дээш байх.
- Фото документацийг 3м тутамд хийж тайланд хавсаргана. (зургийн нарийвчлан өндөртэй байх)
- Цооногийн каротажи хийх
- Өрмийн дээжийг шинжлүүлэх.

**5. АЖЛЫН НЭР, ХЭМЖЭЭ**

- 1200 тууш метр хайгуулын өрөмдлөгийн ажил,
- 1200 тууш метр цооногийн геофизикийн ажил
- 200ш-нүүрсний дээжлэлт авч, лабораторын шинжилгээ хийлгэх.
- Ордыг төлөөлхүйц нүүрсний дээж сонгож, баяжигдах болон боловсруулах шинж чанрын туршилт хийлгэх.

**6. ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН**

Ажил гүйцэтгэх тендерт шалгарсан компани нь дараах өрмийн ажлын үр дүн судалгааг 3-н хувь боловсруулж “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д хүргүүлсэн байна. Мөн цахим хэлбэрээр хүргүүлэх.

- Өрмийн судалгааны ажлын тайлан.
- Цооногийн кортажын ажлын тайлан болон зураг.
- Цооногийн дээжийн шинжилгээний үр дүн.

## **7. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА**

Гэрээ байгуулсанаас хойш 2 сарын дотор ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

## **8. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

Үүнд:

- Таваас доошгүй жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай байх.
- Өөрийн техник болон боловсон хүчнээр хангагдсан байх.
- Компани нь татвар, нийгмийн даатгалд өр төлбөргүй байх.
- HQ500, NQ800 байх ба багадаа PQ300 диаметрээр өрөмдөх хүчин чадалтай өрмийн машинтай байх.
- Дээжийн гарц 90% дээш байх.
- Нүүрсний дээжинд MNS:655-79, ASTM D 2013-2001, MNS:652-79, MNS:654-79, MNS: ISO 351-2001, MNS: ISO 1928-2009, MNSISO 501-2003, MNSISO 15585-2014-ийг баримтласан хариуг авна.

Боловсон хүчний шаардлага:

- Мэргэшсэн геологи-1 /шатах ашигт малтмалын чиглэлээр ажилласан байх/.
- Өрмийн инженер-1 /шатах ашигт малтмалын чиглэлээр ажилласан байх/.
- Өрмийн мастер-2ш /5-аас дээш жил мэргэжилээрээ ажилласан байх/.
- Геофизик-1ш /5 аас дээш жил мэргэжилээрээ ажилласан байх/.

“Эрдэнэс Монгол” ХХК