



"УРАНТОД ЦЭГ" ХХК

/Барилгын зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ56-693/19,  
Хаяг: Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум 1-р баг "Эрдэнэ төв" 2 даххар  
Утас: 80006394, 98889300

БАТЛАВ:  
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



Ш.АРИУНБОЛОР

Зургийн шифт: УТЦ-2022/044/03



ХЭНТИЙ АЙМАГ. ДАДАЛ СУМЫН 4-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ

# ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР

/ЗАСВАРЫН ЗУРАГ/


ЗӨВШӨӨРСӨН:

БОЛОВСРУУЛСАН:

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Гүйцэтгэгч:
Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-ын дарга	Д.Баярхүү		"Уран Тод Цэг" ХХК-ийн Захирал
Хэнтий аймгийн МХГ-ын дарга	Б.Сүнгээ		Захиалагч:
Хэнтий аймгийн ОБГ-ын дарга, Хурандаа	Ж.Эрдэнэбат		Хэнтий аймгийн Дадал сумын Засаг дарга
			Нэр Д.Мөнх-Од
			Нэр П.Ганцоож
			Гарын үсэг

60/17 дүрсжүүлсэн хөвсгөл  
архитектор

ЧИНГИС ХОТ 2022 ОН



**ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ:** Үе Хэнтий аймгийн Дадал сумын одоо ашиглагдаж байгаа 120 хүүхдийн Ерөнхий боловсролын сургууль нь "Монгол улсын зургийн төв институт"-ын зураг төслөөр 1981 онд баригдсан байна. Хэнтий аймгийн Дадал сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засварын ажлын зураг төслийг тус Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын захиалгыг үндэслэн барилга архитектурын хэсгүүдийг ажлын зураг төслийн БА маркын даримт дичигт тусгав.

**БАЙРШИЛ:** Хэнтий аймгийн Дадал сумын төвд байрлана.

**Ерөнхий боловсролын сургуулийн Барилга бүтээц эдлэл:**

- Суурь - Цутгамал бетон суурьтай
- Үндсэн хийц - Тоосгон өрөг бүтээцтэй
- Хучилтын хавтан хучилттай - Цутгамал бетон хучилттай
- Ялуу - Мод, цэсармал төмөр бетон
- Хана - Гадна ханыг 51см тоосгон,
- 12см хана өнгө тоосгоотой
- Хамар хана - Тоосго
- Дээвэр - Ердийн модон шувуу нуруу дээвэр, долгионтой төмөр

**ДОТОР ЗАСАЛ:**  
БА-24-26 дугаар хуудсаас үзнэ.

**ХААЛГА:** Одоо байгаа бүх хаалгыг шинэчлэн модон ба гадна төмөр хаалгыг нэг маягийн альбомын хэмжээ маркийн дагуу тусгай захиалагаар үйлдвэрийн чанар стандартын хангаж, технологийн дагуу угсарна.

**ЦОНХ:** Бүх цонх шилэн хана, хаалгыг зурагт үзүүлсэн схемийн дагуу тусгай захиалагаар үйлдвэрийн стандартаар пластик рамтай хийж угсархаар тусгав. Цонхны марк PVS цонх MNS 5874:2008 стандартаар байна.

**ХАЯАВЧ:** Барилгын төлөвлөлтийн түвшинд хүртэл шороо хийж тэгшилсэний дараа зургийн дагуу ус оруулахгүй хаявчийг цутгаж өгсөн байх шаардлагатай.

**ГАДНА ДОВЖОО:** Гол орны довжоо засварлаж, хөгжлийн дэрхшээлтэй иргэний шат хийх. Сайтар нягтруулсан хөрсөн дээр зургийн дагуу В7,5 бетоноор цутгаж хийнэ.

**Техник эдийн засгийн үзүүлэлт**

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажлын талбай	м2	674.54
2	Ашигтай талбай	м2	550.29
3	Барилгын талбай	м2	674.54

**Тайлбар:**  
Барилгын гүйцэтгэгч байгууллага нь барилга засварлалтын явцад ажлын зургийг чанд баримтлах дөгөөд хэрэв зураг төслийн дагуу гүйцэтгээгүйн улмаас барилгын бат бөх, төлөвлөлт, инженерийн системийн ажиллагаанд өөрчлөлт гарбаас зурга төсөл зохиогч харшицлага хүлээеү.

Энэхүү зураг төслийн даримт дичиг нь Монгол улсын зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдах тул зөвшөөрөлгүйгээр өөр барилга дахин хэрэглэгдэх, бусдад дамжуулан ашиглуулахыг хориглоно.

Барилга засварлалтын явцад гүйцэтгэгч байгууллага нь зураг төсөл зохиогчтой зохиогчийн хяналтын гэрээний дагуу зураг төслийн болон барилга угсралтын талаар гарсан асуудлыг шийдвэрлэж байвал зохино.

№	Тэмдэглэгээ	Хуудасны марк	Нэр	Хуудасны тоо
1	Ерөнхий төлөвлөгөө	ЕТ-000		
2	Ариутгах татуурга	УАТ-000		
3	Барилга-Архитектур	БА 1-29		1-29
4	Халаалт	ХАС 000		
5	Цэвэр бохир ус	ЦБУ 000		
6	Хүчний төхөөрөмж, Дотор гэрэлтүүлэг	ХТ-ДГ 000		
	Холбоо дохиолол	ХД 000		

№	Зургийн нэр	Хуудасны марк
1	Тайлбар бичиг, зургийн жагсаалт	БА-1-1'
2	Байршлын схем	ЕТ-1
3	Ерөнхий төлөвлөгөө	ЕТ-2
4	Зам талбай, зай хэмжээ	ЕТ-3
5	Ногоон байгууламж	ЕТ-4
6	Хайлшин хашлаганы нүүр мал, огтлол 1-1	ЕТ-5
7	Нэгдүгээр давхрын байгуулалт /хэмжилт/	БА-2
8	Хоёрдугаар давхрын байгуулалт /хэмжилт/	БА-3
9	Нүүр мал /тэнхлэг 1-7 /хэмжилт/	БА-4
10	Нүүр мал /тэнхлэг А-Е /хэмжилт/	БА-5
11	Нүүр мал /тэнхлэг 3-1 /хэмжилт/	БА-6
12	Нүүр мал /тэнхлэг Е-А /хэмжилт/	БА-7
13	Огтлол 1-1 /хэмжилт/	БА-8
14	Дээврийн байгуулалт /хэмжилт/	БА-9
15	Нэгдүгээр давхрын байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-10
16	Хоёрдугаар давхрын байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-11
17	Нэгдүгээр давхрын шалны байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-12
18	Хоёрдугаар давхрын шалны байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-13
19	Нэгдүгээр давхрын тээврийн байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-14
20	Хоёрдугаар давхрын тээврийн байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-15
21	Нэгдүгээр давхрын технологийн байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-16
22	Хоёрдугаар давхрын технологийн байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-17
23	Дээврийн байгуулалт /өөрчлөлт/	БА-18
24	Нүүр мал /тэнхлэг 1-7 /өөрчлөлт/	БА-19
25	Нүүр мал /тэнхлэг А-Е /өөрчлөлт/	БА-20
26	Нүүр мал /тэнхлэг 3-1 /өөрчлөлт/	БА-21
27	Нүүр мал /тэнхлэг Е-А /өөрчлөлт/	БА-22
28	Огтлол 1-1 /өөрчлөлт/	БА-23
29	Дотор заслын подорхойлолт /нэгдүгээр давхар/	БА-24
30	Дотор заслын подорхойлолт /нэгдүгээр давхар/	БА-25
31	Дотор заслын подорхойлолт /хоёрдугаар давхар/	БА-26
32	Хаалга, цонхны түүвэр	БА-27
33	Хэсэгчилсэн байгуулалт	БА-28
34	Хананы дэлгэц	БА-29

ТАЙЛБАР БИЧИГ

**БАРИЛГЫН ОДООГИЙН БАЙДАЛ**  
 320 сурагчтай бүрэн дунд сургууль нь нийт "А"Б" гэсэн дөрвөн блокоос бүрдэнэ. Барилга нь 640-ийн тоосгон ханатай бөгөөд бүрдэл нь / 380 мм-ийн тоосгон хана, 140мм-ийн зузаан хатуу хөөсөнцөр хавтан дулаалга, гадга талдаа 120мм-ийн тоосгон ханатай бөгөөд дотор, гадна талаасаа шавардлагатай байна /.

**ШАЛ**  
 Барилгын өрөө тасалгаа, ангиуд мод болон модон шалган дээр шууд наасан хулдаасан шалтай, паркет гэх мэт янз бүрийн шалтай бөгөөд хулдаасан шал нь элэгдэж урагдсан , элжирч муудсан, цөмөрсөн ховхорсон зэрэг гэмтлүүд байна.

**ЦОНХ,ХААЛГА**  
 Барилгын бүх хаалга, цонхнууд 100% солих хэмжээнд хүртэл муудснаас гадна хаалга нь ихэвчлэн гажилт үүссэн углуургууд нь салж муудсан, цонхнууд нь хуучирч муудсны улмаас байнга цантдаг, бүх цонхны тавцан мод нь хөндийрч хагарсан, зарим цонхыг битүүлж бөглөсөн байдалтай байв.

Хаалга цонхны тосон будаг ховхорч хуурсан, нар салхинд гандаж өнгө зүсээ алдсан,амлагаа шавардлага нурж унаснаас болж завсар их гарч дулаан алдагддаг болсон байна. Дээрхи байдлуудыг фото зургаас үзнэ үү.

**БАРИЛГАД ХИЙГДЭХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОЛОН ЗАСВАРЫН АЖЛУУД**

**ТӨЛӨВЛӨЛТ**

Батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу бүх блокуудын нийт өрөө тасалгаа, ариун цэврийн өрөөнүүдийн хана, шал, таазанд хийх засварыг заслалын хүснэгтэд /БА-24 - БА-26 / үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй  
 "А " блокийн гол орцод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан пандус нэмж төлөвлөсөн.

**ГАДНА, ДОТОР ХАНА, ДОТОР ЗАСЛАЛ**

Дотор заслалыг хийхийн өмнө мөөгөнцөртсөн хана таазны ховхорч хөндийрсөн өнгөлгөө замаскийг хусаж цэвэрлээд мөөгөнцөр устгадаг бодисоор зааврын дагуу устгал ариутгалыг заавал хийж өгөх шаардлагатай.

Барилгын бүх өрөөнүүдийн хана таазны хуучин замаскийг сайтар хусч цэвэрлээд тэгшилгээ замаскийг 2 үе хийж дотор заслалын хүснэгтэнд үзүүлсэний дагуу өнгөлгөөг хийж гүйцэтгэнэ.

**ХУЧИЛТ, ДУЛААЛГА**

Хучилтын угсармал хавтан хоорондын унасан бетон чигжээсийг BM-150 маркийн цементэн зурмагаар сайтар чигжиж өгөөд заслалыг хийх хэрэгтэй.

**ТААЗ**

Вестибюль, коридорын одоо байгаа шохой будлыг зүлгэж цэвэрлэх ба хучилтын хавтан хоорондын ховхорсон шавардлагыг нөхөж тэгшилгээ замаска хийсний дараа хийцлэл бүхий уналттай гипсэн тааз хийж, гэрлэн чимэглэл суурылуулах. Анги танхимуудад 60x60 см цагаан өнгийн дүүжин тааз хийнэ. Дээврийн ус гоожсоны улмаас зарим өрөөнүүдийн ховхорч унасан, хөндийрсөн затиркийг хусаж цэвэрлээд нөхөөс шавардлага хийж 2 үе затирка хийж заслалын хүснэгтний дагуу 2 дахин эмультсэнэ.

**ШАЛ**

Барилгын нийт шалыг хуулж +0.00 түвшинд шороо хийж нягтруулж бетон шал цутгах ба ашиглаж болох хулдаас, плитаг зохих хэсэгүүдэд ашиглаж болно.

Биеийн тамрын заалны шалыг 60 см одоо байгаагаас доош нь суулгаж заалны будааг будна. Тус бүрийн шалны өөрчлөлтийг заслалын хүснэгтэнд нарийвчлан үзүүлсэний дагуу гүйцэтгэнэ.

**ЦОНХ,ХААЛГА**

Одоо байгаа бүх цонхыг MNS 5874:2008 стандартын 4мм-ийн зузаантай 3 давхар шилтэй, хувандар рамтай цонхоор, өрөөнүүдийн хаалгыг нарс модон хаалгаар сольно. Цонх хаалганы хуваалт, онгойлтын схемийг БА-27-д үзүүлсэний дагуу хийх шаардлагатай.

Цонхны тавцангуудыг 5см-ийн зузаантай чулуугаар хийж цагаан өнгийн тосон будгаар будна. Цонхнуудын эргэн тойронд шингэн хөөс шахах дулаалсаны дараа амалгаа шавардлагыг хийж өгнө.

**БУУЛГАХ АЖЛУУД**

- 1.Одоо байгаа бүх хаалга, цонх, цонхны модон тавцангуудыг буулгах
- 2.Бүх өрөө, коридорын хана, таазны ховхорч муудсан затиркийг цэвэрлэж хусаж

**БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЯВЦАД АНХАРАХ ЗҮЙЛГҮҮД**

- 1.Засварын ажлын явцад газар дээр нь шийдэх асуудал гарсан тохиолдолд зохиогчийг байлцуулан шийдвэрлэх шаардлагатай ба манай байгууллага зураг төслийн чанарыг бүрэн хариуцна.
- 2.Гүйцэтгэгч байгууллага ажлын явцад гүйцэтгэлийн зураг хийж, фото зураг авч баталгаажуулан, баталгаажуулсан баримтыг үндэслэн ил, далд ажлын актыг үе шат болгонд бичиж бүрдүүлэх хэрэгтэй.
- 3.Барилгын засварын ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналтыг Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-азартай байгуулах зохиогчийн хяналтын гэрээний дагуу ажлын үе шатаар гүйцэтгэх болно.
- 4.Засварын ажил эхлэхийн өмнө засварт хэрэглэх материал ,тоног төхөөрөмжийг заавал захиалагч болон зураг төсөл зохиогчтой зөвшилцөх шаардлагатай.
- 5.Схем зураг нь ерөнхий хэмжээг харуулах бөгөөд гүйцэтгэгч талбай дээр цонх, хаалганы нүх хэмжээг шалгах хэрэгтэй.



БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ СХЕМ

Хэнтий аймга.  
 Дадал сүм 4-р баг.  
 Ерөнхий байдварлын  
 сургуулийн барилгын цх  
 засвар

Зохирал	Планчоож	
Архитектор	Т.Баруушир	
Гүйцэтгэсэн	Т.Баруушир	
Шалгарсан	С.Баасандагва	

Зургийн нэр:  
**БА-01'**

Тайлбар бичиг		Масштаб	-
Үе шал	Хуудас	Бүх хуудас	
АЗ	01'	34	
ТГ шифр: УТЦ-2022/044/03		2022 он 05 сар	

# БАЙРШЛЫН СХЕМ Маштаб М1:1000

**Үндэслэл:**  
Хэнтий аймгийн Дадал сумын төвд 4-р багт байрлах "БС-ИНН БАРИЛЫН ИХ ЗАСВАР"-ын ажлын зургаас төслийг Хэнтий аймгийн Дадал сумын ЭДИТ-тай байгуулсан 2022 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн УТЦ-2022/044 дугаартай гэрээний дагуу албан хуульч ажлын даалгаварыг үндэслэн барилгын зургаас төслийн "Урсгал" цэг ХХК-д боловсруулав.  
**БАРИЛЫН БАЙРШИЛ:**  
Хэнтий аймгийн Дадал сумын 4-р багт байрлах өөрийн эзэмшлийн 904.14м<sup>2</sup> байрлана.

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Ахлах сургууль	Их засвар хийх
2.	Бага сургууль	Фасад засвар хийх
3.	Спорт заал	Одоо байгаа
4.	Нутгийн удирдлагын ордон	Одоо байгаа
5.	Орон нутаг судлах музей	Одоо байгаа

## БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ СХЕМ



- ТАНИХ ТЭМДЭГ**
- Төлбөлж буюу малбай - 904.14м<sup>2</sup>
  - Их засвар хийх барилга - 660.30м<sup>2</sup>
  - Фасад засвар хийх барилга - 390.11м<sup>2</sup>
  - Одоо байгаа барилга, байгууламж
  - Одоо байгаа Дугаарын шугам, хурдас
  - Одоо байгаа бетон зам малбай
  - Бохир усны шугам
  - Цахилгааны агаарын шугам
  - Холбооны шугам


**Хэнтий аймгаас.**  
Дадал сум 4-р багт.  
Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар

**Захираг** Л.Ганцхож  
**Архитектор** Т.Барууншир  
**Гүйцэтгэсэн** М.Орлов  
**Шалсан** 14.Валасандаг 89612  
**Зургийн нэг** Сүхээгийн БААСАНДАГВА МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР

**Байршлын СХЕМ**  
МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР  
2019-2022

**ЕТ-01**  
Маштаб 1:1000

ЕТ шифр: УТЦ-2022/044/03  
ТТ шифр: АЗ 02 34  
2022 он 05 сар




ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Масштаб М1:500

Үндэслэл:  
Хэнтий аймгийн Давал сумын төвд 4-р багт байрлах "ЕБС-ийн БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР"-ын ажлын зураг төслийг Хэнтий аймгийн Давал сумын ЗДТГ-тай байгуулсан 2022 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн УТЦ-2022/044 дугаартай гэрээний дагуу албан хуудал, ажлын даалгаврыг үндэслэн барилгын зураг төслийн "Уранмод цэг" ХХК-д боловсруулав.  
БАРИЛГЫН БАЙРШИЛ:  
Хэнтий аймгийн Давал сумын 4-р багт байрлах өөрийн эзэмшлийн 904,1м<sup>2</sup> байрлана.

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Ахлах сургууль	Их засвар хийх
2.	Бага сургууль	Фасад засвар хийх
3.	Спорт задал	Одоо байгаа
4.	Нутгийн удирдлагын ордон	Одоо байгаа
5.	Орон нутаг судлах музей	Одоо байгаа

БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ СХЕМ



ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Төлвөлж буй барилга -314,0м<sup>2</sup>
- Гадна доджоо /чулуу/
- Явган хүний зам, талбай -352,1м<sup>2</sup> /200\*100\*60/
- Явган замын бетон хашлага /100\*500\*200h/ - 236м
- Бетон талбай /резин будагтай/ -4,78м<sup>2</sup>
- Ногоон байгууламж
- Сүүдрэвч /R=3,6м/ - 2ш
- Гэрэлтүүлгийн тусгагчур /h=4,0м/-5ш  
Тоогой нь өөрт нарны энергийн цэнэг хураагууртай байна. 150ВТ
- Сандал /үйлдвэрийн/L=2м/ - 6ш
- Хөгийн сав /үйлдвэрийн/ - 4ш
- Хайушан хашаа /L=2,0м, h=0,8м/-26ш

**МОНГОЛ УЛС**  
19-400 АТХ1512  
Сүхээгийн  
БААСАНДАГВА  
МЭРГЭЙШСЭН АРХИТЕКТОР  
М.А.Хэнтий аймгаас  
20 Дадал сум 4-р баг.

**ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**  
Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар.

Эхчирал	Л.Ганцоож
Архитектор	Т.Баруашир
Гүйцэтгэсэн	Т.Баруашир
Шалгасан	С.Баасандагва

Зургийн нэр: **ЕТ-02**  
Масштаб 1:500

ЕТ шифр: УТЦ-2022/044/03	Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас
ТГ шифр:	А3	03	34

2022 он 05 сар

ЗАМ ТАЛБАЙ, ЗАЙ ХЭМЖЭЭ

Масштаб М1:500

Үндэслэл:  
Хэнтий аймгийн Дадал сумын төвд 4-р багт байрлах "ЕБС-ийн БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР"-ын ажлын зураг төслийг Хэнтий аймгийн Дадал сумын ЗДТТ-тай байгуулсан 2022 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн УТЦ-2022/044, дугаартай гэрээний дагуу албан хүсэлт, ажлын даалгаварыг үндэслэн барилгын зураг төслийн "Урагмал цэг" ХХК-д боловсруулав.  
БАРИЛГЫН БАЙШИЛ:  
Хэнтий аймгийн Дадал сумын 4-р багт байрлах өөрийн эзэмшлийн 904.14м<sup>2</sup> байрлана.

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Ахлах сургууль	Их засвар хийх
2.	Бага сургууль	Фасад засвар хийх
3.	Спорт заал	Одоо байгаа
4.	Нүмгэйн удирдлагын ордон	Одоо байгаа
5.	Орон нутгаг сурлах музей	Одоо байгаа



БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ СХЕМ



ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Төвлөж буй барилга -314.0м<sup>2</sup>
- Гадна доржоо /чулуу/
- Явсан хүний зам, талбай -352.1м<sup>2</sup>
- /200\*100\*60/
- Явсан замын бетон хашлага /100\*500\*200ч/ - 236м
- Бетон талбай /резин дугаартай/ -4.78м<sup>2</sup>
- Ногоон байгууламж
- Сүүдрэвч /R=3.6м/ - 2ш
- Гэрэлтүүлгийн тугаар /h=4.0м/-5ш
- Тогтой нь өөрт нарын энергийн цэнэг хураагцтай байна. 150ВТ
- Сандаг /үйлдвэрийн/L=2м/ - 6ш
- Хогийн сав /үйлдвэрийн/ - 4ш
- Хайууш хашлага /h=2.0м, h=0.8м/-26ш

МОНГОЛ УЛС  
ХАЙУУШ ХАШЛАГА  
БАДСАНДАГВА  
МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР  
МА.БА  
2019-2022

Хэнтий аймаг,  
Дадал сум 4-р баг,  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын их  
засвар

Захирагч	Л.Ганцож
Архитектор	Т.Барууншур
Гүйцэтгэгч	Т.Барууншур
Шалгагч	С.Баасандагва

Зургийн нэр:  
**ЭТ-03**

Зам талбай, зай  
ХЭМЖЭЭ


Масштаб 1:500	Уг шал	Хуудас	Бүх хуудас
ЭГ шифр: УТЦ-2022/044/03	А3	04	34
ТГ шифр:	2022 он 05 сар		

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Масштаб М:1:500

**Үндэслэл:**  
Хэнтий аймгийн Дадал сумын төвд 4-р багт байрлах "БС-ийн БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР"-ын ажлын зургаг төслийг Хэнтий аймгийн Дадал сумын ЗДТГ-тай байгуулсан 2022 оны 04-р сарын 25-ны өрлийн УТЦ-2022/04, дараартай гэрээний дагуу албан хүсэлт, ажлын даалгаварыг үндэслэн барилгын зургаг төслийн "Урагмод цэг" ХХК-д боловсруулав.  
**БАРЛГЫН БАЙШИЛ:**  
Хэнтий аймгийн Дадал сумын 4-р багт байрлах өөрийн эзэмшлийн 904,14м<sup>2</sup> байрлана.

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1.	Ахлах сургууль	Их засвар хийх
2.	Бага сургууль	Фасад засвар хийх
3.	Спорт заал	Одоо байгаа
4.	Нүгэмийн удирдлагын ордон	Одоо байгаа
5.	Орон нутгаг сүдлэх музей	Одоо байгаа



БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ СХЕМ

ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Төвлөж буй барилга -314,0м<sup>2</sup>
- Гадна дөвжөө /чулцу/
- Явган хүний зам, талбай -352,1м<sup>2</sup> /200\*100\*60/
- Явган замын бетон хашлага /100\*500\*200н/ - 236м
- Бетон талбай /резин дурдагмай/ -4,78м<sup>2</sup>
- Ногоон байгууламж
- Сүүдэрвч /R=3,6м/ - 2ш
- Гэрэлтүүлгийн тусгур /h=4,0м/-5ш  
Толгой нь өөрт нарны энергийн цэнэг хурдагзуртай байна. 150ВТ
- Сандаг /үйлдвэрийн/L=2м/ - 6ш
- Хогийн сав /үйлдвэрийн/ - 4ш
- Хайушын хашлага /L=2,0м, R=0,8м/-26ш

МОНГОЛ  
Сүхээгийн  
БААСАНДАГВА  
МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР  
МА.БА  
2019-2022

Хэнтий өдөгдөг.  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын их  
засвар


Захидал	Л.Ганцож
Архитектор	Т.Барлалшар
Гүйцэтгэсэн	Т.Барлалшар
Шагасан	С.Баасандагва

Зургийн нэр:  
**Ногоон байгууламж**  
Масштаб 1:500


ЭГ шифр: УТЦ-2022/04/03	АЗ	05	34
ТГ шифр:	2022 он 05 сар		

Д/Д	Тэмдэглэгээ	Урагмлын зүйл	Тоо /бүл,ш/
1		Нарс /pinus/	28ш
2		Нохойн хошуу /rosa/	14 бүл
3		Өрөл /Malus/	11 бүл
4		Монос /radus/	4 бүл
5		Шар хүнс /сагадана arborescens/	12м-96ш

НҮҮР ТАЛ М1:25



ОГТЛОЛ 1-1 М1:25




1 БАЙР ХАШААНЫ МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Дэс дугаар	Материалын нэр мөрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөл к8 50x50x3	м	1,4
2	Хөндөл к8 20x40x2	м	3,9
3	Хашаны хайлшин бацар 1950x865	м <sup>2</sup>	1,68
4	Төмрийн будаа	кг	0,8
5	Суурийн бетон В20	м <sup>3</sup>	0,025
6	Хашан оройвч ф50	ш	1



Хашаны бацрны загварууд




Хэнтий аймаг.  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн дарилгын их  
загвар

Захирагч: П.Ганцгоож  
Архитектор: Т.Барууншир  
Гүйцэтгэсэн: Т.Барууншир  
Шалгагсан: С.Баасандагва  
Зургийн нэр: Хайлшин хашааны нүүр тал, огтлол 1-1  
Масштаб 1:25  
ET-05

МОНГОЛ УЛС  
19-400 АТХ1512  
СУХЭЭГИЙН  
БААСАНДАГВА  
МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР  
МА-БА  
2019-2022

ET шифр: УТЦ-2022/044/03  
ТГ шифр: 7

Үе шал: Хувьдас бүх хувьдас  
А3 06 34  
2022 он 05 сар




ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ



**ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Өрөөний нэвтрэхүйцлөлт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шилэн мөрөн
1	Гонх	4,5	Мод
2	Ангу	40,46	Мод
3	Үүрчүү хэсэг	4,032	Панна
4	Ангу	4,032	Мод
5	Ангу	40,46	Мод
6	Коридор	88,81	Мод
7	Базу хөжлийн мөб	26,35	Мод
8	Менежерийн өрөө	13,44	Мод
9	Ангу	40,32	Мод
10	Шалны ханзил	14,0	Бетон/Гипсма
11	Ариун цэврийн өрөө	9,27	Мод
12	Ариун цэврийн өрөө	9,45	Мод
13	Азгуулах	7,52	Мод
14	Азгуулах	5,47	Мод
15	Узель	10,56	Мод
16	Базуийн өрөө	7,68	Мод
17	Сноуп заал	15,136	Мод
АШИГЛАЛТИЙН ТАЛБAY		550,29	
БАРИЛТИЙН ТАЛБAY		674,54	



ХЭСЭГЛЭЛ - А М1:25

**Хэнтий аймгаг.**  
Дадал сүм 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын ЦХ  
Засвар

“УРАНТОД ЦЭГ” ХХК

Захирагч	Л.Ганзориг
Архитектор	Т.Баруушир
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир
Шилэгсэн	С.Баасандагва

Зургийн нэр: **Нэгдүгээр давхрын байгуулалт /ХЭМЖИЛТ/**


**БА-02**

Масштаб 1:200

Үе шал	Хуудас	Бүх хуудас
А3	07	34

EG шифр: УТЦ-2022/044/03

ТГ шифр: 2022 он 05 сар




ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ




ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний нэвтрэхүйцлөлт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны мөрөл
1	Ангу /Монгол хэл/	40.46	Мод
2	Ангу	40.32	Мод
3	Ангу	40.32	Мод
4	Ангу /Буулагч/	40.46	Мод
5	Коридор	76.96	Мод
6	Ангу	40.46	Мод
7	Ангу	40.32	Мод
8	Шалны хонгил	14.0	Бетон/Плима
9	Ангу	24.92	Мод
10	Ангу	40.46	Мод
11	Спорт заал /өзмөргүйн үргэлжлэл/	398.68	-
АШИГЛАЛТИН ТАЛБАН		398.68	
БАРЬЛИГЫН ТАЛБАН		674.54	




<p>Хэнтий аймаг, Дадал сум 4-р баг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын УХ Засвар</p>		<p>Хөвдугаар давхрын байгуулалт /ХЭМЖИЛТ/</p> <p>Масштаб 1:200</p>	
Захирагч	Л.Ганзорж	Үе шат	АЗ
Архитектор	Т.Баруушир	Хугацаа	08
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир	Бүх хугацаа	34
Шилдэгсэн	С.Баасандагва	<p>Зургийн нэр: <b>БА-03</b></p>	
<p>ЭГ шифр: УТЦ-2022/044/03</p>		<p>ТГ шифр: 2022 он 05 сар</p>	

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ 1-3 / Масштаб М1:200



ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ




 <p>“УРАН ТОД ЦЕГ” ХХК</p>		<p>Хэнтий аймаг, Давд сум 4-р баг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар</p>		<p>НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ 1-7 / ХЭМЖИЛТ /</p>		<p>Масштаб 1:200</p>		
		<p>Засчирал Л.Ганцсүж</p>	<p>Архитектор Т.Баруашир</p>	<p>Гүйцэтгэгч Т.Баруашир</p>	<p>Шагласан Л.Ганцсүж</p>	<p>Эргэлт нэр / ТЭНХЛЭГ 1-7 / ХЭМЖИЛТ /</p>	<p>Уг шифр: УТЦ-2022/044/03</p>	<p>ТТ шифр:</p>


БА-04

2022 он 05 сар

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ А-Е / Масштаб М1:200




ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ




 <p>“УРАН ТОД ЦЭГ” ХХК</p>		<p>Хэний өмнө: Давал сүм 4-р дэв.</p> <p>Ерөнхий бодовсролын сургуулийн барилгын их засвар</p>		<p>НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ А-Е / ХЭМЖИЛТ /</p>		<p>Масштаб 1:200</p>	
		<p>Зохирал</p> <p>Архитектор</p> <p>Гүйцэтгэгч</p> <p>Шалгалсан</p>	<p>Л.Ганцоож</p> <p>Т.Баруашир</p> <p>Т.Баруашир</p> <p>Л.Ганцоож</p>	<p>Зургийн нэр</p> <p>ЭГ шифр: УТЦ-2022/044/03</p> <p>ТГ шифр:</p>	<p>НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ А-Е / ХЭМЖИЛТ /</p> <p>ЭГ шифр: УТЦ-2022/044/03</p> <p>ТГ шифр:</p>	<p>Үе шам</p> <p>А3</p>	<p>Хүндэс</p> <p>10</p>


БА-05



НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ 3-1 / Масштаб М1:200




ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ




 <p>“УРАН ТОД ЦЭГ” ХХК</p>		<p>Хэнтий аймгаас Давдгай сум 4-р дэвсгэр Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их зөвсгөр</p>		<p>Хүрээлэн нэр: / Тэнхлэг 3-1 / ХЭМЖИЛТ /</p>		<p>Масштаб 1:200</p>		
		<p>Закхирал Л.Ганцсодж</p>	<p>Архитектор Т.Баруашир</p>	<p>Гүйцэтгэгч Т.Баруашир</p>	<p>Шалгарсан Л.Ганцсодж</p>	<p>Эг шифр: УТЦ-2022/044/03</p>	<p>ТГ шифр:</p>	<p>Үе шэл А3</p>
<p>2022 он 05 сар</p>								

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	F	A	B

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ E-A / Масштаб М1:200



ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ



 <p>“УРАН ТОД ЦЭГ” ХХК</p>		<p>Хэнтий аймаг, Давдгай сум 4-р баг.</p> <p>Ерөнхий бодовсролын сургуулийн барилгын их засвар</p>		<p>НҮҮР ТАЛ</p>	
		<p>Заручил</p> <p>Архитектор</p> <p>Гүйдэмтгэсэн</p> <p>Шалгарсан</p>		<p>Л.Ганцоож</p> <p>Т.Баруашир</p> <p>Т.Баруашир</p> <p>Л.Ганцоож</p>	
		<p>Эргэцүн нэр:</p> <p>ЕГ шифр: УТЦ-2022/044/03</p> <p>ТГ шифр:</p>		<p>ТЭНХЛЭГ E-A / ХЭМЖИЛМ /</p> <p>Масштаб 1:200</p>	
				<p>Үе шэл</p> <p>Хүндэс</p> <p>Бүх хүндэс</p>	
				<p>А3</p> <p>12</p> <p>34</p>	
				<p>2022 он 05 сар</p>	

БА-07

Масштаб 1:200

Үе шэл

Хүндэс

Бүх хүндэс


А3

12

34

2022 он 05 сар

ОГТ/ЛОЛ 1-1 Масштаб М1:200




ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ



 <p>“ЧРАН ТОО ЦЭГ” ХХК</p>		<p>Хэнтий аймэг, Давдгай сум 4-р баг.</p> <p>Ерөнхий бодлоогийн сургуулийн барилгын их засвар</p>		<p>Зургийн нэр</p> <p>ОГТ/ЛОЛ 1-1 /ХЭМЖИЛМ/</p>	<p>Масштаб 1:200</p>
		<p>Захирагч</p> <p>Архитектор</p> <p>Гүйцэтгэсэн</p> <p>Шаалгаан</p>	<p>Л.Ганцоож</p> <p>Т.Баруашир</p> <p>Т.Баруашир</p> <p>Л.Ганцоож</p>		
<p>2022 он 05 сар</p>					


БА-08



ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний тодорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны төрөл
1	Гонх	4.5	Плима
2	Ангу	4.0.46	Худбаас
3	Үүдний хэсэг	4.0.32	Плима
4	Ангу	4.0.32	Худбаас
5	Ангу	4.0.46	Худбаас
6	Коридор	88.81	Плима
7	Багш хөжлийн мөб	26.35	Худбаас
8	Менежерийн өрөө	13.44	Худбаас
9	Ангу	4.0.32	Худбаас
10	Шалны хонзол	14.0	Плима
11	Аргун цэврийн өрөө	9.27	
12	Аргун цэврийн өрөө	9.45	
13	Агуулах	7.52	
14	Агуулах	5.47	Худбаас
15	Угьель	10.56	Худбаас
16	Багшийн өрөө	7.68	Худбаас
17	Спорт заал	151.36	Худбаас
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙ		550.29	
БАРИЛТЫН ТАЛБАЙ		674.54	

ХЭСЭГЛЭЛ-1 М1:25




Хэнтий аймаг.  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий байрбарилгын сургуулийн барилгын их засвар

Захирагч	П.Ганцхоож
Архитектор	Т.Баруушир
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир
Шилэгсэн	С.Басгандягва


Нэгдүгээр давхрын байгуулалт /өөрчлөлт/

Эргэцүү нэр:	Маштаб 1:200
БА-10	
Уг шал	Худбаас
Бүр худбаас	Бүр худбаас
ЭГ шифр: УТЛ-2022/04.4/03	АЗ 15 34
ТТ шифр:	2022 он 05 сар



**ТӨДӨР ХОЙЛОЛТ**

№	Өрөөний тодорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны мөрөл
1	Ангу /Монгол хэл/	40.46	Хурдаас
2	Ангу	40.32	Хурдаас
3	Ангу	40.32	Хурдаас
4	Ангу /Биолози/	40.46	Хурдаас
5	Коридор	76.96	Плита
6	Ангу	40.46	Хурдаас
7	Ангу	40.32	Хурдаас
8	Шалны хонгиу	14.0	Плита
9	Ариун цэврийн өрөө	24.92	
10	Ангу	40.46	Хурдаас
11	Спорт задал /озмөрцүн үрээжлэл/		
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙ		398.68	
БАРЬЛТЫН ТАЛБАЙ		674.54	




Хар шилбэрдэгдээгээр  
Тогсон хана - 640мм  
EPS хөвөнцөр хөдсөн - 100мм 2жз/м<sup>3</sup>  
Гормуц шилбэрдэгдээгээр

Хэнтий аймаг.  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын их  
засвар

Захирагч	П.Ганцсүх
Архитектор	Т.Барууншир
Гүйцэтгэгч	Т.Барууншир
Шалсан	С.Баасандагва

Хөёрдугаар давхрын  
байгуулалт  
/өөрчлөлт/  
Масштаб 1:200

Уг ажил	Хурдаас	Бүт хурдаас
ЭГ шифр: УТЦ-2022/04.03	АЗ	16
ТТ шифр:		34
2022 он 05 сар		



ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний модорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны төрөл
1	Ангу /Монгол хэл/	40.46	Хульдаас
2	Ангу	40.32	Хульдаас
3	Ангу	40.32	Хульдаас
4	Ангу /Биолози/	40.46	Хульдаас
5	Коридор	76.96	Плима
6	Ангу	40.46	Хульдаас
7	Ангу	40.32	Хульдаас
8	Шалны хонгил	14.0	Плима
9	Ариун цэврийн өрөө	24.92	
10	Ангу	40.46	Хульдаас
11	Спорт задал /өстөрүүчин үргэлжлэл/	398.68	
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙ		674.54	
БАРИЛТЫН ТАЛБАЙ		674.54	

- ТАНИХ ТЭМДЭГ
- Плима шал - 90.96 м<sup>2</sup>
  - Хульдаас шал - 282.80 м<sup>2</sup>



Хэнтий аймаг.  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын их  
засвар

Эрхчилж  
ЛГанцоож

Архитектор  
Т.Баруушир

Гүйцэтгэгч  
Т.Баруушир

Шалгасан  
С.Баасандагва

Зургийн нэр:  
**БА-13**




Хөөрдүгаар давхрын  
шалны байгуулалт  
/өөрчлөлт/

Масштаб 1:200

Уг шал Хульдаас Бүр хульдаас

АЗ 18 34

2022 он 05 сар



**ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Өрөөнийг тодорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны төрөл
1	Ганх	4.5	Плима
2	Ангу	40.66	Худбаас
3	Үүдний хэсэг	40.32	Плима
4	Ангу	40.32	Худбаас
5	Ангу	40.46	Худбаас
6	Коридор	88.81	Плима
7	Багш хөвжлийн мөб	26.35	Худбаас
8	Менежерийн өрөө	13.44	Худбаас
9	Ангу	40.32	Худбаас
10	Шалны хонзил	14.0	Плима
11	Аргун цэврийн өрөө	9.27	
12	Аргун цэврийн өрөө	9.45	
13	Агуулах	7.52	
14	Агуулах	5.47	
15	Учель	10.56	Худбаас
16	Батшүйн өрөө	7.68	Худбаас
17	Спорт заал	151.36	Худбаас
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБAY		550.29	
БАРИЛТЫН ТАЛБAY		614.54	

- ТАНИХ ТЭМДЭГ**
-  - Дүүжин тааз /161.56м<sup>2</sup>/
  -  - Эмчлэгдсэн дүүдэг тааз /32.24м<sup>2</sup>/
  -  - Хойдлан бүхий үетэй гилсэн тааз гэрлэн чимээлэмтэй /168.13м<sup>2</sup>/
  -  - LED панел гэрэл 18W 295x295 /30ш/
  -  - LED панел гэрэл 18W 600x600 /24ш/
  -  - Өврийн гэрэл 2x36W /4ш/
  -  - LED нүдэн гэрэл /115ш/

**Хэнтий аймаг.**  
 Дадал сум 4-р баг.  
 Ерөнхий боловсролын  
 сургуулийн барилгын их  
 засвар


Эрхлэгч:   
 Архитектор: Т.Баруушир  
 Гүйцэтгэгч: Т.Баруушир  
 Шалсан: С.Баасандагва

МОНГОЛ УЛС  
 19-400 АТХ1512  
 Сүхээгийн  
 БААСАНДАГВА  
 МЭРГЭШСЭН АРХИТЕКТОР  
 М-БА  
 2019-2022

ЭКСПЕРТ № 1779  
 3/Урлал Тоногдот тал  
 Архит. зөвшөөрсөн  
 2022.04.03

Нэгдүгээр давхрын  
 таазны байгуулалт  
 /өөрчлөлт/

Масштаб 1:200	Уг шал	Худбас	Бүр худбас
ЕГ шифр: УТЦ-2022/04/03	А3	19	34
ТТ шифр:	2022 он 05 сар		



ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний тодорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны төрөл
1	Ангу /Нонсол хэл/	40.46	Хурдаас
2	Ангу	40.32	Хурдаас
3	Ангу	40.32	Хурдаас
4	Ангу /Биологи/	40.46	Хурдаас
5	Коридор	76.96	Пилла
6	Ангу	40.46	Хурдаас
7	Ангу	40.32	Хурдаас
8	Шалны хонзгал	14.0	Пилла
9	Арчун цэврийн өрөө	24.92	
10	Ангу	40.46	Хурдаас
11	Спогм задал /осморзүйн үрээжлэл/		
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАН		398.68	
БАРИЛТЫН ТАЛБАН		614.54	

ТАНИХ ТЭМДЭГ


- Дүүжин тааз /282.80м<sup>2</sup>/
- Эгчилсэн будаг тааз /165.36м<sup>2</sup>/
- Хуцлагдсан бүхий төмөр зулган тааз гэрлэн чимэглэлтэй /76.96м<sup>2</sup>/
- LED ламел гэрэл 18W 295x295 /17ш/
- LED ламел гэрэл 18W 600x600 /42ш/
- LED мүүдэн гэрэл /52ш/
- LED прожектор 1000W /6ш/

Хэнтийн аймаг,  
Дадал сум 4-р баг,  
Ерөнхий бодлогсголын  
сургуулийн барилгын их  
засвар



Эхчирал	Л.Ганцоож	
Архитектор	Т.Баруушир	
Гүйцэтгэсэн	Т.Баруушир	
Шалгарсан	С.Басандагва	
Зургийн нэр:	БА-15	

Хоёрдугаар давхрын  
таазны байгуулалт  
/өөрчлөлт/  
Масштаб 1:200  
Тусламт Хурдаас Бүх хурдаас  
ЭГ шифр: УТЦ-2022/04.4/03 АЗ 20 34  
ТГ шифр: 2022 он 05 сар



**ТӨДӨРХӨЙЛӨЛТ**

№	Өрөөний тодорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шилжн мөрөн
1	Гонх	4,5	Плита
2	Ангу	40,46	Худгас
3	Үүдний хэсэг	4,032	Плита
4	Ангу	4,032	Худгас
5	Ангу	40,46	Худгас
6	Коридор	88,81	Плита
7	Бэгш хөгжлийн мэд	26,35	Худгас
8	Менежерийн өрөө	13,44	Худгас
9	Ангу	40,32	Худгас
10	Шатны хонгил	14,0	Плита
11	Ариун цэврийн өрөө	9,27	
12	Ариун цэврийн өрөө	9,45	
13	Азгуулах	7,52	
14	Азгуулах	5,47	
15	Узаль	10,56	Худгас
16	Базшын өрөө	7,68	Худгас
17	Спорт заал	151,36	Худгас
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАН		550,29	
БАРИЛТЫН ТАЛБАН		674,54	

**Хэнтий аймаг.**  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын их  
засвар

“Франтод ЦЭГ” ХХК

Захирагч	Л.Ганцгож
Архитектор	Т.Баруушир
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир
Шилэгсэн	С.Баасандагва

Зургийн нэр: **БА-16**

Масштаб 1:200

Уг шат Худгас Бүч худгас

АЗ 21 34


2022 он 05 сар

Нэгдүгээр давхрын  
технологийн байгуулалт  
/өөрчлөлт/

УТЦ шифр: УТЦ-2022/044/03

ТТ шифр:

ХОЁРДУГААР ДАВХРЫН ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ Масштаб М1:200



**ТОДОРХОЙЛОЛТ**

№	Өрөөний тодорхойлолт	Талбай/м <sup>2</sup>	Шалны төрөл
1	Ангу /Нонсон хэв/	40.46	Хульбаас
2	Ангу	40.32	Хульбаас
3	Ангу	40.32	Хульбаас
4	Ангу /Биологи/	40.46	Хульбаас
5	Коридор	76.96	Плима
6	Ангу	40.46	Хульбаас
7	Ангу	40.32	Хульбаас
8	Шалны хонсөл	14.0	Плима
9	Арчун цэврийн өрөө	24.92	
10	Ангу	40.46	Хульбаас
11	Спорт заал /огторгуйн үрээжлэл/		
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙ		398.68	
БАРИЛТЫН ТАЛБАЙ		614.54	

**Хэнтий аймаг.**  
**Дадал сум 4-р баг.**  
**Ерөнхий боловсролын**  
**сургуулийн барилгын их**  
**засвар**

Эхчухал	ЛГанцоож
Архитектор	ТБаруашир
Гүйцэтгэгч	ТБаруашир
Шилгэсэн	СБаасандагва

Зургийн нэр: **БА-17**

Хөёрдугаар давхрын технологийн байгуулалт /өөрчлөлт/

Масштаб 1:200

Үе шал: Хульбаас, Бүр хульбаас

EG шифр: УТЦ-2022/044/03

ТГ шифр: 2022 он 05 сар




Урьт тусгай мэдэгдэл хийжээ

ЭХСНЕР № 1-17

САМГАЛТЫН ХӨГЖИЛНИЙ ТӨВ

СЭХХ



ТӨЛӨРХӨЙЛӨЛТ

- ДЭЭВЭР:**
- Барилгын дэвэр нь нэлцү нүрцү дэвэртэй.
  - Дэвэрийг зориулалтын ховилтой металлдар өнгөлөн, сайн чандарын төмрийн бүрдгээр бүрднэ. Ногоон болон улбар шар.
  - Модон нэлцү нүрцү дэвэрийг усгарахдаа галаас хамгаалах түрхлэг бүрүү нэвтшилтийг 2 дахин хийж галын аюулгүй ажиглагааг хангаж ажиллана.
  - Дэвэрийн дулаалгыг хийхээс өмнө ус цур тусгаарлагч дэвсэх бэлдцийн зөрүүлэг ЭОС-ээс багагүй байна.
  - Эрдэс хөвөн дулаалгын материалыг сонгон дулаална. Дулаалгын зүсээн 10см байна.
  - Дэвэрийн борооны ус зайлуулах металл сүвэгийг дэвэрийн приметрийн дагуу хийх бөгөөд усны өөрийн урсцаар цуглуулж ус зайлуулах хоолойгоор дамжчулан зайлуулна.

Хэнтий аймга.  
Дадал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын  
сургуулийн барилгын их  
засвар

Захирагч	Л.Ганцсод
Архитектор	Т.Баруушир
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир
Шалгасан	С.Баасандагва

Зургийн нэр:  
**БА-18**

**Дэвэрийн байгуулалт /вөрчлөлт/**


Масштаб	1:200	
Уг шал	Хувдас	
Бүт хувдас	Бүт хувдас	
АЗ	23	34

ТТ шифр: 2022 он 05 сар



БАТЛАВ. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН ДАРГА / Д.БАЯРХҮҮ /  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР / Ш.АРИУНБОЛОР /

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ 1-3 / Масштаб М1:200



ТАНИХ ТЭМДЭГ:


- Фасадны эмүльс /Улаанхүрэн RGB 161,79,79/
- Фасадны эмүльс /Хар саарал RGB 99, 100, 102/
- Фасадны эмүльс /Шаргал RGB 255,237,184/
- Хувандар рамтай вакум цонх

 "Уран Тод Цэг" ХХК		Ерөнхий бодвсролын сургуулийн барилгын их засвар		Масштаб 1:200	
		Захирагч Архитектор Гүйдэмгээн Шалгагсан	Л.Ганцсодж Т.Баруушир Т.Баруушир С.Баасандагва	Зургийн нэгд / Тэнхлэг 1-7 / өөрчлөлт / НҮҮР ТАЛ	Үе шал Хувьдас Бүр хувьдас

БА-19

БАТЛАВ.  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН ДАРГА ..... / Д.БАЯРХҮҮ /  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР ..... / Ш.АРИУНБОЛОР /

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ А-Е / Масштаб М1:200



ТАНИХ ТЭМДЭГ:


- Фасадны эмгүлс /Улаанхүрэн RGB 161,79,79/
- Фасадны эмгүлс /Шаргал RGB 255,237,184/
- Фасадны эмгүлс /Хар саарал RGB 99, 100, 102/
- Хувцандар рамтай вакум цонх

 "УРАН ТОД ЦЭГ" ХХК		Хэнтий аймгаас Давал сум 4-р баг Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар		НҮҮР ТАЛ ТЭНХЛЭГ А-Е / өөрчлөлт / УТЦ-2022/04/03		Масштаб 1:200 2022 он 05 сар	
		Захирагч	Л.Ганцсодж				
Архитектор	Т.Баруушир	Архитектор	Т.Баруушир	Уг шифр:	УТЦ-2022/04/03	Үе шэл	Хувцас
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир	Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир	Уг шифр:	УТЦ-2022/04/03	Хувцас	Бүх хувцас
Шалгагч	С.Басандагва	Шалгагч	С.Басандагва	Уг шифр:	ТГ шифр:	А3	25
						34	

БА-20

БАТЛАВ.  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН ДАРГА ..... / Д.БАЯРХҮҮ /  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР ..... / Ш.АРИУНБОЛОР /

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ 3-1 / Масштаб М1:200




ТАНИХ ТЭМДЭГ:

- Фасадны эмгүлс /Улаанхүрэн RGB 161,79,79/
- Фасадны эмгүлс /Хар саарал RGB 99, 100, 102/
- Фасадны эмгүлс /Шаргал RGB 255,237,184/
- Хувцар рамтай вакум цонх


 <p>“ГРАН ТОЛ ЦЭГ” ХХК</p>		Хэнтий аймгаас Давал сүм 4-р байр Ерөнхий бэлдвэрийн сургуулийн барилгын их засвар		Зарвын нэр / Тэнхлэг 3-1 / өөрчлөлт /		НҮҮР ТАЛ		Масштаб 1:200	
		Захирагч Архитектор Гүйцэтгэгч Шаарсан	Л.Ганцсүж Т.Барууншур Т.Барууншур С.Баасандагва	Г.Ганцсүж Т.Барууншур Т.Барууншур	Т.Барууншур	ЕГ шифр: УТЦ-2022/044/03 ТТ шифр:	АЗ	26	34

БА-21



БАТЛАВ.  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН ДАРГА / Д.БАЯРХҮҮ /  
 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР / Ш.АРИУНБОЛОР /

НҮҮР ТАЛ / ТЭНХЛЭГ Е-А / Масштаб М1:200



ТАНИХ ТЭМДЭГ:


- Фасадны эмүльс /Улаанхүрэн RGB 161,79,79/
- Фасадны эмүльс /Шаргал RGB 255,237,184/
- Фасадны эмүльс /Хар саарал RGB 99, 100, 102/
- Хувандар рамтай вакум цонх




Хэнтий аймаг, Дадал сум 4-р баг Ерөнхий бодвсролын сургуулийн барилгын их засвар			
Захирагч	Л.Ганцсодж	Зургийн нэр	НҮҮР ТАЛ
Архитектор	Т.Баруушир		/ Тэнхлэг Е-А / өөрчлөлт /
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир	ЕГ шифр:	УТЦ-2022/044/03
Шалгагч	С.Баасандагва	ТГ шифр:	
<b>БА-22</b>		Масштаб 1:200	
Үе шэл	Хугацаа	Бүт хугацаа	
АЗ	27	34	
2022 он 05 сар			

ОГТЛОЛ 1-1 Масштаб М1:200

Гайна эмүлсэн будаа	2үе
Гүнт /Бэхжүүлэгч/	2үе
Сайжруулсан шавардлага	б=15
Тоосгон хана	120 мм
Хөөсөнцөр дүлалгаа	140 мм
Тоосгон хана	380 мм
Шохойн зүү/бидэс тэгшилгээ	2 үе
Эмүлсэн өнгөлөө	2үе



Керемик хайрмандар	б=10
Барцагдбуулагч чөчөм	б=10
Торхой бөмөн мээшилгээ	б=50мм
Ураг мусгаарлагч хар цагц	1үе
Бөмөн	б=150мм
Дулаалагч полистерол 25кг/м3	б=100
Нягтрүүдсэн хоёрго	
Нягтрүүдсэн хөрг	




Хэнтий аймга дагал сун 4-р баг Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар



Захирагч	П.Ганцхоож	Зарчигч нэр	ОГТЛОЛ 1-1 /өөрчлөлт/	Масштаб 1:200
Архитектор	Т.Баруушир			Үе шал
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир		ЕГ шифр: УТЦ-2022/044/03	Хүндэс
Шалгагсан	С.Баасандагва	ТГ шифр:		Бүт хүйдэс
				А3
				28
				34
				2022 он 05 сар

БА-23





ДОТОР ЗАСЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /Нэгдүгээр давхар/

Зориулалт		Өрөөний тодорхойлолт		Хана		Тааз		Шал		Цонх		Хаалга	
Ө.дугаар	Талбай м <sup>2</sup>	Хана	Тааз	Шал	Цонх	Хаалга							
10	Шалны хонгил	14.0	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мэшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1.6м түвшинд Туккурула брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн далдах онцлогтой, могоц саймай, үнэргүй акрилат будаагаар 2 дахин будна.	Одоо байгаа шохой будааг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мэшилгээ замаска хийсний дараа гадаргууг сайтар мэшилж зүлгүүрдэж Туккурула брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн далдах онцлогтой, могоц саймай, үнэргүй акрилат будаагаар 2 дахин будна.	Бетон	Одоо байгаа бетон шаланд цементэн мэшилгээ хийсний дараа гадаргууг сайн шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай шалны зөвлөбч резин наана.	Тайлбар	Одоо байгаа баян шалыг хуцгаж, дүррэгэлт хийн хөрсийг нягтруулж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мэшилгээ хийсний дараа сүргүүлийн зориулалттай сайн чанрын худас дэвсэнэ.	Тайлбар	Бүх цонхыг стандартын 4мм-н зузаантай 3 давхар шилтэй, хуванцар рамтай цонхоор солино. Завсар зайг нь зориулалтын шахдаг дулаалгын зориулалттай хөөс шахаж өгнө. Цонхны хуваалт, онгойлтын схемийг БА-29н хамт үзнэ. Цонхны тавцангуудыг 5см-ийн зузаантай чулуун тавцангаар солино эргэн тойронд шингэн хөөс шахаж дулаалсаны дараа амалгаа шавардлагыг хийж өгнө.	Тайлбар	Бүх хаалгануудыг шинэчлэн солино. Хаалгыг зурагт үзүүлсэн хэмжээний дагуу сайн чанарын төмөр, модон болон вакум хаалга хийнэ. Хаалгыг үйлдвэрлэхдээ барилга дээрээ ирж дахин хэмжилт хийн үйлдвэрлэлийн шатанд хийх хэрэгтэй. Онгойлтыг захиалагчтай зөвшилцөнө. Завсар зайг нь зориулалтын шахдаг дулаалга болон дуу чимээ тусгаарлах зориулалттай хөөс шахаж өгнө. БА-29-ын хамт үзэх.	
11	Аруун цэврийн өрөө	9.27	Хананы ажил байхгүй	Таазны ажил байхгүй	Шалны ажил байхгүй								
12	Аруун цэврийн өрөө	9.45											
13	Агуулах	7.52											
14	Агуулах	5.47											
15	Цэель	10.56	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мэшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1.6м түвшинд Туккурула брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн далдах онцлогтой, могоц саймай, үнэргүй акрилат будаагаар 2 дахин будна.	Одоо байгаа шохой будааг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мэшилгээ замаска хийсний дараа Туккурула брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн далдах онцлогтой, могоц саймай, үнэргүй акрилат будаагаар 2 дахин будна.	Банз	Одоо байгаа баян шалыг хуцгаж, дүррэгэлт хийн хөрсийг нягтруулж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мэшилгээ хийсний дараа сүргүүлийн зориулалттай сайн чанрын худас дэвсэнэ.							
16	Багшийн өрөө	7.68											
17	Спорт заал	151.36	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мэшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас цонхны доод түвшинд Туккурула брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн далдах онцлогтой, могоц саймай, үнэргүй акрилат будаагаар 2 дахин будна.	Одоо байгаа шохой будааг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мэшилгээ замаска хийсний дараа Туккурула брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн далдах онцлогтой, могоц саймай, үнэргүй акрилат будаагаар 2 дахин будна.	Банз	Одоо байгаа баян шалыг хуцгаж, дүррэгэлт хийн хөрсийг нягтруулж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мэшилгээ хийсний дараа сүргүүлийн зориулалттай сайн чанрын худас дэвсэнэ.							

Нэгдүгээр Давхар

Хэнтий аймэг, Давал сум 4-р баг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар

БА-25



"УРАН ТОО ЦЭГ" ХХК

Захирагч	Л.Ганцгаж	Зүтгэлийн нэр	Дотор заслын тодорхойлолт / нэгдүгээр давхар /	Масштаб	Үе шал	Хүндэс	Бүх хүндэс
Архитектор	Т.Баруушир		ЕГ шифр: УТЦ-2022/04.4/03	-	А3	30	34
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир		ТГ шифр:				
Шалгагч	Л.Ганцгаж						

1 2 3 4 5 6 7 8 А3

ДОТОР ЗАСЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /хоёрдугаар давхар/

Зориулалт		Өрөөний модорхойлолт		Хана		Тааз		Шал		Цонх		Хаалга	
Ө.дугаар		Талбай м <sup>2</sup>	Тайлбар	Тайлбар	Одоогийн мөлөв	Тайлбар	Цонх	Тайлбар	Хана	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар	
<b>Хоёрдугаар Давхар</b>													
1	Ангу /Монгол хэл/	40.46	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба хучилтын хадтан хоорондын ховхорсон шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа /60*60/ панель дүүжин мааз хийж, гэрлэн чимэглэл суурьцуулах.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Тайлбар	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар	
2	Ангу	40.32	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
3	Ангу	40.32	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
4	Ангу /Биологу/	40.46	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
5	Коридор	76.96	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
6	Ангу	40.46	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
7	Ангу	40.32	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
8	Шатны хонгил	14.0	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа зүлгүүрдэн цайвар өнгийн эмгүлсэн будаагаар 2 үе бүднэ.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			
9	Ариун цэврийн өрөө	24.92	Хананы ажил байхгүй	Таазны ажил байхгүй	Шалны ажил байхгүй	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар				
10	Ангу	40.46	Одоо байгаа ханын заслыг хусгаж арилгаж, замаскан мээшилгээ үе хийж, зүлгүүрдэн шалнаас 1,6м түүвшинд Тукжурла брэндийн дотор заслын будамланд зориулагдсан өө сэвийг сайн даллах онцлогтой, тогтоц саймай, үнэргүй акрилал будаагаар 2 дахин бүднэ.	Одоо байгаа шохой бүдэгийг зүлгээж цэвэрлэх ба хучилтын хадтан хоорондын ховхорсон шавардлагыг нөхөж мээшилгээ замаска хийсний дараа /60*60/ панель дүүжин мааз хийж, гэрлэн чимэглэл суурьцуулах.	Банз	Одоо байгаа банзан шалыг хуулиж, бетон бэлтгэл хийж, цементэн мээшилгээ хийсний дараа шал хийж, сүргүүлийн зориулалттай резин наана.	Цонх	Тайлбар	Хаалга	Тайлбар			

Бүх цонхыг стандартын 4мм-н зузаантай 3 давхар шилтэй, хуванцар рамтай цонхоор солино. Завсар зайг нь зориулалтын шахдаг дулаалгын зориулалттай хөөс шахаж өгнө. Цонхны хуваалт, онгойлтын схемийг БА-29н хамт үзнэ. Цонхны тавцангуудыг 5см-ийн зузаантай чулуун тавцангаар солино эргэн тойронд шингэн хөөс шахаж дулаалсаны дараа амалгаа шавардлагыг хийж өгнө.








Бүх хаалгануудыг шинэчлэн солино. Хаалгыг зурагт үзүүлсэн хэмжээний дагуу сайн чанарын төмөр, модон болон вакум хаалга хийнэ. Хаалгыг үйлдвэрлэхдээ барилга дээрээ ирж дахин хэмжилт хийн үйлдвэрлэлийн шатанд хийх хэрэгтэй. Онгойлтыг захиалагчтай зөвшилцөнө. Завсар зайг нь зориулалтын шахдаг дулаалга болон дуу чимээ тусгаарлах зориулалттай хөөс шахаж өгнө. БА-29-ын хамт үзэх.

Хэнтий өднө. Давал сүм 4-р баг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар

БА-26

Захирагч	Л.Ганцгаж	Зүтгэлийн нэр	Дотор заслын модорхойлолт /хоёрдугаар давхар/	Масштаб	-
Архитектор	Т.Барлашир	Угсрал	Угсрал	Үе шил	Хүндэс
Гүйцэтгэсэн	Т.Барлашир	Гүйцэтгэсэн	EG шифр: УТЦ-2022/04.4/03	Үе шил	Хүндэс
Шалгагсан	Л.Ганцгаж	Шалгагсан	ТГ шифр:	Бүх хүндэс	34

ХААЛГА, ЦОНХНЫ ТҮҮВЭР



№	Марк	Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
ЦОНХ					
1	Ц-1	14.00x14.00h	ш	45	Хувцанцар рамтай вакум цонх
2	Ц-2	14.00x3000h	ш	11	Шилэн блокон цонх

Бүх цонхыг шинэчилэн солино. Бүх цонхыг стандартын 4мм-н зузаантай э давхар шилтэй, хувцанцар рамтай цонхоор солино. Завсар зайг нь зориулалтын шахдаг дулаалгын зориулалттай хөөс шахаж өгнө. Цонхны тавцангуудыг 5см-ийн зузаантай чулуун тавцангаар солино эргэн тойронд шингэн хөөс шахаж дулаалганы дараа амалгаа шавардлагыг хийж өгнө.

№	Марк	Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
ХААЛГА					
1	Х-1	900x2100h	ш	5	Модон хаалга
2	Х-2	1000x2100h	ш	16	Модон хаалга
3	Х-3	14.00x2100h	ш	1	Вакум хаалга
4	ГХ-1	1000x2000h	ш	1	Төмөр хаалга
5	ГХ-2	14.00x2100h	ш	3	Төмөр хаалга

Бүх хаалгануудыг шинэчилэн солино. Хаалгыг зургалт үзүүлсэн хэмжээний дагуу сайн чанарын төмөр, модон болон вакум хаалга хийнэ. Хаалгыг үйлдвэрлэхдээ барилга дээрээ ирж дахин хэмжилт хийн үйлдвэрлэлийн шатанд хийж хэрэглэй.

Онгойлгыг захиалагчтай зөвшилцөнө. Завсар зайг нь зориулалтын шахдаг дулаалга болон дуу чимээг тусгаарлах зориулалттай хөөс шахаж өгнө.



Хэнтий аймags, Дарал сум 4-р багс  
Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар

Масштаб -  
БА-27




"ЧРАН ТОД ЦЕГ" ХХК

Захирал	П/Ганцоож	Зургийн нэр	Хаалга, цонхны түгвэр	Масштаб
Архитектор	Т.Баруушир			Үе шал
Гүйцэтгэсэн	Т.Баруушир	ЕГ шифр: УТЦ-2022/044/03		Худгал
Шалгарсан	П/Ганцоож	ТГ шифр:		Бүх худгал

1 2 3 4 5 6 7 8 АЗ

ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ - 1




<p>Хяналт өгчөөс давал гүйцэтгэх үйлчилгээний байр</p> <p>Ерөнхий бодолцооноос сургуулийн барилгын их засвар</p>			
Захирагч	Л.Ганзориг	Зөвлөх нэр	Хэсэгчилсэн байгуулалт
Архитектор	Т.Баруушир		
Гүйцэтгэгч	Т.Баруушир	ЕГ шифр: УТЦ-2022/04/03	
Шалгагч	С.Баясандагва	ТТ шифр:	


<p>Масштаб 1:50</p>			
Үе шэл	Хувьдас	Бүх хувьдас	
А3	ЗЗ	З4	
<p>2022 ойн 05 сар</p>			

БА-28

ХАНАНЫ ДЭЛГЭЭС



ХАНАНЫ ДЭЛГЭЭС



 <p>“ГранТод ЦЭТ” ХХК</p>		<p>Хяналт өгчээ. Давал сүм 4-р баг.</p> <p>Ерөнхий бодлогсрын сургуулийн барилгын их засвар</p>		<p>Масштаб 1:50</p> <p>Үе шат Хураас Бүх хураас</p>
		<p>Захирагч</p> <p>Архитектор</p> <p>Гүйцэтгэсэн</p> <p>Шалгасан</p>	<p>Л.Ганцсүж</p> <p>Т.Баруушир</p> <p>Т.Баруушир</p> <p>С.Баасандагва</p>	
<p>БА-29</p>		<p>2022 он 05 сар</p>		<p>А3</p> <p>34</p> <p>34</p>



**"УРАНТОД ХАС" ХХК**

/Баруулын зурга тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЭТ56-70/22,  
Утас: 80006394, 98117308

Зургийн шифр: УТХ-2022/012

# ХЭНГИЙ АЙМАГ. ДАДАО СУМЫН 4-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СҮРГҮЦЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР


/Халдарт асаар сэлгэлт ХАС.1-7/

Захураг



..... /П.Ганцоож/

ЧИНГИС ХОТ 2022 ОН



**ЗЭРГИЙН ЖАГСГАЛТ**

Д/д	Нэр	Хүудас
1	Зургийн жагсаалт, үндсэн үзүүлэлт, тайлбар	ХАС-1
2	Танх тэмдэглэгээ, хаших хийцийн дулаан механикийн үзүүлэлт	ХАС-2
3	1-р давхрын халаалт, агаар сэлгээлтийн байгуулалт	ХАС-3
4	2-р давхрын халаалт, агаар сэлгээлтийн байгуулалт	ХАС-4
5	Халаалтын тойм	ХАС-5
6	Материалын шүүвэр	ХАС-6
7	Оролтын үзель, материалын шүүвэр	ХАС-7

**Халаалт, агаар сэлгээлтийн зургийн үндсэн үзүүлэлт**

Барилгын нэр	Эзлэхүүн	Гадна температур / $t_{\text{гдн}}$	Хэрэгцээт дулаан кВт		Тайлбар
			Халаалт	Агаар сэлгээлт	
Ерөнхий боловсролын барилга	---	-28.2 $^{\circ}$ C	46.31	---	46.31
Нийт:			46.31	---	46.31

**Тайлбар**

Хэнтий аймаг, Дадал сум 4-р багт одоо байгаа ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ИХ ЗАСВАР-ын халаалт, агаар сэлгээлтийн ажлын зургийг барилга архитектурын байгуулалтыг үндэслэн дараахь норм дүрмийг мөрдлөг болгон боловсруулав.

- БНБД 23-01-09 Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт
- БНБД 41-01-11 Халаалт агаар сэлгээлт ба кондиционер
- БНБД 23-02-09 Барилгын дулаан хамгаалалт
- БНБД 31-03-03 Олон нийт иргэний барилга
- МУ-ын стандарт MNS 4629-2003, MNS5830-2007, MNS 3240:2013, MNS 3333:2013

**ХАЛААЛТ:**

- Дотгор халаалтын системийн дулаан зөөгчийг 90 $^{\circ}$ C/70 $^{\circ}$ C-д, гадна агаарын температурьг /Б параметрээр/ -28.2 $^{\circ}$ C-д тооцов.
- Халаалтын 4-н түсдэд систем болгон төлөвлөв.
- Халаалт нь доогуур түгээлттэй, мухардмал эргэлттэй байх ба түгээх цуглуулах магистраль шугам нь 1-р давхрын шалан дээгүүр тойм зургат заасан чиглэлд 0.003-ын налуутай угсарна.
- Системийн хийг дээд давхрын халаах хэрэгсэлийн хүй авгачаар гаргана.
- Бүх давхруудын халаах хэрэгсэлийг ширмэн радиатороор / $k_{\text{жк}}=0.31$ / тооцож сонгов. Угсралтын үед энэхүү халаах хэрэгсэлийн механикийн үзүүлэлтийг хангасан өөр халаах хэрэгсэлийг зохиогчийн зөвшөөрлөөр сонгож болно. /Усны хатуулуулгыг даахуйц халаах хэрэгсэл сонгох шаардлагатай/
- Халаалтын босоо шугамд таслах хаалт, ус буулдагч төлөвлөнө.
- Барилга угсралтын үед хана, таазанд шугам хоолой нэвтрэх хэсэгт гильз хийж өгөх шаардлагатай.
- Түгээх, цуглуулах магистраль хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг 2 удаа хийж дулаалан, хамгаалах бүрхэвч хийх шаардлагатай.
- Яндан хоолойг угсарч дуусгаад 1.25Pa даралтаар шахаж шалгах шаардлагатай.

**АГААР СЭЛГЭЛТ:**

- Одоо байгаа өрлөгт заргасан агааржуулалтын сүвгийг цэвэрлэж, сараалжудыг солих шаардлагатай.
- Спорт заалны агааржуулалтын хоолой болон дефлекторыг шинэчилж солино. Хучилт цооилж байгаа хэсгийн зай завсрыг маш сайн бшлүүмжлэх шаардлагатай.
- 1,2-р давхрын коридорт агаар оруулах механик систем төлөвлөсөн бөгөөд өдрийн хчээллийн цагаар ажиллуулах ба урьдчилсан агаар халаагчийг гадна агаарын температурас хамарцуулаад нэмэлтээр ажиллуулна.
- Ариун цэврийн өрөөний агааржуулалтыг /БСШЯ-аас хэрэгжүүлж буй "Сургууль цэцэрлэг тэдгээрийн нүүх ариун цэврийн байгууламжийг солих төслийн хүрээ"-нд түсдэд хийгдэнэ.
- Халаалт, агаар сэлгээлтийн системийн угсралтыг БНБД 12-03-04, БНБД 40-06-15-ын холбогдох заалтуудыг баримтлан мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.



Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар		Хэнтий аймаг, Дадал сум 4-р баг		ХАС-1	
Захирагч	П.Ганцоож	Зургийн нэр	ЗЭРГИЙН ЖАГСГАЛТ, ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТАЙЛБАР	Уе шалт	Хүудас
Инженер	Г.Омгоншүра	Гүйцэтгэгч	Г.Омгоншүра	Хүудас	Бүх хүудас
Гүйцэтгэгч	Г.Омгоншүра	Д/д	ТГ шифр:	АЗ	1
Шалгасан	Д.Галхүү				7

Таних тэмдэгтлэгээ

Нэр	Тэмдэгтлэгээ	
	Байгуулалт	Тойм
- Халаалтын өгөх шугам		D2.1
- Халаалтын буцах шугам		D2.2
- Дулаалгатай хоолой		
- Халаалтын шугамын шилжвэр		
- Халаалтын шугамын налуу		
- Баланслагч хаалт, ус юүлэгч		
- Бөмбөлгөн хаалт		
- Халаалтын босоо шугам, түүний дугаар		БШ*
- Халаах хэрэгсэл, термостат вентиль бөмбөлгөн хаалт		
- Агаар сорох сараалж		CC T
- Агаар оруулах сараалж		OC T
- Агаар сорох хоолой		
- Агаар сорох ердийн систем		EC-*
- Агаар оруулах механик систем		O-*
- Агаар боловсруулах төхөөрөмж		

Хашлага хийцийн дулаан техникийн үзүүлэлт

Д/Д	Хашлага хийцийн нэр	Хашлага хийцийн материал				R	K
		Материалын нэр	Нягт	Зузаан	ДДК		
1	Гадна хана	Шабардлага	кг/м³	м	Вт/м²С	м²С/Вт	Вт/м²С
		Хөөсөнцөр дулаалга	1800	0.02	0.76	0.263	
		Тоосго	35	0.10	0.041	2.44	
		Хашлага бүтээцийн гадна дотор, гадаргууд дулаан дамжих үеийн илчийн эсэргүүцэл	1800	0.64	0.70	0.914	
2	Гадна цонх	Э-н давхар шиллэгээтэй хуванцар хүрээтэй				3.775	0.265
3	Гадна хаалга	Тамбургүй				1.0	4.0
		1-р бүс				2.15	0.465
		2-р бүс				4.3	0.233
		3-р бүс				8.6	0.116
		4-р бүс				14.2	0.068
5	Хучилт	Эрдэс хөвөн дулаалга	100	0.20	0.039	5.128	
		Уур ус тусгаарлагч хар цаас	---	---	---	---	
		Дам нуруу 100x150мм	700	0.015	0.23	0.065	
		Хашлага бүтээцийн гадна дотор, гадаргууд дулаан дамжих үеийн илчийн эсэргүүцэл				0.158	
						5.351	0.186




Хэнтий аймаг, Дадал сум 4-р баг.  
 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар

Захирал: П.Ганцоож  
 Инженер: Г.Олзонтуяа  
 Гүйцэтгэсэн: Г.Олзонтуяа  
 Шалгасан: Д.Галхүү

Зарлиг нэр:  
 ТАНИХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ДУЛААН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ  
 ЕГ шифр: УТХ-2022/012  
 ТГ шифр: *Төгс*

# 1-Р ДАВХРЫН ХАЛААЛТЫН БАЙГУУЛАЛТ M1:150




Өрөөний тодорхойлолт

№	Өрөөний нэр	Талбай /м <sup>2</sup>	Дотор төмөр °C	Qo кВт
1	Гонх	4.5	---	---
2	Ангу	40.46	18	2.16
3	Үүдний хэсэг	40.32	18	1.96
4	Ангу	40.32	18	1.56
5	Ангу	40.46	18	2.18
6	Коридор	88.81	18	1.78
7	Багш хөгжлийн төв	26.35	18	1.68
8	Менежерийн өрөө	13.44	18	0.55
9	Ангу	40.32	18	1.59
10	Шатны хонгил	14.0	16	0.92
11	Ариун цэврийн өрөө	9.27	16	0.07
12	Ариун цэврийн өрөө	9.45	16	0.57
13	Агуулах	7.52	15	0.05
14	Агуулах	5.47	15	0.43
15	Узель	10.56	10	---
16	Багшийн өрөө	7.68	18	0.51
17	Спорт заал	151.36	15	14.40

ХАС-3	Масштаб 1:150	Үе шат Худас Бүх худас	Инженер Г.Омгонцра	Гүйцэтгэсэн Г.Омгонцра	Шалбарсан Д.Олхуу	"УРАНТОД ХАС" ХХК	Ханши өмнө, Даван сүм 4-р баг, Ерөнхий бодлогын сургуулийн барилгын их засвар	ЭГ шуфр: УТХ-2022/012	ТТ шуфр:	2022 он 06 сар
							1-Р ДАВХРЫН ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭВЛИЙН БАЙГУУЛАЛТ	ЭЗ	7	



2-Р ДАВХРЫН ХАЛААЛТЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:150



Өрөөний тодорхойлолт

№	Өрөөний нэр	Талбай /м²/	Дотор темп °С	Оо кВт
1	Анги /Монгол хэл/	40.46	18	2.02
2	Анги	40.32	18	1.68
3	Анги	40.32	18	1.68
4	Анги /Биологи/	40.46	18	2.10
5	Коридор	76.96	18	2.50
6	Анги	40.46	18	2.15
7	Анги	40.32	18	1.72
8	Шатны хонгил	14.0	16	---
9	Ариун цэврийн өрөө	24.92	16	0.76
10	Анги	40.46	18	1.40
11	Спорт заал /огторгуйн үргэлжлэл/	-	---	---

Хэнтий аймаг, Дардан сум 4-р баг. Ерөнхий бодолсролын сургуулийн барилгын их засвар

Эхлүүлсэн: Л.Омгонцбаяр  
Инженер: Л.Омгонцбаяр  
Гүйцэтгэсэн: Л.Омгонцбаяр  
Шалбарсан: Д.Олхуу


Урьдчилсан зар: 2-Р ДАВХРЫН ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЭЛИЙН БАЙГУУЛАЛТ  
ЭТ шуфр: УТХ-2022/012  
ТТ шуфр: [Signature]

Хуудас: 4  
Хуудас: 7  
Масштаб: 1:150  
2022 он 06 сар

ХАС-4



# ХАЛААЛТЫН ТОЙМ M1:100



Хэнтий аймаг, Давал сум 4-р баг.  
Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар

Захирагч	П.Ганцоог
Инженер	Г.Омгонтуяа
Гүйцэтгэсэн	Г.Омгонтуяа
Шалгаасан	Д.Галхүү

Зургийн нэр: ХАЛААЛТЫН ТОЙМ

ХАС-5	
Масштаб	1:100
Үе шат	Хуудас Бүх хуудас
АЗ	5 7
ЕГ шифр	УТХ-2022/012
ТГ шифр	
2022 он 06 сар	

Материалын түүвэр


Д/д	Тэмдэглэгээ	Нэр	Тоо	Нэгж жин, кг	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
Халаалтын систем №1 /БШ-1 - БШ-3/					
1	ОХУ-д үйлдвэрлэсэн	Ширмэн радиатор /1экм=0.31/	55	—	шур
2	T>95°C, P>1.6МПа	Термостат вентиль φ15	5	—	—
3	—	Буцах вентиль φ15	5	—	—
4	—	Хий гаргагч	5	—	—
5	—	Ус юүлэгч	2	—	—
6	—	Автомат хий авагч	2	—	—
7	ГОСТ 3262-75	Ус хий дамжуулах ган хоолой φ15	22.0	1.28	у.м
	а. Эзбэрэлтээс хамгаалах түрхлэг - 2 удаа	—	12.0	1.66	—
	б. Дулаалга	—	28.0	3.09	—
Халаалтын систем №2 /БШ-1' - БШ-10'/					
1	ОХУ-д үйлдвэрлэсэн	Ширмэн радиатор /1экм=0.31/	181	—	шур
2	T>95°C, P>1.6МПа	Термостат вентиль φ15	31	—	—
3	—	Буцах вентиль φ15	31	—	—
4	—	Хий гаргагч	16	—	—
5	—	Ус юүлэгч	22	—	—
6	—	Автомат хий авагч	2	—	—
7	—	Таслах хаалт φ15	16	—	—
	—	Таслах хаалт φ20	4	—	—
8	ГОСТ 3262-75	Ус хий дамжуулах ган хоолой φ15	144.0	1.28	у.м
	а. Эзбэрэлтээс хамгаалах түрхлэг - 2 удаа	—	14.0	1.66	—
	б. Дулаалга	—	18.0	3.09	—
	в. Хамгаалах дүрхүүл	—	80.0	3.84	—
Халаалтын систем №3 /БШ-1'' - БШ-5''/					
1	ОХУ-д үйлдвэрлэсэн	Ширмэн радиатор /1экм=0.31/	93	—	шур
2	T>95°C, P>1.6МПа	Термостат вентиль φ15	16	—	—
3	—	Буцах вентиль φ15	16	—	—
4	—	Хий гаргагч	8	—	—
5	—	Ус юүлэгч	12	—	—
6	—	Автомат хий авагч	2	—	—
7	—	Таслах хаалт φ15	8	—	—
	—	Таслах хаалт φ20	2	—	—
8	ГОСТ 3262-75	Ус хий дамжуулах ган хоолой φ15	80.0	1.28	у.м
	а. Эзбэрэлтээс хамгаалах түрхлэг - 2 удаа	—	12.0	1.66	—
	б. Дулаалга	—	28.0	3.09	—
	в. Хамгаалах дүрхүүл	—	30.0	3.84	—
Халаалтын систем №4 /БШ-1''' - БШ-3'''/					
1	ОХУ-д үйлдвэрлэсэн	Ширмэн радиатор /1экм=0.31/	66	—	шур
2	T>95°C, P>1.6МПа	Термостат вентиль φ15	6	—	—
3	—	Буцах вентиль φ15	6	—	—
4	—	Хий гаргагч	6	—	—

1	2	3	4	5	6
5	—	Ус юүлэгч	2	—	—
6	—	Автомат хий авагч	2	—	—
7	ГОСТ 3262-75	Ус хий дамжуулах ган хоолой φ15	32.0	1.28	у.м
	а. Эзбэрэлтээс хамгаалах түрхлэг - 2 удаа	—	12.0	1.66	—
	б. Дулаалга	—	34.0	3.09	—
Агаар сэлгэлт					
ЕС-үүд					
1	—	Агаар сорох сараалж СС200х200	8	—	шур
	—	СС250х200	14.0	—	—
2	—	Өрлөгийн дундах одоо байгаа агааржуулалтын субжуудыг цэвэрлэж, дээшээ гарч байгаа эвлэрсэн шахмуудыг засч янзлэн сараалжуудыг солино.	7	—	иж бүрэн
3	—	Дефлектор φ315, хоолойн хамт /одоо байгаа дефлектор өөр хэмжээтэй дайвал түүнтэй адил хэмжээтэйгээр шинэчилж табина.	2	—	шур
4	—	Поддон	2	—	—
5	—	Поддоны ус зайлуулах хоолой φ15, хаалтны хамт	2	—	—
0-1, 0-2					
1	Vents	Агаар оруулах төхөөрөмж: VPA150-2,4-1 /удирдлага, зөөлөн холбоосын хамт/	2	—	комп
2	—	Урьдчилсан агаар халаагч: NK150-2,4-1	2	—	шур
3	—	Дуу намсгагч SR150/600	2	—	—
4	—	Автомат хавхлага φ150	2	—	—
5	—	Отвод φ150	2	—	—
6	—	Агаар хүлээж авах сараалж φ200	2	—	—
	—	цас дорооны хамгаалалт бүхий сараалжтай/	2	—	—
7	—	Агаар оруулах сараалж ОС200	6	—	—
8	—	Гуравлагч φ150-φ150-φ150	6	—	—
9	ГОСТ 19904-75	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой δ=0.5мм, φ150	18.0	—	у.м
10	—	Хоолойн дулаалга φ150	2.0	—	—
Буулгах ажлын материалын түүвэр					
1	—	Одоо байгаа радиатор	550	—	шур
2	—	Ус хий дамжуулах ган хоолой φ15-φ70 /хаалт, арматурууд, дулаалгын хамт/	546.0	—	у.м



Хэнтий аймаг, Давал сум 4-р баг.		Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар		ХАС-6	
Захирагч	П.Ганцоож	Зурвалж нар:	МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР	Масштаб -	
Инженер	Г.Олгонтуяа			Үе шам	Хуудас
Гүйцэтгэсэн	Г.Олгонтуяа		ЕГ шифр: УТХ-2022/012	АЗ	6
Шалгасан	Д.Галхүү		ТГ шифр:	2022 он 06 сар	
"УРАНТОД ХАС" ХХК			6	7	8

Оролтын узель




Материалын түүвэр

Д/д	Тэмдэглэгээ	Нэр	Тоо	Нэгж, жин кг	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
1		Бөмбөлгөн хаалт Ду25	4		Дулаалгын хамт
		---	4		---
		---	4		---
2		Ташуу бохир шүүгч Ду50	2		---
3		Балансын хаалт Ду25	2		---
		---	2		---
4		Дулаан хуваарилгач Ф89x4.0, L=1000мм	2		---
5		Термометр	12		---
6		Манометр	14		---
7		Ус юүлэгч	2		---
8	Гост 17375-85	Хэвлэмэл ган шилжвэр Ду50/Ду25	2		Дулаалгын хамт
		---	2		---
		---	2		---
		---	2		---
9	Гост 10704-91	Ган хоолой Ду50	8.0		---
		---	10.0		---
		---	10.0		---
10	Grundfos	Халаалтын эргэлтийн насос: ТРЕ32-230/2, Ду32, 0.75кВт, 380V, L=2.0мн/ц, H=20м, шилжвэрийн хамт	1		---
11		Үл буцаах хавхлага Ду50	1		---
12	УН5046	Дулааны тоолуур Ду25, уявдлагын хамт	1		иж бүрэн



Хэнтий аймаг, Дадал сум 4-р баг.		ХАС-7	
Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар			
Захирагч	П.Ганцноож	Эргэлт нэр:	ОРОЛТЫН ҮЗЭЛЬ, МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР
Инженер	Г.Омгонтуяа		
Гүйцэтгэгч	Г.Омгонтуяа	EG шифр:	УТХ-2022/012
Шалгасан	Д.Галхүү	TG шифр:	
"УРАНТОД ХАГ" ХХК		2022 он 06 сар	



**"УРАНТОД ХАС" ХХК**

/Барилгын зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ56-70/22,  
Утас: 80006394, 98117308

Зургийн шифт: УТХ-2022/012

**ХЭНТИЙ АЙМАГ. ДАДАО СУМЫН 4-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ  
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУЧУЛИЙН  
БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР**

/ХТ.1-12, ДГ.1-2/

Захирал .....

..... /П.Ганцож/



ЧИНГИС ХОТ 2022 ОН

ХТ ДГ маркийн ажлын зургийн үндсэн иж бүрдэл жагсаалт

Хувдас	Зургийн нэр	Тайлбар
ХТ-1	Зургийн дүрдэл . Тайлбар дичиг	
ХТ-2	Материалын түүвэр. 1	
ХТ-3	0.4кВ-ийн тооцооны үндсэн дүдүүвч.1	
ХТ-4	ГС-1 самбарын тооцооны дүдүүвч	
ХТ-5	Гэрэлтүүлэгч, розетка, унтраалгын үзүүлэлт Таних тэмдэг	
ХТ-6	1-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт	
ХТ-7	2-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт	
ХТ-8	Потенциалыг тэгшитгэх болон газардуулгын системийн дүдүүвч	
ХТ-9	Аянга хамгаалалтын огтлол, дотор ба гадна газардуулгын хүрээ	
ХТ-10	Аянга хамгаалалтын буулт бэхлэгээний хэсгэлэлүүд	
ХТ-11	Аянга хамгаалалтын газардуулгын тооцоо	
ХТ-12	Аянга хамгаалалтын байгуулалт	
ДГ-1	1-р давхрын дотор гэрэлтүүлгийн байгуулалт	
ДГ-2	2-р давхрын дотор гэрэлтүүлгийн байгуулалт	

д/а	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоон утга
1	Сүлжээний хүчдэл	Вольт	380/220В
2	Тооцооны ачаалал I оролт ЕС.1	кВт	37.2кВт
3	Хүчдэлийн максимум албагдал	%	2.0



**Тайлбар**  
 Үз барилгын цахилгааны хэсгийн ажлын зураг төслийг хийж гүйцэтгэхдээ "....." ХХК-ийн зургийн баалгаар барилга архитектур, технологи, сантехникийн хэсгийн баалгаврыг үндэслэн, олон нийтийн барилгын цахилгааны зураг төсөл зохиох Орон сууц, Олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх ба үзсрэх БД4.3-102-07 болон Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД4.3-101-03-ын дагуу хийж гүйцэтгэв.

**Цахилгаан хангамж**  
 Цахилгаан хэрэглэгчид нь цахилгаан хангамжийн нийвэрлэлтэй ажлаагааны II зэрэгт орох учир тэжээлийг гүн газардуулсан нейтральтай бие биеэ нөөцлөх хос кабель шугамаар тэжээнэ. Ослын гэрэлтүүлгийн самбар, лифт нь нийвэрлэлтэй ажлаагааны I зэрэгт орох тул абтомат сэлгэн залгагч АВР-тай самбараас тэжээнэ. Оролтонд оролт хуваарилалтын маягийн самбарыг цахилгааны өрөөнд байрлуулсан ба цахилгаан эрчим хүчний тооцоог самбарт тавьсан идэвхит чадлын тоолуурын нийлбэрээр тооцно.

**Оролтын ба хуваарилах самбарууд**  
 Оролт хуваарилах самбарт сэлгэн залгах РП маягийн гал салгуур, ПНИ маркийн гал хамгаалагч, тэжээлийн шугам, гэрэлтүүлгийн сүлжээг хамгаалах зорилгоор ВА88-35, ВА88-33, ВА47-29, АД-14, АД-12 маягийн абтоматууд болон цэнэг шавхагч ОПС1-В/4 тоноглогдсон болно.  
 Тэжээлийн ба группын шугам.  
 Самбар тоног төхөөрөмжийн тэжээлийн ба гэрэлтүүлгийн магистраль шугаманд ПВ-660 маркийн улсыг шалны бэлтгэлд пластмассан хоолойд сүблэж далд мафина.  
 Цутгамал хичилттай хэсгээр гэрэлтүүлгийн группийн шугамыг ПВ-660 маркийн улсыг ханаар шаварлагын дор далд уян пластмассан хоолойд, таазаар цутгамал хучилтанд уян пластмассан хоолойд сүблэж далд мафина.  
 Штепсель залгуурын группийн шугамд ПВ-660 маркийн улсыг хана болон шалаар пластмассан хоолойд сүблэж далд мафина.

**Дотор гэрэлтүүлэг**  
 Гэрэлтүүлгийн сүлжээний хүчдэл 380/220В.  
 Засварын гэрэлтүүлгийн хүчдэл 36В.  
 Гэрэлтүүлгийг байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНБД 23-02-08-ын дагуу ерөнхий, ослын ба ажлын байрны зориулалтаар төлөвлөж, гэрэлтүүлэгчдийг өрөөний нөхцөлөөс хамааруулан сонгож авсан болно.  
 Гэрэлтүүлгийн шугаманд ПВ маркийн улсыг ханаар шаварлагын дор уян пластмассан хоолойд, таазаар пластмассан хоолойд сүблэж мафина. Гол гарцанд "EXIT" гэрэлтүүлэгчид тоноглогдсон болно.  
 Унтраалгуудыг шалнаас 1.0-1.5м-ийн, розеткуудыг 0.3-1.2м-ийн өндөрт тоноглогно.


**Хүчит төхөөрөмж**  
 Хүчит төхөөрөмжийн цахилгаан хэрэглэгчдэд , гал тогооны тоног төхөөрөмж, салхибчийн хөдөлгүүрүүд, тоног төхөөрөмжүүд, гэрэлтүүлэг, хүчний хуваарилах самбарууд, компьютер орно. Үсралмыг үйлдвэрээс ирэх зааврын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай.  
 Утас, хоолойн хөндлөн огтлол, уртыг самбарын тооцооны дүдүүвчээс үз.  
 Газардуулга ба аянга хамгаалалт.  
 Үз барилгын тоног төхөөрөмжийн болон аянга хамгаалалтын газардуулгын тооцоог хийхдээ инженер геологийн "Соил Трейд" ХХК-нд хийгдсэн архив №004/2007 бүхий инженер геологийн дүгнэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэв.  
 Хөрсний эсрэгүүлэлт:

- Тоосорхог элсэнцэр бүхий өнгөн хөрс - 14.9 Ом.м
- Хайргархаг элсэн хөрс - 137 Ом.м
- Элсэн чигжээстэй ул хөрс - 630 Ом.м
- Гадна агаарын үнэмлэхүй хамгийн их температур - (36,4 °C)
- Гадна агаарын үнэмлэхүй хамгийн бага температур - (-49,6 °C)
- Хөрсний усны туйвшин (газарын туйвшнөөс доош) - илрээгүй
- Улирлын хөдөлтийн гүн - 3.4м
- Газар чичирхийлэлийн зэрэг - 8 балл

Үз барилгын дээрхийн дээгүүр 12мм-ийн дөөрөнхий цаирдсан ган улсаар аянгын гүйдэл хүлээн торыг татаж 12мм-ийн дөөрөнхий цаирдсан ган улсаар дарилгын ханын дагуу дуулаж, гадна газардуулгын доосоо электродтой холбож өгнө.  
 Цахилгаан самбар, техникийн өрөөнд 25х4 мм-ийн түүзэн цаирдсан гангаар дотор газардуулгын хүрээг шалнаас 0.5м-ийн өндөрт хийж өгч, гадна газардуулгын хүрээтэй холбож өгнө.  
 Гадна газардуулгын хүрээг 40х4мм-ийн түүзэн цаирдсан гангаар, электродыг 4м-ийн урттай 50х5х50-ийн цаирдсан булан төмөрөөр хийж өгөх ба гадна газардуулгын эсрэгүүллийн хэмжээ 4 Ом-оос хэтрэхгүй байх шаардлагатай.  
 Дээрх дээр гарсан салхибч, ус зайлуулах шугамны хоолой металл элементүүдийг аянга хүлээн авагчтай холбож өгнө.  
 Хэт хүчдлээс тоног төхөөрөмжийг хамгаалах зорилгоор оролтын самбар болон хуваарилах самбаруудад ОПС1-В/4 маягийн цэнэг шавхагч тусгав.  
 Бүх үсралтын ажлыг БД4.3-101-03, БНБД 3.05.06-90-ын дагуу хийж гүйцэтгэвэл зохино.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар				Үе шалт	
Хэнтий аймэг, Давал сум 4-р баг.				АЗ	
Инженер	Л.Бат-Өлзий	Е.Г шифр:	Масштаб:	Огноо: 2022	
		Гүйцэтгэсэн	УТХ-2022/012		Зургийн дугаар: ХТ-1
		Шалгасан	Т.Г шифр:		
"УРАНТОД ХАС" ХХК		Л.Бат-Өлзий	ХТ-1	8 АЗ	


1	2	3	4	5	6	7	8	А3
<b>Материалын түүвэр-1</b>								
А	Б	С	Д	Е	Ф			
В/В	Нэр	Маяг	Хэм нэгж	Тоо	Тайлбар	РЗ	Ш	З
1	Оролтын ерөнхий самбар, IP-30, 1200*800*400мм хэмжээтэй. - Сэлгэн залгагч ВР-32-35 100А-1ш - Гүйдлийн трансформатор 70/5-6ш - ИФБХИЛ чаолын электрон тоолуур 400В, 5А-1ш - Вольтметр сэлгэн залгагчийн хамт 0-400В-1ш - Амперметр сэлгэн залгагчийн хамт 0-250А-3ш - Хяналтын чийдэн 220В, 60Вт-3ш - Цугаарал төлөвт сүлжээний автомат ВА88-32 ЗР И-125А IP-100А-1ш - Шугаманд автомат ВА47-100 ЗР IP-63А-1ш ВА47-29 4P IP-63А-1ш ВА47-29 2P IP-32А-1ш, IP-16А-4ш - Шугаманд газардуулгын гүйдэл илрүүлэгчтэй автомат АД-12 2P IΔn-10mA IP-16А-1ш, IΔn-30mA IP-32А-1ш, IP-16А-9ш - Цэнэг шалгахч ОПС1-В/4-4ш		КОМ	1	ЕС1			
5	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. - Оролтонд Автомат ВА47-100-1ш IP-63А-1ш - Шугаманд автомат ВА47-29 4P IP-16А-4ш, ВА47-29 2P IP-32А-1ш, IP-25А-2ш - Шугаманд газардуулгын гүйдэл илрүүлэгчтэй автомат АД-12 2P IΔn-10mA IP-16А-1ш, IΔn-30mA IP-16А-7ш - Цэнэг шалгахч ОПС1-С/4-4ш		КОМ	1	ГС1			
11	ОСО-025 маягийн бууруулах трансформатортай хайрцаг 220/36В		КОМ	1				
12	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана тасанонд табиx "ЕХП" заах аслын гэрэлтүүлэгч IP-42	ДГ1	Ш	7				
12	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана табиx аслын гэрэлтүүлэгч IP-42	ДГ2	Ш	18				
12	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана тасанонд табиx зүг чиг заах сумтай аслын гэрэлтүүлэгч IP-42	ДГ3	Ш	1				
13	60х60мм хэмжээтэй 1*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй тасанонд табиx гэрэлтүүлэгч IP-20	ЛГ1	Ш	67				
14	30х30мм хэмжээтэй 1*18Вт чадалтай лед чийдэнтэй тасанонд табиx гэрэлтүүлэгч IP-20	ЛГ2	Ш	45				
15	1*9Вт чадалтай лед чийдэнтэй тасанонд табиx гэрэлтүүлэгч нүдэн гэрэлтүүлэгч IP-20	ЛГ3	Ш	130				
16	1*18Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд табиx гэрэлтүүлэгч IP-44	ЛГ4	Ш	8				
18	1*250Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд табиx гэрэлтүүлэгч IP-20	ЭГ1	Ш	10				
19	1*208Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй хананд табиx гэрэлтүүлэгч IP-44	ЭГ2	Ш	11				
20	1*288Вт чадалтай лед чийдэнтэй хана болон тасанонд табиx гэрэлтүүлэгч IP-65	ЭГ3	Ш	4				
23	Далд табиx ердийн нэг туйлт умтраалга 250В 15А	У1	Ш	10				
24	Мөн хоёрлосон умтраалга 250В 15А	У2	Ш	9				
25	Мөн гурвалсан умтраалга 250В 15А	У3	Ш	12				
26	Мөн хангаалагдсан нэг туйлт умтраалга 1 даралтат 250В 15А IP44	У4	Ш	3				
27	Мөн хоёрлосон умтраалга 250В 15А IP44	У5	Ш	-				
28	250В-ын хүчдэлтэй газардуулгын компакттай хананд далд моноглох шпелсель залуур 1*15А	Р1	Ш	5				
29	250В-ын хүчдэлтэй ус чийгнээс хангаалагдсан газардуулгын компакттай хананд далд моноглох шпелсель залуур 1*15А	Р2	Ш	51				
30	Далд табиx газардуулгын компакттай хананд далд моноглох ус чийгнээс хангаалагдсан шпелсель залуур 250В.	Р3	Ш	3				
30	Далд табиx газардуулгын компакттай шаланд далд моноглох шпелсель залуур 250В.	Р4	Ш	6				
32	Умтраалга розетка далд табиx хайрцаг	КУВ-1М	Ш	99				
33	Далд умас салбарлах хайрцаг	-	Ш	335				
34	Уян оруулга	ВГ-22У3	КОМ	2				
35	1х2.5 мм2 хөндлөн огтлолтой ээс голтой ПВХ тусгаарлагчтай умас	ПБ-660	М	6700				
36	Мөн 1*4мм2	ПБ-660	М	750				
37	Мөн 1*6мм2	ПБ-660	М	250				
40	Мөн 1*16мм2	ПБ-660	М	125				
43	Уян хуванцар хоолой φ15		М	1600				
45	Хуванцар хоолой φ25		М	1200				
46	Хуванцар хоолой φ32		М	300				
49	Хуванцар хоолойн булан φ25		Ш	400				
50	Хуванцар хоолойн булан φ32		Ш	100				
52	Хуванцар хоолойн муфт φ15		Ш	1700				
54	Хуванцар хоолойн муфт φ25		Ш	300				
55	Хуванцар хоолойн муфт φ32		Ш	80				
57	Янз бүрийн металллууд		К2	100				
58	Кабелийн ээс төгсгөвч	DT-10	Ш	46				
59	Кабелийн ээс төгсгөвч	DT-16	Ш	30				
65	25*4мм цайрхсан түүзэн төмөр		М	70				
66	40*4мм цайрхсан түүзэн төмөр		М	219				
67	Босоо электрод цайрхсан булан төмөр 50*50*5 е-4м		Ш	25				
68	φ-8мм-ийн цайрхсан бөөрөнхий төмөр		М	448				
69	φ-12мм-ийн цайрхсан бөөрөнхий төмөр		М	100				
70	Аянаса хүлээн авагч торын хөндийрүүлэгч		Ш	254				



**Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар**  
Хэнтий аймаг, Давал сум 4-р баг.

Инженер		Материалын түүвэр-1	
Гүйцэтгэгсэн	Л.Бат-Өлзий	Е.Г шифр:	УТХ-2022/012
Шалгасан	Б.Батнасан	Т.Г шифр:	ХТ-2
"УРАНТОД ХАС" ХХК		Масштаб:	1:1
		Огноо:	2022
		Зургийн дугаар:	Хуудас: 12


0.4кВ-ийн тооцооны үндсэн бүтээвэр



Тухайн тэмдэг	Г.С.1
Танх тэмдэг	Г.С.1
Байгуулалт дээрхи №	16.8
Суурилагдсан чадал кВт	13.5
Хэвийн чадал кВт	25.6
Гүүдэл А	16
Ихэвийн	16
Явуул	16
Нэр	Гэрэлтүүлгийн самбар.1
Технологи, тоног төхөөрөмжийн №	

Танх тэмдэг	Ш3.1	Ш3.2	Ш3.3	Ш3.4	Ш3.5	Ш3.6	Ш3.7	Ш3.8	Ш3.9	Сэнс-1	Сэнс-2
Байгуулалт дээрхи №	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Суурилагдсан чадал кВт	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Хэвийн чадал кВт	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.9	10.9
Гүүдэл А	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.9	10.9
Ихэвийн	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.9	10.9
Явуул	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.9	10.9
Нэр	Гэрэлтүүлгийн самбар.1	Гэрэлтүүлгийн самбар.2	Гэрэлтүүлгийн самбар.3	Гэрэлтүүлгийн самбар.4	Гэрэлтүүлгийн самбар.5	Гэрэлтүүлгийн самбар.6	Гэрэлтүүлгийн самбар.7	Гэрэлтүүлгийн самбар.8	Гэрэлтүүлгийн самбар.9	Агаар оруулах Сэнс.1	Агаар оруулах Сэнс.2
Технологи, тоног төхөөрөмжийн №											

Таблар.		Бүтээвэр дээрхи бичлэгийн тэмдэглэлийн дэс дараалал.		Магистраль ба группийн шугам		Хөдөлгөөн	
Шугамын тэмдэг-лээг	Тооцооны ачаалал кВт	Хүчдлийн албадал %	Хүчдлийн албадал	Момент кВт*м	Урт м	Тооцооны гүйдэл А	Тооцооны гүйдэл А
<p>1. УС-1... - Цахилгааны шатны удирдлагын самбар</p> <p>2. УС-1.2... - Агаар оруулах системийн удирдлагын самбар</p> <p>3. УС-3... - Унаа зорох системийн удирдлагын самбар</p> <p>4. УС-4... - Эргэлтийн насосны удирдлагын самбар</p> <p>5. ХС-... - Хувиарлах самбар</p> <p>6. ДГС-... - Ослын гэрэлтүүлгийн хувиарлах самбар</p> <p>7. ТС-... - Давхрын тоолууртай хувиарлах самбар</p> <p>8. АХ-... - Автоматтай хатрагч</p>							
Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар		Хэнтий аймаг, Давал сум 4-р баг.		0.4кВ-ийн тооцооны үндсэн бүтээвэр			
Инженер	Гүйцэтгэгсэн	Шалгасан	Урьдчилсан	Е.Г шифр:	Масштаб:	Огноо:	Хуудас:
				УТХ-2022/012		2022	ХТ-3
"УРАНТОД ХАС" ХХК		Л.Бат-Өлзий		Л.Бат-Өлзий		Л.Бат-Өлзий	
5		6		7		8 A3	



ГС-1 самбарын тооцооны бүдүүвч

Тухайн нэмжээх шүдэм	Оролт дээрхи аппаратын модель Хэвцэл (А) Канал (А) Тэмдэглэгээ /модель/ Хүндэл В Рсүррү кВт Нийт тооц А
Шуганан тэмдэглэгээ марк ба хөндлөн өгтлөл кВт.м урт.м	Маяг хэвцэл А Салгагч ба хайлах тавьц А Шуганан тэмдэглэгээ гээ байгуулалт дахь пластмассон хоолойн тэмдэглэгээ /стандартар/ урт.м
Шуганан тэмдэглэгээ марк ба хөндлөн өгтлөл кВт.м урт.м	Тэнхээглэгээ маяг Хэвцэл А салгагч дулааны релений тавьц А
Танх тэмдэг	Шуганан тэмдэглэгээ марк ба хөндлөн өгтлөл кВт.м урт.м
Танх тэмдэг	Шуганан тэмдэглэгээ марк ба хөндлөн өгтлөл кВт.м урт.м



Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар  
Хэвлэл өгөг. Далай сум 4-р баг.

Инженер	Л.Бат-Өлзий	Масштаб:	-	Огноо:	2022
Гүйцэтгэсэн	Б.Батнасан	УТХ-2022/012	Т.Г шифр:	ХТ-4	Хуудас:
Шалгасан	Л.Бат-Өлзий	ГС-1 самбарын тооцооны бүдүүвч	Зургийн дугаар:	12	8 АЗ
Уг шал:	АЗ	Е.Г шифр:	УТХ-2022/012	Хуудас:	12

1 2 3 4 5 6 7 8 АЗ

А Б В Г Д Е Ф
















Аянга хамгаалалтын байгуулалт

Босоо электрод цайрагдсан  
Булаг нөмөр 50\*50\*5 е-4м



"УРАНТОД ХАС" ХХК

Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их эсвэр

Хэнтий аймаг, Давал сум 4-р баг.

Аянга хамгаалалтын байгуулалт		Үе шат: АЗ
Инженер	Л.Бат-Өлзий	Масштаб: М1:200
Гүйцэтгэгсэн	Б.Батнасан	Огноо: 2022
Шалгасан	Л.Бат-Өлзий	Зургийн дугаар: ХТ-12
		Хуудас: 12
		8 АЗ


BA	С. Баасандагва
XAC	Г. Умзогмуняра
XД	Т. Лувдсавд

ЗӨВШӨӨРӨЛСӨН



Инженер	А.Бам-Өнзүл	Г.Л. шүфр:	М:125	Огноо:	2022
Гүйцэтгэсэн	Б.Батнасан	Т.Л. шүфр:	М:125	Хугацаа:	2
Шалгарсан	А.Бам-Өнзүл	ГТХ-2022/012	М:125	Хугацаа:	2

Эрөнхий бондоролын сургуулийн барилгын их засвар  
Хөшүү цумаг, Аадан сун 4-р багц



№	Өрөөний мэдэрхөл
1	Гонх
2	Анги
3	Үүдний хэсэг
4	Анги
5	Анги
6	Коридор
7	Барш хөгжлийн төв
8	Мөнхөрийн өрөө
9	Анги
10	Шатны хонгли
11	Ариун цэврийн өрөө
12	Ариун цэврийн өрөө
13	Агуулах
14	Агуулах
15	Үзель
16	Балшин өрөө
17	Спорт заал

Өрөөний мэдэрхөл

1-р багцрын хүч мөхөөрөмжийн нэгдүгээм

BA	С. Басандагба	<i>[Signature]</i>
XAC	Л. Огзонтуяа	
XД	Т. Лүрвэвэгд	

ЭВШӨРӨЛЦӨН

“УРАНТОД ХАС” ХХК





Инженер  
Л.Бат-Өвэлү

Гүйцэтгэсэн  
Б.Батнасан

Шалгасан  
Л.Бат-Өвэлү

Үе шат: АЗ	Тусламж: Өвөрмөц гэрэлтүүлгийн байгуулам
Огноо: 2022	Е.Г шүфр: М:1:25
Хүндэтгэсэн: Хүндэтгэсэн	УТХ-2022/012
Масштаб: М:1:25	Т.Г шүфр: ДТ-2

Ерөнхий бодолцооны гэрэлтүүлгийн баримтын их завар



№	Өрөөний мэдэрхүйлэм
1	Анги /Монгол хэл/
2	Анги
3	Анги
4	Анги /Биологи/
5	Коридор
6	Анги
7	Анги
8	Шатны хонгли
9	Ариун цэврийн өрөө
10	Анги
11	Спорт заал /отгоргуйн үргэлжлэл/

Өрөөний мэдэрхүйлэм


2-дэвхрэн хүчин төгөрсөмжийн байгуулам

9000 21000 30000

6000 3000 15000 6000

15000 5440 33640 18000

9000



**"УРАНТОД ХАС" ХХК**

/Барилгын зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ56-70/22,  
Утас: 80006394, 98117308

Зургийн шифт: УТХ-2022/012

**ХЭНТИЙ АЙМАГ. ДАДАО СУМЫН 4-Р БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ  
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  
БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР**

/Холбоо дохиолол ХД.1-6/

Захирал ..... /П.Ганцоож/




ЧИНГИС ХОТ 2022 ОН

1	2	3	4	5	6	7	8																								
A	<p align="center"><b>ХД маркийн холбоо дохиоллын үндсэн их бүрдэл ажлын зургийн жагсаалт</b></p> <table border="1" data-bbox="241 1929 630 2819"> <thead> <tr> <th>Хуудас</th> <th>Нэр</th> <th>Тайлбар</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ХД-1</td> <td>Нүүр хуудас</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ХД-2</td> <td>Таних тэмдэг</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ХД-3</td> <td>Угсралтын бүдүүвч</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ХД-4</td> <td>Материалын түүвэр</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ХД-5</td> <td>1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ХД-6</td> <td>2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Хуудас	Нэр	Тайлбар	ХД-1	Нүүр хуудас		ХД-2	Таних тэмдэг		ХД-3	Угсралтын бүдүүвч		ХД-4	Материалын түүвэр		ХД-5	1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт		ХД-6	2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт				
Хуудас	Нэр	Тайлбар																													
ХД-1	Нүүр хуудас																														
ХД-2	Таних тэмдэг																														
ХД-3	Угсралтын бүдүүвч																														
ХД-4	Материалын түүвэр																														
ХД-5	1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт																														
ХД-6	2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт																														
B	<p>Зарлан мэдээлэх системийн төлөвлөлт.</p> <p>-Зарлан мэдээлэх системийг барилгын бүх давхрын хэсэгт төлөвлөсөн бөгөөд онцгой байдал /ослын/ үед болон ердийн үед ажиллах боломжтойгоор төлөвлөсөн.</p> <p>-Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын цулым өсгөгчүүд дагалдах тоног төхөөрөмжүүдийг 1-р давхарт хананд суурилуулсан холбооны төмөр шкафан д /гаск 19"/ тоноглоно. Удирдлагын микрофоныг хүлээн авах хэсэгт суурилуулна.</p> <p>-Чанга яригчүүдийг тасанд суурилуулан 1*2*1,5 мм утсаар ф16 мм-ийн уян хоолойд сүвлэн холбоно.</p> <p>-Зарлан мэдээлэх систем нь галын дохиоллын системтэй холбогдох ба галын тодорхойлогдсон бүтээс ирсэн мэдээллийг авч зохих бүтээс галын аюулгүй байдал мэдээллийг хүргэдэг байна.</p> <p><b>Газардуулга:</b></p> <p>-Төлөвлөж байгаа тоног төхөөрөмжийг аюулгүй байдалаар ашиглах, үйлчлэхийн тулд аппарат хэрэгслийн металл их биеийг газардуулга бүхий хүрээнд гагнаж холбоно.</p> <p>-Холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмжийн газардуулгыг УТХ-2022/012 шифртэй дотор цахилгааны зургийн газардуулгын тооцонд тусгаж өгсөн бөгөөд уг зурагт тусгагдсан газардуулгын хүрээ рүү холбооны төмөр шкаф /гаск/-ыг 1*4,0 мм-ийн газардуулгын зэс кабелиар холбож өгнө кабелийг материалын түүвэрт тусгав.</p> <p>-Газардуулгын эсэргүүцэл 4,0 Ом-оос хэтрэхгүй байна.</p> <p><b>Угсралтын ажилын үед табигдах шаардлага:</b></p> <p>-Угсралтын ажлыг эхлэхээс өмнө холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрөл авч, ТАА-н дүрмийн дагуу угсралтын ажлыг мэрэгжлийн угсралтын байгууллагаар хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.</p> <p>-Телефон, Комьютерийн сүлжээ, Кабелийн телевидийн хэрэгслээчийн үүрүүдийг шалны түвшинээс +0.3м-т хананд болон шаланд тус тус суурилуулна.</p> <p>-Давхрын хуваарилах самбарын хэмжээ Н1000х800х200мм байх ба шалнаас +1,5м өндөрт байна</p>																														
C	<p align="center"><b>ТАЙЛБАР</b></p> <p>Хэнтий аймаг, Дадал сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын их засвар холбоо дохиоллын ажлын зураг төслийг хийж гүйцэтгэхдээ барилга архитектур, технологи хэсгийн дасгалбарыг үндэслэн барилгын төлөвлөлт, байгуулалтын дагуу зохих норм дүрмийг үндэслэн хийж гүйцэтгэв.</p> <p>Үүнд: -Холбоо ба дохиоллын ажлын зураг MNS6586-2016</p> <p>-Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНБД-21-04-05</p> <p>-Барилгын зурагт холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмжүүдийн тэмдэглэгээ MNS5532:2016</p> <p>-Орон сууцны барилгын мэдээлэл, суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага MNS6580-2016</p> <p>-Барилга, орон сууц, гудамж талбайд табиж хяналтын камерийн стандарт /Ерөнхий шаардлага/MNS 6423:2019</p> <p>-Уг барилга нь спорт заал бүхий 2 давхар сургуулийн барилга бөгөөд их засварын ажилд холбоо дохиоллын хэсэгт захиалагчийн зургийн даалгаварын дагуу Галын дохиоллын систем, Зарлан мэдээлэх систем, ажиглалт хяналтын системийг шинээр төлөвлөв.</p>																														
D	<p align="center"><b>Зурагт тусгасан үндсэн шийдэл</b></p> <p><b>Субвагчлал:</b></p> <p>-Холбооны босоо субвагчлалд 50мм-ийн хоолой 6 эгнээг 1-р давхраас 2-р давхар хүртэл давхрын хуваарилах самбараар дамжуулан суурилуулна.</p> <p>-Мэдээлэл холбооны дэд бүтэц ба дохиолол, хамгаалалтын системийн хэрэгслээчийн шугамын кабелийг ф16-мм-ийн уян хоолойд сүвлэж угсарна.</p> <p><b>Галын дохиолол системийн төлөвлөлт:</b></p> <p>-Галын дохиоллын хүлээн авах станцыг 1-р давхарт хүлээн авах хэсэгт суурилуулан хяналтыг хийхээр тооцов.</p> <p>-Галын дохиоллын мэдээлэгчүүдийг тасанд болон хананд байрлуулан 1x4x0,6 мм маркийн галд тэсвэртэй кабелиар ф16 мм-ийн уян хоолойд сүвлэн галын дохиоллын хүлээн авах станцад холбоно.</p> <p>-Галын дохиоллын систем нь нөөц тэжээлийн баттерейтэй байх ба үл тасалдах цахилгаан тэжээл /UPS/-д холбогдсон байна.</p> <p>-Галын дохиоллын хүлээн авах станц нь цахилгааны ослын самбартай холбогдоно. Цахилгаан тасарсан үед идэвхгүй горимдоо 24 цаг, дохиоллын үед 30 минутаас багагүй хугацаанд ажиллана.</p> <p>-Спорт зааланд суурилуулсан утааны шугаман мэдээлэгчийг шалнаас +6,0м өндөрт хананд суурилуулахаар тусгасан ба угсралтын үед мэдээлэгчийн хүлээн авах болон цацруулах хоорондын туняд ашиглалтын үед саад үүсгэхээр дол өндрийг өөрчлөн суурилуулж болно.</p> <p><b>Ажиглалт хяналтын системийн төлөвлөлт:</b></p> <p>-Ажиглалт хяналтын систем нь интернет протоколд суурилсан /IP/ систем байхаар төлөвлөв.</p> <p>-Ажиглалт хяналтын систем дүрс дичлэгийн төхөөрөмжийг POE Switch-н хамт 1-р давхарт хананд суурилуулсан холбооны төмөр шкаф /гаск 19"/-д тоноглон ажиглалт хийх компьютерийг дэлгэцийн хамт хүлээн авах хэсэгт суурилуулж хяналтыг хийнэ.</p> <p>-Барилгын гол орц гарцууд болон ангиудад ажиглалтын дүрэнг суурилуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд ажиглалт дүрэнг хананд болон тасанд суурилуулан UTP-Cat.6 болон STP-Cat.6 хэлбэрийн кабелиар ф16 мм-ийн уян хоолойд сүвлэн POE Switch-д холбоно.</p>																														
E	<p align="center"><b>ЭХСЭРТИЙН...</b></p> <p align="center"><i>Хэнтий аймаг, Дадал сум, 4-р баг</i></p> <p align="center"><b>ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР</b></p> <p align="center">Нүүр хуудас, тайлбар бичиг</p> <table border="1" data-bbox="1396 341 1522 1276"> <tr> <td>Инженер</td> <td></td> <td>Т. Пүрэвзагд</td> <td>Е.Г шифр:</td> <td>УТХ-2022/012</td> <td>Масштаб:</td> <td>Огноо:</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>Гүйцэтгэсэн</td> <td><i>Т. Уриан</i></td> <td>Т. Учралт</td> <td>Т.Г шифр:</td> <td></td> <td>Зургийн дугаар:</td> <td>Хуудас:</td> <td>ХД-1 6</td> </tr> <tr> <td>Шалгасан</td> <td></td> <td>Т. Пүрэвзагд</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p align="right">"УРАНТОД ХАС" ХХК</p>							Инженер		Т. Пүрэвзагд	Е.Г шифр:	УТХ-2022/012	Масштаб:	Огноо:	2022	Гүйцэтгэсэн	<i>Т. Уриан</i>	Т. Учралт	Т.Г шифр:		Зургийн дугаар:	Хуудас:	ХД-1 6	Шалгасан		Т. Пүрэвзагд					
Инженер		Т. Пүрэвзагд	Е.Г шифр:	УТХ-2022/012	Масштаб:	Огноо:	2022																								
Гүйцэтгэсэн	<i>Т. Уриан</i>	Т. Учралт	Т.Г шифр:		Зургийн дугаар:	Хуудас:	ХД-1 6																								
Шалгасан		Т. Пүрэвзагд																													
F	<p align="center"><b>Хэнтий аймаг, Дадал сум, 4-р баг</b></p> <p align="center"><b>ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР</b></p> <p align="center">Нүүр хуудас, тайлбар бичиг</p> <table border="1" data-bbox="1543 341 2047 1276"> <tr> <td>Инженер</td> <td></td> <td>Т. Пүрэвзагд</td> <td>Е.Г шифр:</td> <td>УТХ-2022/012</td> <td>Масштаб:</td> <td>Огноо:</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>Гүйцэтгэсэн</td> <td><i>Т. Уриан</i></td> <td>Т. Учралт</td> <td>Т.Г шифр:</td> <td></td> <td>Зургийн дугаар:</td> <td>Хуудас:</td> <td>ХД-1 6</td> </tr> <tr> <td>Шалгасан</td> <td></td> <td>Т. Пүрэвзагд</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p align="right">"УРАНТОД ХАС" ХХК</p>							Инженер		Т. Пүрэвзагд	Е.Г шифр:	УТХ-2022/012	Масштаб:	Огноо:	2022	Гүйцэтгэсэн	<i>Т. Уриан</i>	Т. Учралт	Т.Г шифр:		Зургийн дугаар:	Хуудас:	ХД-1 6	Шалгасан		Т. Пүрэвзагд					
Инженер		Т. Пүрэвзагд	Е.Г шифр:	УТХ-2022/012	Масштаб:	Огноо:	2022																								
Гүйцэтгэсэн	<i>Т. Уриан</i>	Т. Учралт	Т.Г шифр:		Зургийн дугаар:	Хуудас:	ХД-1 6																								
Шалгасан		Т. Пүрэвзагд																													

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Танх тэмдэг</b>							
A	Нэр	Тэмдэглэгээ					
	ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ						
	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	[FACP]					
	Галын мэдээлэгч /S-улааны,Н-дулааны,Г-гараар/ Галын дохиоллын бүс нэгтгэх төхөөрөмж дугаар _____ бүсийн тоо _____	[S] [H] [FD] GD-1 1					
B	Дуут дохио өгөгч						
АЖИГАЛТ, ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ							
Ажиглалт хяналтын системийн хүлээн авах станц							
Ажиглалтын дуран /Дотор, Гадна/							
Ажиглалтын дэлгэц							
Компьютер							
C	ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ						
Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт							
Чанга яригч / Таазанд суурилуулах/							
Чанга яригч / Хананд суурилуулах/							
Удирдлагын микрофон /Remote microphone/							
D	БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ						
Давхрын самбар							
Холбооны төмөр шкаф /гаск/							
Кабелийн тавиур							
Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч,хүчдэл гүйдэл баригч /UPS/							
Узсралтын давхар хоорондын шилжилт							
Узсралтын утас. байгуулалт, бүдүүвч дээрхи дугаар							
E	Узсралтын нумгэн ханатай / шулуун , уян/ ПВХ яндан. эгнээ/урт мм						
F							
 "УРАНТОД ХАС" ХХК		Хэнтий аймаг, Дадал суу, 4-р баг					
		ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР					
		Танх тэмдэг					
		Инженер		Т. Пүрэвзагд	Е.Г шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн		Т. Чиралт	УТХ-022/012		2022		
Шалгасан		Т. Пүрэвзагд	Т.Г шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:		
				ХД-2	6		
1	2	3	4	5	6	7	8

Угсралтын бүдүүв




Утасны марк, таних тэмдэг	Утасны марк	Зорицол
C	UTP-Cat.6/2*4*0.5мм/	Ажиглалын дуранд /дотор/
D	STP-Cat.6/2*4*0.5мм/	Ажиглалын дуранд /гадна/
E	1*2*1.5мм	Зарлан гүйцэтгэх системд
F	Галд тэсвэртэй 1*4*0.6мм	Галын дотоод



Хэнтий аймаг, Дадал сум, 4-р баг			
ЕРӨНХИЙ БОЛОВ, РОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР			
Угсралтын бүдүүвч			
Инженер	Т. Пүрэвзад	Е.Г шифр:	Масштаб:
Гүйцэтгэсэн	Т. Ууган	УТХ-2022/012	Огноо: 2022
Шалгасан	Т. Пүрэвзад	Т.Г шифр:	Зургийн дугаар: ХД-3
"УРАНТОД ХАС" ХХК			Хуудас: 6
			8 АЗ


1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Материалын түүвэр</b>							
<b>А</b>							
Дугаар	Нэр	Тэмдэглэгээ	Жин кг	Тоо ш	Тайлбар		
Галы дохиоллын систем							
1	10-с багцгүй бүс хянах залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбарын хамт		Ком	1			
2	Утаасны үргэлжлэх хамт	i=100мкА Rх-1,1кОм	ш	30			
3	Утаасны шугаман мэдээлэгч	ацруулах, Хүлээн авах хос	Ком	2			
4	Гараар дарах галын дохиоллын мэдээлэгч /телефс / утасны холбогчийг/		ш	3			
5	Түгшүүлийн дууим дохио өгөгч	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай	ш	3			
6	Ээс дам уулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель	1x4x0.6мм	м	350			
7	Галын дохиоллын дэд станц		ш	1			
8	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок	DC-12/24V	ш	1			
Ажиглалт хяналтын систем							
1	Ажиглалт илгээгч явуулах дэлгэцүүдтэй иж бүрэн компьютер дүрс дичлэгийн төхөөрөмжийн хамт	/NVR/, PC, /LED-42"/	Ком	1			
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалагчтын дохиоллын видео дуран		ш	7	MNS 6423:2019 стандарттаар		
3	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалагчтын дохиоллын видео дуран /Гадна суурилуулах/		ш	7	MNS 6423:2019 стандарттаар		
4	Ээс дамжлагчтай полиэмилэн тусгаарлагчтай полиэмилэн бүрхүүлтэй 8 судастай утас/ердийн/	UTP-Cat.6 0.5x4P	м	150			
5	Ээс дамжлагчтай полиэмилэн тусгаарлагчтай хамгаалагчтын бүрхүүлтэй 8 судастай утас/гадна/	STP-Cat.6 0.5x4P	м	150			
6	Компьютерийн сүлжээний гол салаалагч Свич	POE Switch	ш	1		16-port -той	
<b>Б</b>							
<b>В</b>							
<b>С</b>							
<b>Д</b>							
<b>Е</b>							
<b>Ф</b>							
Хэнтий аймаг, Давал сум, 4-р баг							
<b>ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР</b>							
Материалын түүвэр							
Инженер	Т. Пүрэвбаат	Е.Г шифр:	Масштаб:	Огноо:			
Гүйцэтгэсэн	Т. Учрал	УТХ-2022/012	Зургийн дугаар:	2022			
Шалгасан	Т. Пүрэвбаат	Т.Г шифр:	ХД-4	Хуудас:	6		
"УРАНТОД ХАС" ХХК					8	АЗ	



1-р давхрын хөдөө дохиоллын дэвсгүрэм

ТӨДӨРХИЙЛӨЛТ

№	Өрөөний тодорхойлолт	Табай/м <sup>2</sup>
1	Гонх	4.5
2	Ангу	40.46
3	Үүдний хэсэг	40.32
4	Ангу	40.32
5	Ангу	40.46
6	Коридор	88.81
7	Бас ш хөгжлийн мөб	26.35
8	Мөнхөрсүйн өрөө	13.44
9	Ангу	40.32
10	Шатны хонгил	14.0
11	Аргун цэврүүн өрөө	9.27
12	Аргун цэврүүн өрөө	9.45
13	Агулах	7.52
14	Агулах	5.47
15	Цэвэр	10.56
16	Басгийн өрөө	7.68
17	Горж заал	151.36
АШИГЛАЛТЫН ТАБАЙ		550.29
БАРИЛТЫН ТАБАЙ		674.54



Ханшуу аймаг, Лавда сум, 4-р баг  
 Ерөнхий БОЛОВСРОЛЫН СҮРГУУЛИЙН БАРИЛТЫН ИХ ЗАСВАР  
 1-р давхрын хөдөө дохиоллын дэвсгүрэм

Инженер Т. Пүрэвсэд  
 Түвшмэсэн Т. Чирам  
 Шагссан Т. Пүрэвсэд


Масштаб: М1:25  
 Гүйцэтгэл: УИХ-2022/012  
 Т. шурф: Зургийн дугаар ХД-5  
 Огноо: 2022

ХАС  
 Г. Омгонтуяа  
 БА  
 С. Баасандагва  
 И. Бам-Өлзий

ЭВШӨӨРӨЛЦӨН

№	Өрөөний тодорхойлолт	Табай/м <sup>2</sup>
1	Гонх	4.5
2	Ангу	40.46
3	Үүдний хэсэг	40.32
4	Ангу	40.32
5	Ангу	40.46
6	Коридор	88.81
7	Бас ш хөгжлийн мөб	26.35
8	Мөнхөрсүйн өрөө	13.44
9	Ангу	40.32
10	Шатны хонгил	14.0
11	Аргун цэврүүн өрөө	9.27
12	Аргун цэврүүн өрөө	9.45
13	Агулах	7.52
14	Агулах	5.47
15	Цэвэр	10.56
16	Басгийн өрөө	7.68
17	Горж заал	151.36
АШИГЛАЛТЫН ТАБАЙ		550.29
БАРИЛТЫН ТАБАЙ		674.54

2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт



ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН	
БА	С. Баасандагва
ХАС	Г. Отгонтуяа
ХТ, ДГ	Л. Бат-Өлзий

Хэнтий аймаг, Дадал сум, 4-р баг			
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР			
2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт			
Инженер	Т. Пүрэвзагд	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	Т. Уриан	УТХ-2022/012	М1:100
Шалгасан	Т. Пүрэвзагд	Т.Г шифр:	Зургийн дугаар:
		ХД-6	Худас:
			6

ТОДОРХОЙЛОЛТ		Талбай/м2/	
№	Өрөөний тодорхойлолт		
1	Анги /Монгол хэл/	40.46	40.46
2	Анги	40.32	40.32
3	Анги	40.32	14.0
4	Анги /Биологч/	40.46	24.92
5	Коридор	76.96	40.46
АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙ		398.68	
БАРИЛГЫН ТАЛБАЙ		674.54	

1 2 3 4 5 6 7 8 АЗ