



Барилгын зураг төсөл  
зохиогчдын холбоо



Барилгын зураг төслийн  
"Өлзий-Иш" ХХК

Зургийн шифр: ӨИ-01-04-22/Ө-23

УЛААНБААТАР ХОТ. БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ.

## Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Хүүхдийн эмнэлэг /6-2 блок/

/ Яаралтай тусламж, Гемодиализын тасаг, Хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлал /

/ Барилгын нэмэлт засварын ажлын зураг /

БОЛОВСРУУЛСАН.

Гүйцэтгэгч	
	Албан тушаал
"Өлзий-Иш" ХХК ЗАХИРАЛ	Гарын усаг
	Нэр
	A.Ичинхорлоо

*[Handwritten signatures over the table]*

ULZII-ISI Co., Ltd.

TTS093-2090336

Улаанбаатар хот  
2023 он

Засварын ажлын зурсиүйн жагсаалт

Д Д	Зурсиүйн нэр	Хүүдасны дугаар	Тайлбар
1	Зурсиүйн жагсаалт, тайлбар бичиг	Засвар-1	
2	Нэгдүгээр давхрын нэмэлт өөрчлөлтийн байгуулалт	Засвар-2	
3	Хоёрдугаар давхрын нэмэлт өөрчлөлтийн байгуулалт	Засвар-3	
4	Хоёрдугаар давхрын нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын тоо хэмжээ	Засвар-4	
5	Хоёрдугаар давхрын нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын тоо хэмжээ	Засвар-5	
6	Хоёрдугаар давхрын дээвэр, хишлэг ханын огтолол 1-1, 2-2	Засвар-6	
7	Хаалганы марк, түүвэр	Засвар-7	

Ерөнхий тайлбар бичигЕрөнхий үндэслэл:

-Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэгт баирлах "Эх Хүүхдүүн Эрүүл Мэндүүн Үндэсний Төв" -ийн Хүүхдүүн эмнэлэг /6-2 блок/ -ийн барилгын их засварын ажлын зураг төслийг ЭМЯамны төрийн нарийн бичгиүйн даргын 2022.02.12 -ны өдрийн "ЭХЭМҮТ" -ийн барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар; 2022.02.07 -ны өдрийн "ЭХЭМҮТ" -тэй хийсэн хурлын протокол, Барилга Хот Байгуулалтын Яам болон Өлзий-Иш ХХК-ийн 2021 оны 12-р сарын 14 -ийн №2021/445 тоот гэрээний дагуу засварын ажлын зураг нь "Өлзий-Иш" ХХК -д /шифр: ӨИ-01-04-22/ 2022 онд боловсруулж магадлалаар батлуулж гаргасан болно. Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн дугаар 827/2022.

2023 оны 06-р сарын 29 -ийн өдөр "Эрүүл мэндүүн яам" -нд хийгдсэн хурлын дагуу засварын ажлын нэмэлт өөрчлөлтийн зурсиүйг хийсэн болно.

БАРИЛГАД ХИЙГДЭХ НЭМЭЛТ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэгт баирлах "Эх Хүүхдүүн Эрүүл Мэндүүн Үндэсний Төв" -ийн Хүүхдүүн эмнэлэг /6-2 блок/ барилга нь 2 давхар 38.26x35.79м хэмжээтэй зоорьтой, техникийн давхартай, дaaцын үндсэн бүтээц нь 64см тоосгон хана бүхий 1 блок барилга болно. Үг барилга нь 1987 онд ашиглалтанд орсон. Өмнөх ӨИ-01-04-22 шифртэй засварын зурагт тусгагдсан ажлуудаас уг нэмэлт өөрчлөлтийн засварын зурагт тусгагдсанас бусад ажлууд нь өөрчлөлтгүй болно.

**ХАНА:** Хоёрдугаар давхрын эмчлүүлэгчийн өрөөний хажуу өрөөг ариун цэврийн өрөө болгож өөрчлөхтэй холбоотойгоор 15ш өрөөнд ханын хавтансар наагдах нэмэлт ажил хийгдэнэ. Ариун цэврийн өрөөний хананд цайвар өнгийн керамик хавтансараар хийх ба ханын хавтансарын доор ус тусгагдлагч түрхлэгчийг 2гэе саитар хийж өгнө. Дээрх өрөөнүүдэд сүүлчүүр, шүршүүрийн тоноглол нэмж тавихтай холбоотой шугам сүлжээний угсралтын нэмэлт ажил, агааржуулалтын хоолойн нэмэлт угсралтын ажил тус бүр хийгдэнэ.

Ашиглагч талын хүснэгтийн дагуу нэгдүгээр давхарт тоосгон хана буулгах болон шинээр өрөх ажил зурагт тусгагдсаны дагуу хийгдэнэ.

**ШАЛ:** Хоёрдугаар давхрын эмчлүүлэгчийн өрөөний хажуу өрөөг ариун цэврийн өрөө болгож өөрчлөхтэй холбоотойгоор 15ш өрөөнд шалны хавтансар наагдах нэмэлт ажил хийгдэнэ.

Ариун цэврийн өрөөний шаланд цайвар өнгийн хальтардаггүй керамик хавтансар хийх ба хавтансарын доор ус тусгагдлагч түрхлэгчийг 2гэе саитар хийж өгнө. Ариун цэврийн өрөөнүүдэд сүүлчүүр, шүршүүрийн тоноглол нэмж тавихтай холбоотой шугам сүлжээний угсралтын нэмэлт ажил, агааржуулалтын хоолойн нэмэлт угсралтын ажил тус бүр хийгдэнэ.

"Эрүүл мэндүүн яам" -нд 2023-06-29 -ийн өдөр хийсэн хурлын протоколын дагуу нэг, хоёрдугаар давхрын одоо байгаа шалны бетон тэгшилгээг бүрэн хуулж зайлцуулан, дотор шугам сүлжээний ажлыг хийсний дараагаар шинээр шалны бетон тэгшилгээг 12-15см хийнэ.

Барилгад хэрэглэх керамик хавтансар нь дараах стандартын шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- MNS 0230:2004 - "Барилгын шалны өнгөлгөөний керамик хавтансар". Техникийн ерөнхий шаардлага.

**ТАА3:** Хоёрдугаар давхрын эмчлүүлэгчийн өрөөний хажуу өрөөг ариун цэврийн өрөө болгож өөрчлөхтэй холбоотойгоор 15ш өрөөний таазанд агааржуулалтын хоолойг хаах гипсэн хаалтны нэмэлт ажил зурагт тусгагдсан тоо хэмжээний дагуу хийгдэнэ.

Барилгад хэрэглэх хана, таазны усан суурьтайд тосон буудаг, эмульс болон замаск нь дараах стандартын шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- MNS 81.040.20 - "Барилгын ажилд хэрэглэх цийдмэг буудаг". Техникийн ерөнхий шаардлага.
- MNS 4584:2003 - "Тосон буудаг". Техникийн ерөнхий шаардлага.
- MNS 5526:2005 - Барилгад хэрэглэх өнгөлгөөний замаск. Техникийн шаардлага.

**ХААЛГА:** Нэг, хоёрдугаар давхрын цахилгааны болон холбооны шугамын сувагчлалын хэсгийн 20ш хаалгыг солихоор тусгаж өгсөн. Мөн галын гидрантанд зориулалт бүхий 7ш хайрцагийг сууринчилнэ. Нэгдүгээр давхарт №7 өрөөнд нэмэлтээр металл рамтайд шилэн хаалт хийнэ.

Барилгад хэрэглэх хаалга нь дараах норм, стандартын шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- БНДД 31-22-21 - "Эмнэлэгийн зориулалттай барилга төлөвлөх". 5.4.13 заалт
- MNS 0531:2002 - "Барилгын модон хаалга, цонх, тагтны хаалга". Техникийн ерөнхий шаардлага.
- MNS 5830:2007 - "Барилгын хуванцар цонх, хаалга". Техникийн ерөнхий шаардлага.

**ДЭЭВЭР:** Хоёрдугаар давхрын гадагш гарах тагтны хэсгийн одоо байгаа бетон тэгшилгээ, хавтансарыг бүрэн хуулж зайлцуулан нэмэлт засварын ажлын зурагт тусгагдсаны дагуу дулаалга, ус тусгагдлагч түрхлэгчийг 2гэе саитар хийж өгнө. Дээврийн бетон тэгшилгээний зуурмагт ус тусгагдлагч түрхлэгчийг 2гэе саитар хийж өгнө. Ашиглалтын үед тагтны хэсэргүү гадагш тэлж өргөтгөсөн өрөөнүүдийн таазанд зурагт тусгагдсаны дагуу дулаалга, гипсэн таазны ажлыг хийнэ.


НЭМЭЛТ:


- Барилгын нэмэлт засварын ажлын зурагт тусгагдсаны дагуу өрөөнүүдэд нэмэлтээр 5ш үгаалтуур тавина.
- №17 дүгээртэй ариун цэврийн өрөөнд нэмэлтээр 2ш шүршүүр, 1ш ванн тавина. №37, №38 дүгээртэй ариун цэврийн өрөөнд тус бүр 1ш шүршүүр тавина.

2023-09-26


	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг ЭХЭМҮТөв Хүүхдүүн эмнэлэгийн барилгын их засвар / 6-2 блок /		
Захирал	А. Ичинхорлоо	Зурсиүйн жагсаалт, тайлбар бичиг	Засвар
Инженер	М. Уранбилэг	Чинхорлоо	Масштаб M1:100
Гүйцэтгэсэн	М. Уранбилэг	Үзүүлэлт	Бүх хүндэс
Шалгасан	Д. Ганчимэг	ТГ шифр:	A3 1 7
		ЕГ шифр: ӨИ-01-02-22/Ө-23	Үе шамт Хүүдас


1-Р ДАВХРЫН ЗАСВАРЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ





## 1-Р ДАВХРЫН ЗАСВАРЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ





16	Шинжилгээ авах өрөө	4.51	Худлаас
17	Ариун цэврийн өрөө	7.52	Плита
18	Үзлэгэйн өрөө	8.98	Худлаас
19	Коридор	25.6	Худлаас
20	Үзлэгэйн өрөө	15.0	Худлаас
21	Яаралтай тусланжийн өрөө А	24.6	Худлаас
22	Шинжилгээний өрөө	6.61	Плита
23	Яаралтай тусланжийн өрөө Б	36.4	Худлаас
24	Ажиглалтын өрөө А	17.6	Худлаас
25	Ажиглалтын өрөө Б	16.3	Худлаас
26	Тусгаарлах өрөө	17.9	Худлаас
27	Тусгаарлах хүлээн авах	10.6	Худлаас
	Геномодулизацii масаг		
28	Эмч нарын өрөө	8.14	Худлаас
29	Эмчилгээний өрөө	19.1	Худлаас
30	Хүлээн авах	11.9	Худлаас
31	Эмчилгээний өрөө	18.9	Худлаас
32	Коридор	33.6	Худлаас
33	Ариун цэврийн өрөө	10.4	Плита
34	Шатны хонгил	16.6	Худлаас
35	Усны өрөө	17.2	Плита
	Мэс эдэслэлийн масаг		
36	Агуулах	13.3	Плита
37	Ариун цэврийн өрөө	3.00	Плита
38	Ариун цэврийн өрөө	2.36	Плита
39	Коридор	11.5	Худлаас
40	Гал тогтоо	15.8	Худлаас
41	Хэбтэн эмчлүүлэх өрөө А	39.2	Худлаас
42	Хэбтэн эмчлүүлэх өрөө Б	39.2	Худлаас
43	Коридор	49.3	Худлаас
44	Эмч нарын өрөө	15.6	Худлаас
45	Ахлах сувилагчийн өрөө	15.0	Худлаас
46	Хийн агуулах	1.83	Худлаас
47	Тамбур	6.43	Бетон
	Нийт	812.06	

#### ТАЙЛБАР:

1. №8 дугаартай ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах хаалтыг  $1.7 \times 1.5$  м хэмжээтэй  $7.0\text{m}^2$  талдай бүхий дээр хавтанаар хийж ажил, мөн өмнө зурагт тусгагдсан байсан хөтөвчийг суултуураар сольж хийж ажил хийж гүйцэтгэгдэнэ. Бусад дотор заслын ажил нь өмнөх зүргийн төсөвийн тусгагдсан болно.

2. №8 дугаартай өрөөнд  $9.75\text{m}^2$  хэмжээтэй  $120\text{mm}$  -ийн өрлөг бүхий хана өрж уг өрөөг 2 өрөө болгон худбаана. Уг өрөөнд дараах заслалын ажлууд нэмэгдэж хийгдэнэ.

- $19.50\text{m}^2$  ханын гадаргууд сайн чанарын шавардлага хийх
- $19.50\text{m}^2$  ханын гадаргууд 2 үе замаска хийх
- $19.50\text{m}^2$  ханын гадаргууд 2 үе усан суурьтой тосон бүдаг хийх
- Х-1 марктай хаалга 1ш угсралт / $910 \times 2100\text{mm}$  хэмжээтэй металли листийн хаалга/

3. №7 дугаартай өрөөнд шинээр  $17.70\text{m}^2$  хэмжээ бүхий металли рамтай шилэн хаалт хийнэ.

4. №17 дугаартай өрөөнд гаргасан лифтний хаалгын нүхийг одоо байгаа хананд нь анкер суулган бэжэлж, битүүлж өрөх өрлөгийн ханыг төрөг 4үе тутамд нь анкертай холбож хүчтэгэн өрнө.  $640\text{mm}$  -ийн өрлөг өрөх ажлын тоо хэмжээ  $1.34\text{m}^3$ .

5. №17 дугаартай өрөөг зурагт тусгасны дагуу шүршүүр, ариун цэврийн өрөө болгоно. Уг өрөөнд дараах заслалын ажлууд нэмэгдэж хийнэ.

- 2ш поддонтой, хаалттай шүршүүр, 1ш бани, дагалдах тоноглол
- $4.60\text{m}^2$  шалны хавтансар наах
- $49.50\text{m}^2$  ханын хавтансар наах
- $4.60\text{m}^2$  металли угсармал дүүжин тааз угсралт

6. Нэгдүгээр дэвхирүүн бүх өрөөний одоо байгаа шалны бетон тэгшилгээг / $12-18\text{cm}$  дундажаар/ бүрэн хуулж заилтуулж дараагаар шинээр хийж бетон тэгшилгээг хийх хэрэгтэй. Шалны бетон тэгшилгээг дундаж нь  $10-15\text{cm}$  хийгдэнэ.  $/S=812\text{m}^2/$

7. №22 дугаартай өрөөний  $15.80\text{m}^2$  хэмжээтэй  $120\text{mm}$  хамар ханыг буулгах №21 болон №22 өрөө нэгтгэнэ.

8. №37, №38 дугаартай ариун цэврийн өрөөнд  $800 \times 800\text{mm}$  хэмжээтэй поддонтой, нэг талын шилэн хаалттай, хөшигтэй 2ш шүршүүр нэмэлтээр табина.

9. Нэгдүгээр дэвхирүүн байрлах 10ш цахилгааны болон холбооны самбар байрлах сувгийн хаалга, галын гидрантны 4ш хайрцаг суулгана.



Члаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг ЭХЭМҮТөв  
Хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын их засвар / 6-2 блок /

Захирал	А. Ичинхорлоо	1-р дэвхирүүн засварын нэмэлт өөрчлөлийн байгуулалт	Засвар
Инженер	М. Уранбилэг	Чадилж	Масштаб
Гүйцэтгэсэн	М. Уранбилэг	Чадилж	Үе шат
			Хүүдээс бүх хийбэс
Шалгасан	Д. Ганчимэг	Д. Ганчимэг	ТГ шифр:
			A3 2 7
			12 A2