



**“ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТАЙШИР СУМЫН 320 ХҮҮХДИЙН
СУРГУУЛИЙН НҮХЭН ЖОРЛОНГ ОРЧИН ҮЕИЙН СТАНДАРТ,
ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН АРИУН ЦЭВРИЙН
БАЙГУУЛАМЖААР СОЛИХ” АЖИЛ**

ЗӨВШИЛЦӨХ АКТ

2024 он

ЗӨВШИЛЦӨХ АКТ

1. **Барилга, байгууламжийн нэр, хүчин чадал:** Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжийн ажлын зураг, төсөв
2. **Байршил:** Говь-Алтай аймаг Тайшир сум
3. **Газар сонголт:**

Сургууль
... дэх төлөвлөгдсөн А.Ц.О. - ичүүрд ит бүрэн засвар хийж төвийн
бөхрийн шугамтай холбох, цэвэр усны шугамыг шилжүүлж
тавих, алааржиралт хийж, дотуур байрны суралгдлын
шургуур төлөвлөх болонхийл судлах, зөвлөхдөг

Инженер
Худууцжиг туршижиг доошүүржиг холдолмоос сүхийлгэриг хийжиг
авал асуудлыг Б.Е.Г-и харууцаж алдаатай зөвлөхдөг

4. **Сонгож байгаа байршил, цаг уурын өгөгдөл, түүний орчимд хийсэн судалгаа, дүгнэлт байгаа эсэх:**
 - a) Байр зүйн зураг (1:1000 масштаб)
 - b) Инженер геологийн дүгнэлт
5. **Актад заавал хавсаргах баримт бичиг (байршлын схемд зам, цахилгаан, ус зайлуулах, холбоожуулах эх үүсвэрийг тэмдэглэсэн):**
 - a) Тайшир сумын инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн зураг
 - b) Тайшир сумын төвийн дэвсгэр зураг
 - c) Кадастрын зураг
 - d) Ажлын даалгавар
6. **Зөвшөөрөлцсөн дүгнэлт:**

АКТ ТОГТООСОН:

“Хидро-Инженеринг”
ХХК-ийн ерөнхий инженер

Ч.Сансарбат

/Ч.Сансарбат/

ЗӨВШӨӨРСӨН:

“Хидро-Инженеринг”
ХХК-ийн Захирал

.....

/Б.Болдбаатар/

Тайшир сумын сургуулийн
захирал

М.Давасурт

М.Давасурт

Тайшир сумын цэцэрлэгийн
эрхлэгч

Д.Оюунболор

Д.Оюунболор

