

БАТЛАВ: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР БӨГӨӨД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА  Н.БУЯН-ӨЛЗИЙ

**ТӨМРИЙН ХҮДРИЙН АЮУЛГҮЙН НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024.05.06

А. ТӨМРИЙН ХҮДЭР ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нэр төрөл	Нийлүүлэх тоо хэмжээ	Үндсэн бодисын агууламж Fe ₂ O ₃	SO ₃	Ширхэглэл	Бохирдол	Ерөнхий байдал
хэмжих нэгж	тонн	% дээш	%	мм	% ихгүй	
Төмрийн хүдэр	1500	≥ 55	≤ 2.0	10-50	2	Баяжуулсан байх

Төсөвт өртөг: 165,000,000.0 төгрөг

Хянасан: СБГ -ын дарга

БНТЭЗХ-ийн дарга

Тодорхойлолт гаргасан:

ТБХ -ийн дарга

М.Оюунтуяа

Х.Батсүрэн

З.Оюунчимэг