

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сумын өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага

д/д	Барааны нэр	Тоо ширхэг	Тавигдах шаардлага
Хүндэтгэлийн өргөө 10метр радиус			
1	Хана модуль	-	10см зузаантай байх
2	Зузаан ноосон дулаалга	-	Чанар сайн байх
3	Өвлийн давхар эсгий	-	Чанар сайн байх
4	Гадна бүрээс	-	Чанар сайн байх
5	Дотуур бүрээс	-	Чанар сайн байх
6	Ноосон давуун дотуур бүрээс	-	Чанар сайн байх
7	Шал ХРС хөөсөн дулаалга 10 см, 2 талын өнгөлгөө WBP хавтан	-	Чанар сайн байх
8	Нарс модон хавтан	-	Чанар сайн байх
9	тень	4 ш	Тосон автомат тохируулгатай цахилгаан герман
9	сийлбэртэй ширээ	2ш	Чанар сайн байх
10	Сийлбэргүй ширээ 6 ширхэг	6ш	Чанар сайн байх
11	Сэнтий 4 ширхэг	4ш	Чанар сайн байх
12	Сандал 12 ширхэг	12ш	Чанар сайн байх
13	Тоононы цонх	-	Автоматаар онгойлог байх
14	Хаалга	1ш	Вакум 2 цонхтой байх