

ЗДТГ дарга



БАТЛАВ:

В.БОЛОРТУЯА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: АХО 70,000,000 төгрөг

Тендерийн нэр: Хүүхдийн автобус /Жаргалант сум/

Тендерийн дугаар: ТӨАХААГ/20240202126

2024 он

Жаргалант сум

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ШААРДЛАГА
1	Зориулалт	Хүүхдийн автобус
2	Стандарт	Автобус нь хүүхдийн ая тухтай, аюул осолгүй зорчих нөхцөл бүрдсэн, техникийн хувьд "Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн байдалд тавих шаардлага" MNS 4598 : 2011 стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг бүрэн хангасан автобус байна.
3	Үйлдвэрлэсэн улс	Япон, Солонгос
4	Үйлдвэрлэсэн огноо	2015-2024 онд үйлдвэрлэгдсэн
5	Техникийн байдал	Монгол улсын дугаар аваагүй байх Автобус нь стандартын шаардлага хангасан, зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй, зорчигчийг баруун гар тал руугаа буулгаж, суулгах нөхцлийг хангасан байна.
6	Нийлүүлэх машины тоо	1 ширхэг Зорчигч буулгаж, суулгах үеийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шар өнгийн тусгай гэрлэн дохиогоор тоноглоно.
7	Багтаамж /суудлын тоо/	Үйлдвэрлэгчээс 22-оос дээш зорчигчийг суудлын тоогоор тээвэрлэхэд зориулан тоногдсон автобус;
8	Хөдөлгүүрийн төрөл	Бензин, Дизель аль ч байж болно

9	Жолооны хурдны байрлал	Автобус нь стандартын шаардлага хангасан, зүүн гар талдаа жолооны хурдтэй, зорчигчийг баруун гар тал руугаа буулгаж, суулгах нөхцлийг хангасан байна.
10	Дээд хурд	180 км цагаас доошгүй
11	Хурдны хайрцаг	Механик эсвэл автомат байж болно
12	Өнгө	Автобус нь шар, эсвэл цайвар өнгөтэй байж болно.
13	Гадна үзэмж	Осол аваарт ороогүй, будаг замаск хийгдээгүй, гэрэл дохио бүрэн байх
14	Тоормосны систем	Хүйтний улиралд -45С хүртэл үл хөлдөх шийдэлтэй байх
15	Дугуйны тоо	(6+1) /4 улирлын дугуйтай байх/ +запас дугуй
16	Тэнхлэг	2 тэнхлэгтэй
17	Хаалга	Хүүхэд тээвэрлэх автобус нь 2-оос илүүгүй хаалгатай байна.
18	Хана, тааз, шал	Хана, тааз, шалны материал урагдаж сэмрээгүй
19	Цонх	Цонх бүрэн бүтэн онгойж хаагдах ажиллагаа хэвийн байх
20	Суудал	Суудын бүрээс урагдаж сэмрээгүй бүрэн бүтэн байх
21	Халаалтын систем	Бүх горим дээр хэвийн ажилладаг байх
22	Видео болон аудио	Ажилладаг байх
23	Салхины шил арчигч	Салхины шил арчигч болон ус цацагч ажилладаг байх
24	Хөрөнгийн эх үүсвэр /сая/	АХО- ын хөрөнгө оруулалт 70.000.000 / далан сая /