

Даланзадгад сумын 23-р цэцэрлэгийн дотор дуулааны шугам суржээг засварлах ажлын эзлэхүүн

Д/А	Хийгдэх ажил	ТӨГ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
Бүхтэй тайлбар					
1	22*500*1000-тай ган хэвлэмэл радиаторыг демонтаж хийж авах.	ш	28	Өвлийн ачаалалын үед радиаторууд цоорч үлээлт гарч гэмтсэн.	
2	22*500*800-тай ган хэвлэмэл радиаторыг демонтаж хийж авах.	ш	5		
3	22*500*400-тай ган хэвлэмэл радиаторыг демонтаж хийж авах.	ш	9		
4	12ш секცэй Ширмэн радиаторыг демонтаж хийж авах	ш	3		
5	Радиаторын кронштейнуудыг засварлах.	ш	45		
6	Демонстрайблыг Термостатын хаалтуудыг демонтаж хийж авах.	ш	90		
7	Ф20мм-н ХБШ-үүдүг жигүүрийн өгөх буцах коллектороос салгах	ш	26		
8	Ф32мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг демонтаж хийж авах.	м	100		
9	Ф40мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг демонтаж хийж авах.	м	300		
10	Ган хоолойноос сорьц авч металл шинжилтээ хийлгэх	ком	1		
Сурьгуулалтын ажил					
1	Термостатын хаалтуудыг угсрах.	ш	90		
2	22*500*1000-тай ган хэвлэмэл радиаторыг суурьгуулж холбох.	ш	31		
3	22*500*800-тай ган хэвлэмэл радиаторыг суурьгуулж холбох.	ш	5		
4	22*500*400-тай ган хэвлэмэл радиаторыг суурьгуулж холбох.	ш	9		
5	Ф32мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг монтажлах/гагнуур хийх/.	м	100		
6	Ф40мм-н жигүүрийн өгөх буцах коллекторын ган хоолойг монтажлах/гагнуур хийх/.	м	300		
7	Ф20мм-н шилгүүлийн өгөх буцах коллекторт холбох	ш	26		