



**ЗАВХАН АЙМАГ ЭРДЭНЭХАЙРХАН СУМ 5-Р БАГ.
СУРГУУЛИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН
ТАЛБАЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД
ЗОРИУЛСАН ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ
ДҮГНЭЛТ**

Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо.
UJM оффис, б. давхар, 601 тоот
Утас: 99049168, 99979579



МОНГОЛ УЛС
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН
“ТОП ГЕО ТЕХНИК” ХХК

Архив №2023/103



ЗАВХАН АЙМАГ ЭРДЭНЭХАЙРХАН СУМ 5-Р БАГ.
СУРГУУЛИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН
ТАЛБАЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН
ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ
/Ажлын зургийн шатанд зориулав/

БАТЛАВ ЗАХИРАЛ:
ХЯНАСАН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР: МОНГОЛ УЛСЫН МӨНХЧУЛУУН
БОЛОВСРУУЛСАН ИНЖЕНЕР: Н.ГАНЗОРИГ
Б.БАЯРМАА
ГАНЗОРИГ
МЭРГЭШСҮН ИНЖЕНЕР
2020-2023
ШТМ1212 9021060175 6011
2023-07-27
Г.Ганциага

УЛААНБААТАР 2023 ОН

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ
 ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР Инженер геологийн дүгнэлт
 завхан аймаг. Эрдэнэхайрхан сум Сургуулийн Бага оврын цэвэрлэх байгууламжын талбайн ИГС

2023 оны 07 сарын 24 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын байршил	Завхан аймаг, Эрдэнэхайрхан сум, 5-р баг
2	Объектийн нэр, хүчин чадал	завхан аймаг. Эрдэнэхайрхан сум Сургуулийн Бага оврын цэвэрлэх байгууламжын талбайн ИГС
3	Тайлан дүгнэлтийн архив дугаар	2023/103
4	Захиалагч	Хидро-Инженеринг ХХК
5	Хайгуул, судалгааны ажил гүйцэтгэх даалгавар	Цэвэрлэх байгууламж
6	Судалгааны ажил гүйцэтгэх дэвсгэр зураг	M1:1000
7	Байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд	өгсөн
8	Тайлан дүгнэлтийн бүрдэл	Бүрэн
9	Судалгаа явуулсан ААН байгууллага	Топ геотехник
10	Тайлан, дүгнэлт бичсэн инженер	Б.Баярмаа
	Дүгнэлтийн төвч утга	
1	Судалгааны ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээний норм дүрмийн хангалт	6м гүн 1 цооног, 3 дээж
2	Инженер-геологийн нөхцөл	дунд
3	Хөрсний усны түвшин	илрээгүй
4	Цэвдэг илэрсэн эсэх /ОЖЦ/	үгүй
5	Улирлын хөлдөлтийн гүн	зөв
6	Газар хөдлөлийн балл	7 ба 8 балл
7	Газар шорооны ажлын зэрэг	зөв
8	Хөрсний овойлт	зөв
9	Хөрсний цахилгаан эсэргүүцэл	өгсөн
10	Ул хөрсний механик шинж чанарын норматив болон тооцооны үзүүлэлтүүд	өгсөн
	Инженер-геологийн шийдэл нь дагаж мөрдэж буй норм, дүрэм, стандартын дагуу зорилдсон эсэх	хангасан
Дүгнэлт бичсэн: Эксперт № TUNGALAG Эксперт № 11-9 Г.Тунгалаг /...../ Gendendo 03-436		
2023 оны 07 сарын 24 өдөр		

ГАРЧИГ

I.	ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ.....	2-3
	1.1 Судалгаа явуулсан үндэслэл	
	1.2 Барилгын талбайн байршил	
	1.3 Судалгааны ажлын аргачлал, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хугацаа	
II.	ФИЗИК ГАЗАРЗҮЙН НӨХЦӨЛ.....	3-4
	2.1 Физик-геологийн үзэгдэл, үйл явц	
	2.2 Цаг уур	
III.	ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ.....	4
	3.1 Геоморфологийн хэв шинж	
	3.2 Геологийн тогтоц	
	3.3 Гидрогоеологийн нөхцөл	
IV.	УЛ ХӨРСНИЙ ТОГТОЦ БА ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН АНГИЛАЛ.....	4-5
V.	УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК-МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАР.....	5-7
VI.	ТОВЧ ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ.....	7-8
VII.	АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ.....	9

ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ

1. Өрөмдлөгийн фото зураг	Хавсралт фото зураг №1 - 10-11 -
2. Цооногийн каталоги	Хавсралт бичиглэл №1 - 12 -
3. Цооногийн бичиглэл	Хавсралт бичиглэл №2 - 13 -
4. Ул хөрсний физик шинж чанарыг лабораториид тодорхойлсон үр дүнгийн нэгдсэн хүснэгт:	Хавсралт хүснэгт №1
5. Ул хөрсний физик шинж чанарыг лабораториид тодорхойлсон үр дүнгийн боловсруулалтын хүснэгт:	Хавсралт хүснэгт №2
6. Төлөвлөж буй ариун цэврийн байгууламжийн талбай ба цооногийн байршлын зураг	Хавсралт зураг №1 Масштаб: 1:1000
7. Инженер-геологийн зүсэлтийн багана:	Хавсралт зураг №2 Масштаб: Б 1:100

I. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Судалгаа явуулсан үндэслэл:

“Хидро-Инженеринг” ХХК-ийн захиалгаар Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдах Сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийн барилгын талбайн инженер-геологийн судалгааны ажлыг 2023 оны 06 дүгээр сард байгуулсан гэрээ болон техникийн даалгаварыг үндэслэн “Топ гео техник” ХХК гүйцэтгэж инженер-геологийн дүгнэлт боловсруулав.

1.2. Барилгын талбайн байршил:

Судалгааны талбай нь Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сум 5-р багийн нутаг дэвсгэрт Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж барихаар төлөвлөжээ. Хавсралт зураг №1.



/Фото зураг №1. Ариун цэврийн байгууламж төлөвлөж буй талбай, масштабгүй/

1.3. Судалгааны ажлын аргачлал, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хугацаа:

Ариун цэврийн байгууламжийн талбайн инженер-геологийн судалгааны хээрийн ажлыг 2023 оны 06 дүгээр сарын 30-ны өдөр инженер-геологич Н.Ганзориг, өрмийн мастер Г.Батбаяр, туслах ажилчин Барсболд нар ГАЗ-66 машин дээр суурилагдсан УГБ-50М маркийн өрмийн төхөөрөмжөөр захиалагчын заасан байршилд 6.00 м гүнтэй 1 цооног нийт 6.00 т/м өрөмдөж, өрөмдлөгөөр илэрсэн ул хөрснөөс 3 дээж авч, ул хөрсний лабораторид лабораторийн инженер П.Туяа дээжийн физик шинж чанарын бүрэн шинжилгээ хийллээ.

Хээрийн судалгааны явцад судалгааны талбайн байршил, орчны геологи, геоморфологи, гидрогеологийн талаар тэмдэглэл хийж, өрөмдсөн цооног тус бүрийн хөрсний бичиглэлийг үйлдэж дээжилэлт хийллээ.

Хээрийн судалгааны материал, өрөмдлөгийн бичиглэл болон лабораторийн шинжилгээний үр дүнг харьцуулан нэгтгэж, уг дүгнэлтийг инженер-геологич Б.Баярмаа бичлээ.

Өрөмдөгийн явцад авсан дээжинд хийсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнг ашиглан дээжүүдэд боловсруулалт хийв.

Судалгааны ажилд холбогдох эх материалыг “Топ гео техник” ХХК-ийн архивт хадгалав.

Захиалагчаас ирүүлсэн ариун цэврийн байгууламжийн талбайн байршлын зурагт өрөмдсөн цооногийг байрлуулж /хавсралт зураг №1/, цооногийн амсрын өндөржилтийг уг зургаас ойролцоогоор авав.

II. ФИЗИК ГАЗАРЗҮЙН НӨХЦӨЛ

2.1. Физик-геологийн үзэгдэл, үйл явц:

Ариун цэврийн байгууламжийн талбай нь хүний инженерийн үйл ажиллагаанд өртсөн эдэлбэр газар ба талбайн орчимд физик геологийн үзэгдэл үйл явц хөгжөөгүй боловч хаврын шар усны үеэр болон зун намрын хур бороо ихтэй үед талбайн угаагдал явагдана.

2.2. Цаг уур:

Судалгааны талбай нь барилга байгууламжийн төлөвлөлтөнд хэрэглэгдэх цаг уурын үзүүлэлтийн хувьд Монгол орны нийт нутгийн адил эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Өвөлдөө хуурайдуу, зундаа халуун. Агаарын температурын хоног сарын хэлбэлзэл ихтэйгээс гадна агаарын жилийн температур нь хасах хэмтэй, хур тунадас багатай, чийгийн дутагдалтай, өвөлдөө хүйтэн салхитай байдаг онцлогтой.

Тус районы барилгад хэрэглэх цаг уурын үндсэн үзүүлэлтүүдийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал, геофизикийн үзүүлэлт” БНБД 23.01.09-ийн “Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сум болон Улиастай сумын” цаг уурын станцын үзүүлэлтээр тодорхойлон дараах хүснэгтэнд үзүүлэв.[2]

Хүснэгт №1

Д.Д	Үзүүлэлтүүд	Тоон утга
1.	Агаарын жилийн дундаж температур, $^{\circ}\text{C}$	0.1
2.	Агаарын температурын үнэмлэхүй хамгийн их утга, $^{\circ}\text{C}$	Жилийн 35.8 7-р сарын 28.3
3.	Агаарын температурын үнэмлэхүй хамгийн бага утга, $^{\circ}\text{C}$	Жилийн -46.2 1-р сарын -36.7
4.	Гадна агаарын тооцооны температур, $^{\circ}\text{C}$	Хамгийн хүйтэн 1 хоногийн -30.2 Хамгийн хүйтэн 3 хоногийн -28.7 Хамгийн хүйтэн 5 хоногийн -27.3 Агаарын сэлгэлтийн -18.3 Дулаан үеийн 1 хоногийн 24.7
5.	Хоногийн хамгийн дулаан цагийн харьцангуй чийгшил, %	Халуун сар 46 Хүйтэн сар 60
6.	Хур тунадасны хэмжээ, мм	Жилийн 210.1 Дулаан үеийн 192.8 Хоногийн хамгийн их 40.3
7.	Салхины дундаж хурд, м/сек	Өвлийн 0.7 Жилийн 1.3

8.	Хөрсний гадаргын дундаж температур, °C	1-р сар 2-р сар 7-р сар Жилийн	-24.6 -20.7 19.8 1.8
9.	Аянга дуу цахилгаантай өдөр		14-17/20/
10.	Аянга дуу цахилгааны үргэлжлэх хугацаа	Дундаж , цаг Хамгийн удаан, цаг	16-38/29/ 35-80
11.	Нэг удаагийн аянгийн үргэлжлэх хугацаа, минут		54- 103/83/
12.	1м ² талбайд аянга цахилгаан ниргэх тоо		3-5
13.	Цасан бүрхуулийн нормчилсон ачаалал, кг/м ² /гПа/		30/0.3/
14.	Салхины даралт, gH/m ²	5 жилд 1 удаа 10 жилд 1 удаа 20 жилд 1 удаа	33 34 42
15.	Галлагааны хугацаа: сар-өдөр	Эхлэх Дуусах Үргэлжлэх хоног	21/IX 9/V 230
16.	Халаалтын улирлын тооцооны дундаж температур, °C		-5.7
17.	Халаалтын улирлын эрчим, градус, °C (-t)		-1831.7

III. ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ

3.1. Геоморфологийн хэв шинж:

Геоморфологийн хувьд нутгийн хойд хэсгээр Багануурын Бэрх, Түдэвтэй уул, Тосон, Уужимиын хяр, Их билчир, Налуу, Мөсөн, Харганын салаа, Сэнжитийн хярууд, дунд хэсгээр Товхош, Бор хирийн элсэн манхан, Цагаан хайрхан, Алтан, Ар баян айраг, Хүйтэн нуруу, Залаа Хуугаа, өмнөд хэсгээрээ Улаансээр, баруун зүүн Зос, Өвөр баян айраг, Цогт хайрхан зэрэг уул хяр цармууд, Улаагчны хар нуур, Бага нуур, Жаахан нуур, Урт булаг, Салаа, Баянзүрх, Өвөр улаагчин, Тээл, Мөсөн, Бургаст, Шаварт, Мухарт, Нарийн голууд бүхий говь хангай хосолсон уудам, үзэсгэлэн төгөлдөр нутагтай билээ. Судалгааны талбайн хувьд талбайн нь хойноосоо баруун урагш налуутар гадаргуутай талбай болно.

3.2. Геологийн тогтоц:

Судалгааны талбайн делюви-пролювийн хурдас зонхилж тархсан. Судалгааны талбайд Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс, Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, элсэнцэр ул хөрснөөс тогтоно.

3.3. Гидрогеологийн нөхцөл:

Судалгааны талбайд 2023 оны 06-р сарын 30-ны өдөр өрөмдсөн 6.00 м гүнтэй 1 цооногийн өрөмдлөгөөр ул хөрсний ус илрээгүй.

IV. УЛ ХӨРСНИЙ ТОГТОЦ БА ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН АНГИЛАЛ

Ариун цэврийн байгууламж барихаар төлөвлөж буй судалгааны талбайд үүсмэл хөрс 0.50 м-ийн зузаантай тархсан. Үүсмэл хөрсний дороос Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс, Голоцены настай, делюви-

пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, элсэнцэр ул хөрс 6.00 метр хүртэл гүнд үргэлжилсэн байдалтай тархсан. Судалгааны талбайд илэрсэн хөрсний үеүдийн гүний тархалтыг инженер-геологийн зүсэлтийн баганаар үзүүлэв. /Хавсралт зураг №2/

V. УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК-МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАР

5.1. Ул хөрсний нэр төрөл ба физик-механик шинж чанар [3]:

Төлөвлөж буй ариун цэврийн байгууламжийн суурийн хэмжээнд хамрагдах ул хөрсний нэр төрөл, төлөв байдал, физик-механик шинж чанарыг гадаргуугаас илрэх дараалалаар нь үзүүлбэл:

Үүсмэл хөрс: Хүний инженерийн үйл ажиллагаагаар үүссэн хар саарал өнгийн хайрган үүсмэл хөрс. Талбайн хэмжээнд үүсмэл хөрс нь 0.50 метр зузаантайгаар тохиолдсон. Хар саарал өнгөтэй үүсмэл хөрс нь шавранцар чигжээстэй хайрган хөрсийг барилгын талбайн хэмжээнд хучиж тархсан.

Ул хөрсний хатуулгын зэрэг:

II.

ИГЭ-1. Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс (dpQ_2):

Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс.

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнд:

- Хайр хайрга	60.40 %
- Элс	23.25 %
- Тоос	9.80 %
- Шавар	6.55 %

Хөрсний физик шинж чанарыг үзүүлбэл:

- Байгалийн чийг	0.045
- Урсалтын хязгаар дээрх чийг, %	0.226
- Имрэгдлийн хязгаар дээрх чийг, %	0.142
- Уян налархайн тоо, %	0.084
- Хатуу хэсгийн нягт, г/см ³	2.71
- Байгалийн нягт, г/см ³	2.11
- Хуурай хэсгийн нягт, г/см ³	2.02
- Сүвшил, %	25.45
- Сүвшилийн итгэлцүүр	0.342
- Чийглэгийн зэрэг	0.35
- Хам байдал	<0

Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрсний механик шинж чанарын норматив утгыг үзүүлбэл: [4]

Барьцалдалтын хүч $C_{n1}=24$ кПа

Дотоод үрэлтийн өнцөг $\phi_{n1} = 41^0$

Хэв гажилттын модуль $E= 41$ МПа

Тооцооны утга:

Барьцалдалтын хүч $C_{n2}= 16$ кПа

Дотоод үрэлтийн өнцөг $\phi_{n2}= 35.7^0$

Тооцооны барагцаалсан эсэргүүцэл $R_o= 450$ кПа

Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрсний чийглэгийн зэрэг $S_r=0.35$ болон нунтаглалын үзүүлэлт $D=0.967$ байгаа учир улирлын хөлдөлтийн бүсэд овойлт үүгэхгүй шинж чанартай.

Улирлын хөлдөлтийн норматив гүн - 3.28 м.

Ул хөрсний хатуулгын зэрэг - IV.

ИГЭ-2. Элсэнцэр ул хөрс (dpQ_2):

Голоцены настай, дэлюви-пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, элсэнцэр ул хөрс.

Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнд:

- | | |
|---------------|---------|
| - Хайр хайрга | 12.10 % |
| - Элс | 64.20 % |
| - Тоос | 14.80 % |
| - Шавар | 8.90 % |

Хөрсний физик шинж чанарыг үзүүлбэл:

- | | |
|--|-------|
| - Байгалийн чийг | 0.033 |
| - Урсалтын хязгаар дээрх чийг | 0.185 |
| - Имрэгдлийн хязгаар дээрх чийг | 0.142 |
| - Уян налархайн тоо | 0.043 |
| - Хатуу хэсгийн нягт, г/см ³ | 2.68 |
| - Байгалийн нягт, г/см ³ | 1.94 |
| - Хуурай хэсгийн нягт, г/см ³ | 1.88 |
| - Сүвшил, % | 29.92 |
| - Сүвшилийн итгэлцүүр | 0.427 |
| - Чийглэгийн зэрэг | 0.21 |
| - Хам байдал | <0 |

Элсэнцэр ул хөрсний механик шинж чанарын норматив утгыг үзүүлбэл: [4]

Барьцалдалтын хүч $C_n = 21$ кПа

Дотоод үрэлтийн өнцөг $\phi_n = 29^0$

Хэв гажилтын модуль

Тооцооны утга:

Барьцалдалтын хүч С^I= 14 кПа

Дотоод үрэлтийн өнцөг $\phi^l = 25.2^0$

Тооцооны барагцаалсан эсэргүүцэл $Ro = 300$ кПа

Элсэнцэр ул хөрс нь байгалийн чийг болон уян налархайн үзүүлэлтээс хамаарч $K_f=0.001$ байгаа нь уг хөрс улирлын хөлдөлтийн бүсэд овойлт үүсгэхгүй шинж чанартай.

Улирлын хөлдөлтийн норматив гүн

- 2.79 M

Үл хөрсний хатуулгын зэрэг

- 11 -

VI. ТОВЧ ДҮГНЭЛТ - ЗӨВЛӨМЖ

1. Судалгааны талбайд үүсмэл хөрс 0.50 метрийн зузаантай тархсан, үүсмэл хөрсний доороос 2 төрлийн хурдас хуримтлал тархсан, геоморфологийн хувьд тэгшивтэр гадаргуутай, хөрсний ус илрээгүй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс нь улирлын хөлдөлтийн бусэд овойлтгүй, элсэнцэр ул хөрс нь улирлын хөлдөлтийн бусэд овойлтгүй зэргээс шалтгаалан уг барилгажих талбай нь инженер-геологийн төвөгшлийн ангиллаар дунд зэргийн нөхцөлтэй ангилалд хамаарч байна.

- ## 2. Улирлын хөлдөлтийн норматив гүн [2]

Хүчинч №2

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр	Улирлын хөлдөлтийн гүн/м/
ИГЭ-1	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс	3.28
ИГЭ-2	Элсэнцэр ул хөрс	2.79

3. Улирлын хөлдөлтийн гүн дэхь овойлтын зэрэг [4]:

Хүчинчлэгт №3

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр	Овойлтын зэрэг
ИГЭ-1	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс	Овойлтгүй
ИГЭ-2	Элсэнцэр ул хөрс	Овойлтгүй

4. Судалгааны талбайд өрөмдсөн /2023.06.30/ 6.00 метрийн гүнтэй 1 цооногт ул харсны ус идрээгүй. ОЖЦ үл харсахгүй.

5. Хөрсний механик шинж чанарын нормчлогдох үзүүлэлтүүдийг доорхи хүснэгтээр
үзүүлэхэд [И] Хүснэгт №1

Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р баг

Сургуульний ариун извирийн байгууламж CONSULTING ENGINEER

Бүрчүүлдөл араун чөөрөйдөл байгуултад
TUNGALAG

TUNGALAG

03-436

Шамиль Маматов
2028 он 7 сар 29-иодор
Засвартай эсэх.

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр	Барьцалдалтын хүч, кПа		Дотоод үрэлтийн өнцөг, градус		Хэв гажилтын модуль, МПа	Барагцаалсан эсэргүүцэл, кПа
		C _n	C ^I	φ _n	φ ^I		
1	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс	24	16	41	35.7	41	450
2	Элсэнцэр ул хөрс	21	14	29	25.2	32	300

6. Ул хөрсний хатуулгын зэрэг [1]:

Хүснэгт №5

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр	Ул хөрсний хатуулгын зэрэг
	Үүсмэл хөрс	II
ИГЭ-1	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс	IV
ИГЭ-2	Элсэнцэр ул хөрс	II

7. Хөрснүүдийн хувийн цахилгаан эсэргүүцэл [1]:


Хүснэгт №6

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр	Хувийн цахилгаан эсэргүүцэл (Ом.м)
ИГЭ-1	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс	100-800
ИГЭ-2	Элсэнцэр ул хөрс	100-300

8. Судлагааны талбай газар хөдлөлийн 7 балл /500 жил/, хөрсний оргил хурдатгал 69-89 см²/с², 8 балл /2500 жил/, хөрсний оргил хурдатгал 172-192 см²/с²-ын бүсэд хамарагдана. [6]

Зөвлөмж:

- Ариун цэврийн байгууламжийн суурийг нээсний дараа зохиогчийн хяналт заавал хийлгэх шаардлагатай.
- Энэ тайлан дүгнэлт нь ганц уг судалгаанд зориулагдсан учир өөр төрлөөр барилга байгууламж шинээр барих судалгаанд ашиглагдахгүй болно.




Товч дүгнэлт, зөвлөмж бичсэн: Инженер

Г.Барилгын
Б.Баярмаа

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

1. Барилгын инженер-геологи, геотехникийн судалгааны ажил. БНБД 11-03-21. Улаанбаатар хот, 2021 он
2. БНБД 23-01-09. Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт. Улаанбаатар хот, 2009 он
3. “Ул хөрсний ангилал” MNS 3263:2014. Улаанбаатар хот 2014 он.
4. БНБД 50-01-16. Барилга байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл зохиох норм ба дүрэм. Улаанбаатар хот, 2016 он
5. БНБД 22-01-21. Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм.
6. Инженер-геологийн судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт бичих дүрэм. БД 11-107-11. Улаанбаатар хот, 2011 он.
7. Инженер-геологийн том, дунд масштабын зураглал хийх, зураг зохиох аргачилсан заавар УББ 11-206-16 УБ хот 2017 он.

Хавсралт фото зураг №1
ӨРӨМДЛӨГИЙН ҮЕИЙН ФОТО ЗУРАГ





"ТОП ГЕОТЕХНИК" ХХК.
ЗАВХАН АЙМАГ, ЭРДЭНЭХАЙРХАН СУМ.
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НҮХЭН ИЮРЛОНГ
АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР СОЛИХ
АЖЛЫН ТАЛБАЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН
СУДАЛГАА. 2023-6-30.



Фото зураг: Өрөмдлөгийн явц болон барилга баригдах талбай, талбайд илэрсэн ул хөрс.

Хавсралт бичиглэл №1

ЦООНГОЙН КАТАЛОГИ

Объект: Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р баг.
Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж.

Д/ д	Цооно гийн дугаа р	Цооног ийн гүн (м)	Координат (UTM-WGS-84)		Өндөржи лт / ойролцоо l(м)	Ул хөрсний ус		Өрөмдсөн Он сар өдөр
			X	Y		Илэрсэн түвшин (м)	Тогтсон түвшин (м)	
1	Ц-1	6.00	702353.00	5333663.00	1899.58	илрээгүй		2023-06-30

Хавсралт бичиглэл №2

ЦООНГОЙН БИЧИГЛЭЛ

Объект: Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р баг.
Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж.

Цооног №1

Цооногийн гүн: 6.00 м
Диаметр: 127-146 мм

Амсрын ойролцоо өндөржилт: 1898.58 м
Өрөмдсөн он сар өдөр: 2023.06.30

1. **Үүсмэл хөрс:** Хүний инженерийн үйл ажиллагаагаар үүссэн хар саарал өнгийн хайрган үүсмэл хөрс.

0.00-0.50м
0.50м
2. **Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс (dpQ_2):** Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу ургамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс.

0.50-2.00м
1.50м
3. **Элсэнцэр ул хөрс (dpQ_2):** Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу урсамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, элсэнцэр ул хөрс.

2.00-3.00м
1.00м
4. **Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс (dpQ_2):** Голоцены настай, делюви-пролювийн гаралтай, хатуу ургамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс.

3.00-6.00м
3.00м

Ул хөрсний ус илрээгүй.
ОЖЦ ул хөрс тохиолдоогүй.

Цооногийн бичиглэл хийсэн: Инженер  Н.Ганзориг

Захиалагч: "Хидро-Инженеринг" ХХК

Байршил: Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р баг.

Объектын нэр: Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж

Шинжилгээнд мөрдсөн стандарт: МНС 2143:2000

Ул хөрсний физик шинж чанарыг лабораториид тодорхойлсон үр дүнгийн нэгдсэн хүснэгт

Хавсралт хүснэгт №1

Л3акннх АҮРААР	Л3акннх АҮРААР	Д3ак м3асч м3 (m)	Ширхэгийн бүрэлдэхүүн (%)						Үян напархайн Узүүлэлтүүд	Нягт (f/cm ³)	Хавсралт хүснэгт №1														
			Том хайрга	Жижиг хайрга	Элсэргэг хэсэг	Тоос хэсэг	Шавар	Хүчинчлэлийн 333ар (SR)																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
872	Ц-1	1.40	24.3	17.2	10.8	3.2	1.7	2.8	19.7	2.5	6.9	3.4	7.5	0.032	0.223	0.153	0.070	2.70	2.10	2.03	24.63	0.327	0.26	-1.73	
873	Ц-1	2.70	7.8	1.9	2.4	1.8	7.9	13.7	38.9	1.9	10.6	4.2	8.9	0.033	0.185	0.142	0.043	2.68	1.94	1.88	29.92	0.427	0.21	-2.53	
874	Ц-1	5.70	46.0	15.2	7.3	2.9	1.3	1.8	4.2	6.4	6.8	2.5	5.6	0.057	0.228	0.131	0.087	2.72	2.12	2.01	26.26	0.356	0.44	-0.76	



Шинжилгээ хийсэн: ГАЯН ОГНАН
Улаанбаатар хот
ТТ 14999 тел: 5426138

Л. Туяа/


Захиалагч: "Хидро-Инженеринг" ХХК
Байршил: Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р баат.
Объектын нэр: Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж
Шинжилгээнд мөрдсөн стандарт: МНС 2143:2000

Ул хөрсний физик шинж чанаарыг лабораторид тодорхойлсон үр дүнгийн ангилсан хүснэгт
Хавсралт хүснэгт №2

Л33кнннх АҮрасп	Л33кнннх АҮрасп	Л33кнннх АҮрасп	Ширхэгийн бүрэлдэхүүн (%)										Үнэн налгарайх Узүүлэлтүүд			Үнэн налгарайх Узүүлэлтүүд			Хавсралт хүснэгт №2					
			Том хайрга	Жижиг хайрга	Элсэргэг хэсэг	Тоос хэсэг	Шавар	<0,005	0,01-0,005	0,10-0,05	0,25-0,10	0,5-0,25	1,0-0,5	2,0-1,0	5,0-2,0	10,0-5,0	>10,0							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ИГЭ-1. Шаардлагч чигжээстэй хайрлан ул хөрс. (dpQ₂)																								
872	Ц-1	1.40	24.3	17.2	10.8	3.2	1.7	2.8	19.7	2.5	6.9	3.4	7.5	0.032	0.223	0.153	0.070	2.70	2.10	2.03	24.63	0.3277	0.26	<0
874	Ц-1	5.70	46.0	15.2	7.3	2.9	1.3	1.8	4.2	6.4	6.8	2.5	5.6	0.057	0.228	0.131	0.097	2.72	2.12	2.01	26.26	0.356	0.44	<0
Дундаж			35.2	16.2	9.1	3.1	1.5	2.3	12.0	4.5	6.9	3.0	6.6	0.045	0.226	0.142	0.084	2.71	2.11	2.02	25.45	0.342	0.35	<0
Хэсгийн утга			60.40			23.25		9.80	6.55															
Хамгийн их утга			46.0	17.2	10.8	3.2	1.7	2.8	19.7	6.4	6.9	3.4	7.5	0.057	0.228	0.153	0.097	2.72	2.12	2.03	26.26	0.356	0.44	
Хамгийн бага утга			24.3	15.2	7.3	2.9	1.3	1.8	4.2	2.5	6.8	2.5	5.6	0.032	0.223	0.131	0.070	2.70	2.10	2.01	24.63	0.3277	0.26	
ИГЭ-2. Элсэнцэр ул хөрс. (dpQ₂)																								
873	Ц-1	2.70	7.8	1.9	2.4	1.8	7.9	13.7	38.9	1.9	10.6	4.2	8.9	0.033	0.185	0.142	0.043	2.68	1.94	1.88	29.92	0.4277	0.21	<0
Дундаж			7.8	1.9	2.4	1.8	7.9	13.7	38.9	1.9	10.6	4.2	8.9	0.033	0.185	0.142	0.043	2.68	1.94	1.88	29.92	0.4277	0.21	<0
Хэсгийн утга			12.10			64.20		14.80	8.90															
Хамгийн их утга			7.8	1.9	2.4	1.8	7.9	13.7	38.9	1.9	10.6	4.2	8.9	0.033	0.185	0.142	0.043	2.68	1.94	1.88	29.92	0.4277	0.21	
Хамгийн бага утга			7.8	1.9	2.4	1.8	7.9	13.7	38.9	1.9	10.6	4.2	8.9	0.033	0.185	0.142	0.043	2.68	1.94	1.88	29.92	0.4277	0.21	

Төлөвлөж буй байгууламжын талбай ба өрөмдсөн
Чооногийн байршилын зураг

Хавсралт зураг №1



БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН
"ГЕО ТЕХНИК" ХХ

Захиалагч	Объект	Ye шат	Зүргүйн дугаар	Масштаб
ДДО ИНЖЕНЕРИНГ" ХХК	Завхан aimag Эрдэнэхийн сум 5-р даг. Сургуульний ариун цэвэрийн байгууламж.	3/A	1	1:1000

Цооногийн байршил ба дугаар
Амсрын ойролцоо ёндөржилт, м

1898.58
4-1

ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТИЙН БАГАНА

Цооног №1 /Сургууль/

Масштаб Б 1:100

Объект: Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р
баг. Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж.

Цооногийн гүн: 6.0м

Цооногийн амсрын ойролцоо өндөржилт, м: 1898.58

Өрөмдсөн он. сар. өдөр: 2023.06.30

Цооногийн диаметр: 159мм

Ул хөрсний үеийн дугаар	Ул хөрсний үеийн үеийн зузаан		Ул хөрсний тодорхойлолт	Консистенции	Хөрсний усны илэрсэн түвшин, м	Дээж авсан гүн, м
	Эхэлсэн	Дууссан				
1.	0.00	0.50	0.50	Усмэл хөрс: Хүний инженерийн үйл ажиллагаагаар үссэн харсаарал өнгийн хайрган үсмэл хөрс.		
2.	0.50	2.00	1.50	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс (dpQ_2): Голоцены настай, дөлөви-пролювийн гаралтай, хатуу үргамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс.		●
	2.00	3.00	1.00	Элсэнцэр ул хөрс (dpQ_2): Голоцены настай, дөлөви-пролювийн гаралтай, хатуу үргамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, элсэнцэр ул хөрс.		●
3.	3.00		3.00	Шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс (dpQ_2): Голоцены настай, дөлөви-пролювийн гаралтай, хатуу үргамтгайн үзүүлэлттэй, бор шаргал өнгөтэй, шавранцар чигжээстэй хайрган ул хөрс.		●
4.		6.00				●

	Инженер-геологийн "ТОП ГЕО ТЕХНИК" ХХК	Ye шат
Захиалагч	"Хидро инженеринг" ХХК	3/A
Объект	Завхан аймаг Эрдэнэхайрхан сум 5-р баг. Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж.	2
Шалгасан	Н.Ганзориг	Зургийн нэр
Зохиосон	Б.Очирван	Инженер-геологийн зүслэл
		Б 1:100

**ШУГАМАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ
ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

1	Захиалагч байгууллагын нэр:	Хидро-Инженеринг ХХК
2	Хаяг, утасны дугаар:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо, 13-р хороолол, Дамдинсүрэнгийн гудамж, "Ю Би" тауэр, плас 805 тоот Утас: +976-77127575, 99106768 info.hydroengineering@gmail.com
3	Захиалагчийн регистрийн дугаар:	5891949
4	Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр:	Эрдэнэт ТӨҮГ
5	Шугаман барилга, байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал:	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил /Завхан аймаг, Эрдэнэхайрхан сум/
6	Замын зориулалт, ангилал зэрэглэл:	
7	Дамжуулах хоолой байрлах гүн, м:	2,5-3,5
8	Хоолойн материал:	PVC
9	Шугаман байгууламжийн тулгуур суух гүн, м:	
10	Тулгуур дээр ирэх ачаалал, кг.см ²	
11	Төлөвлөж буй тулгуурын төрөл:	
12	Тулгуурын суултанд мэдрэх чанар:	
13	Тулгуурын тооцоо хийх хязгаарын байдал:	
14	Хөрсний усны зэврүүлэлт ба идэмхий чанар тодорхойлох байдал: /хар тугалга, хөнгөн цагаан, ар металл, бетон эдлэл г.м/ доогуур нь зурах	
15	Цэвдэг, овойлт, суулт, газар хөдлөл г.м онцгой нэхцлийн тусгайлсан судалгаа шаардлагатай эсэх:	
16	Шугаман байгууламжийн орчны барилга, байгууламжийн одоогийн төлөв байдлын талаар /хагарсан, хэв гажсан, суусан г.м/ онцгойлон авч үзэх зүйл байгаа эсэх:	
17	Ул хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг заавал багажаар тодорхойлох шаардлагатай эсэх:	
18	Хавсаргах материал: Одоо байгаа барилга, байгууламж, газар дээрх ба доорх шугам сүлжээний байршилыг тодорхой тусгасан, үл хөдлөх хатуу цэгтэй холбосон шугаман байгууламжийн трассын байршилын өндөржилт бүхий дэвсгэр зургийг хавсаргасан байна. /Шугам сүлжээгүй бол "байхгүй" гэж бичнэ./	

Даалгаварөгсөн:

Хидро-Инженеринг ХХК-ний ерөнхий инженер Ч.Сансарбат
2023 он 06 сар 26 өдөр



Хүлээн авсан:

/..... /
/..... /
Ч.Сансарбат 06.06.2023 өдөр

