



**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
ДҮГНЭЛТ**

70362255 Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум

2022.02.23 № 31/02/09

Нэг: Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Сэлэнгэ аймаг Хүдэр 1-р баг
2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага: “Ноёдын туур” ХХК -ийн боловсруулсан НТ-01/2022 шифртэй
3. Барилга байгууламжийн зориулалт: Хүдэр сумын согоот -1 100 тоот баригдах соёлын төвийн барилга
4. Барилга байгууламжийн багтаамж : 837,01 м²
5. Гал тэсвэршилтийн зэрэг төлөвлөсөн: 2 дугаар зэрэг
6. Үйлдвэлэлийн ангилал:
7. Барилгын үүргийн галын аюулын анги:
8. Зургийн иж бүрдэл: 5 хэсэг 154 хуудас
9. Галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр :
 - a. Гал унтраах автомат төхөөрөмж :
 - b. Галын дохиолын зураг :
 - c. Гал унтраах гаднах усан хангамж :

Хоёр : Хяналт шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл

№	Хянаж шалгасан чиглэл	Илэрсэн зөрчил	БНБД стандартын зөрчигдсөн заалт	Биелэлт	
1	Ерөнхий төлөвлөгөө галын аюулгүйн зай хэмжээ	Барилга хоорондын зай	Зөрчилгүй	-	
		Галын автомашины зам	Зөрчилгүй	-	
		Үер усны хамгаалалт	Зөрчилгүй	-	
2	Архитектур төлөвлөлт байгуулалт, хийц	Барилгын материал	Зөрчилгүй	-	

	бүтээцийн шийдэл	Гадна шат	Зөрчилгүй	-	
		Дотор шат шатны хонгил цахилгаан шат	Зөрчилгүй	-	
		Галаас хамгаалах хаалга хаалт	Зөрчилгүй	-	
		Галаас тусгаарлах зааг өрөө тасалгаа	Зөрчилгүй	-	
		Дээвэр	Зөрчилгүй	-	
		Газар доорх давхарын зориулалт	Зөрчилгүй	-	
		Авралтын зам, гарц	Зөрчилгүй	-	
3	Галаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж	Зөрчилгүй	-	
		Галын дохиололын систем	Зөрчилгүй	-	
		Гал гарсан тухай зарлан мэдээлэх систем	Зөрчилгүй	-	
4	Агааржуулалт утаа зайлуулах систем	Утаа зайлуулах	Зөрчилгүй	-	
		Агаар өгөх	Зөрчилгүй	-	
5	Цахилгааны ерөнхий сүлжээ, цахилгаан хэрэгсэл	Цахилгаан утасны сонголт	Зөрчилгүй	-	
		Цахилгаан тоног төхөөрөмж	Зөрчилгүй	-	
6		Хувиарлах самбар	Зөрчилгүй	-	
		Галаас хамгаалах төхөөрөмж	Зөрчилгүй	-	
		Зам гарцын гэрлэн тэмдэг тэмдэглэгээ	Зөрчилгүй	-	
		Ослын цахилгааны эх үүсвэр	Зөрчилгүй	-	
		Аянга зайлуулагч, газардуулга	Зөрчилгүй	-	

Гурав: Ерөнхий дүгнэлт

“Ноёдын туур” ХХК -ийн боловсруулсан НТ-01/2022 шифртэй Хүдэр сумын согоот -1 100 тоот баригдах соёлын төвийн барилга байгууламжийн зургийг хянан үзэхэд зөрчилгүй.

Дээрх барилга байгууламжид гаргасан энэхүү галын аюулгүй байдлын дүгнэлт нь Онцгой байдлын газрын даргын гарын үсэг зурж баталгаажсан нүүр хуудас болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн тэмдэг дарж баталгаажуулсан хуудас бүхий барилгын ажлын зураг төслийн хамт хүчин төгөлдөр байна.

Барилгын хянасан зураг төсөлд бичсэн тайлбар бичгээс өөр техник, технологийн шийдлийг хийх бол зураг төслийг дахин хянуулж баталгаажуулах шаардлагатай.

Гаргасан шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл Монгол Улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх заалтад тусгагдсаны дагуу дээд шатны албан тушаалтанд гомдол гаргах эрхтэй.

Зөвшөөрсөн эсэх	Он сар өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаар
<i>Зөвшөөрсөн</i>	<i>2022. 02. 23</i>	<i>ET-1</i>

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН :
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН ХЯНАЛТЫН
АХЛАХ БАЙЦААГЧ
АХМАД Б. БАТ-ЭРДЭНЭ

