



ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
Д Ү Г Н Э Л Т

Мөрөн хот, Хөвсгөл аймаг
Утас: 70382750, Факс 70382322

_____2024.05.13_____№_____24/15_____

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын 1, 3 дугаар хорооны ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар шинээр угсрах гудамж талбайн гадна гэрэлтүүлгийн ажлын зураг
2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага : “Тэс бармат” ХХК-ний ТБТ-12/2024
3. Галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр :

Нэг : Хяналт шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл

д/д	Хянаж шалгасан чиглэл	Илэрсэн зөрчил	БНБД, стандартын зөрчигдсөн заалт	Биелэл т
1	Ерөнхий төлөвлөгөө, галын аюулгүйн зай хэмжээ	Барилга хоорондын зай	-	-
		Галын автомашины зам	-	-
		Үер усны хамгаалалт	-	-
2	Архитектур төлөвлөлт, байгуулалт, хийц бүтээцийн шийдэл	Барилгын материал	-	-
		Гадна шат	-	-
		Дотор шат, шатны хонгил, цахилгаан шат	-	-
		Галаас хамгаалах хаалт, хаалга	-	-
		Галаас тусгаарлах зааг, өрөө тасалгаа	-	-
		Дээвэр	-	-
		Газар доорхи давхрын зориулалт	-	-
		Авралтын зам, гарц	-	-
3	Галаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж	-	-
		Галын дохиололын	-	-

		систем			
		Гал гарсан тухай зарлан мэдээлэх систем	-	-	
4	Гал унтраах усан хангамж	Гадна усан хангамж	-	-	
		Дотор усан хангамж	-	-	
		Усан сан, галын усны хөөрөг	-		
5	Агааржуулалт, утаа зайлуулах систем	Утаа зайлуулах	-	-	
		Агаар өгөх	-	-	
6	Цахилгааны ерөнхий сүлжээ, цахилгаан хэрэгсэл	Цахилгаан утасны сонголт	-	-	
		Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн сонголт	-	-	
		Хувиарлах самбар	-	-	
		Галаас хамгаалах төхөөрөмж	-	-	
		Зам гарцын гэрлэн тэмдэг, тэмдэглэгээ	-	-	
		Ослын цахилгааны эх үүсвэр	-	-	
7	Тусгай шаардалга	Аянга зайлуулагч, газардуулга	-	-	

Гурав : ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

Зөвшөөрсөн эсэх	Он, сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаар
Зөвшөөрсөн	2024.05.13	

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ
БАЙЦААГЧ, ХОШУУЧ Л.БЯМБАСҮРЭН



Тусгай