



СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
ДҮГНЭЛТ

70362255. Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум.

2023.11.13 № 31-02/31

Нэг: Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

- 1. Барилга байгууламжийн байршил:** Сэлэнгэ аймаг, Түшиг сум
- 2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага:** "Максимум лайн" ХХК-ийн боловсруулсан МЛ-А3-23/010 шифртэй.
- 3. Барилга байгууламжийн зориулалт:** "Төрийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4 дүгээр ээлж

Хоёр : Хяналт шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл

| № | Хянаж шалгасан чиглэл | Илэрсэн зөрчил | БНБД стандартын зөрчигдсөн заалт | Биелэлт | |
|---|--|---|----------------------------------|---------|--|
| 1 | Ерөнхий төлөвлөгөө галын аюулгүйн зай хэмжээ | Барилга хоорондын зай | Зөрчилгүй | - | |
| | | Галын автомашины зам | Зөрчилгүй | - | |
| | | Үер усны хамгаалалт | Зөрчилгүй | - | |
| 2 | Архитектур төлөвлөлт байгуулалт, хийц бүтээцийн шийдэл | Барилгын материал | Зөрчилгүй | - | |
| | | Гадна шат | Зөрчилгүй | - | |
| | | Дотор шат шатны хонгил цахилгаан шат | Зөрчилгүй | - | |
| | | Галаас хамгаалах хаалга хаалт | Зөрчилгүй | - | |
| | | Галаас тусгаарлах зааг өрөө тасалгаа | Зөрчилгүй | - | |
| | | Дээвэр | Зөрчилгүй | - | |
| | | Газар доорх давхрын зориулалт | Зөрчилгүй | - | |
| | | Авралтын зам, гарц | Зөрчилгүй | - | |
| 3 | Галаас хамгаалах техник, төхөөрөмж тоног | Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж | Төлөвлөгдөөгүй | - | |
| | | Галын дохиоллын систем | Төлөвлөгдөөгүй | - | |
| | | Гал гарсан тухай зарлан мэдээлэх систем | Төлөвлөгдөөгүй | - | |
| 4 | Гал унтраах усан хангамж | Гадна усан хангамж | Зөрчилгүй | - | |
| | | Дотор усан хангамж | Зөрчилгүй | - | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---|--|
| | | Усан сан галын хөөрөг | Зөрчилгүй | - | |
| 5 | Агааржуулалт утаа зайлуулах систем | Утаа зайлуулах | Зөрчилгүй | - | |
| | | Агаар өгөх | Зөрчилгүй | - | |
| 6 | Цахилгааны ерөнхий сүлжээ, цахилгаан хэрэгсэл | Цахилгаан утасны сонголт | Зөрчилгүй | - | |
| | | Цахилгаан тоног төхөөрөмж | Зөрчилгүй | - | |
| | | Хувиарлах самбар | Зөрчилгүй | - | |
| | | Галаас хамгаалах төхөөрөмж | Зөрчилгүй | - | |
| | | Зам гарцын гэрлэн тэмдэг тэмдэглэгээ | Зөрчилгүй | - | |
| | | Ослын цахилгааны эх үүсвэр | Зөрчилгүй | - | |
| | | Аянга зайлуулагч, газардуулга | Зөрчилгүй | - | |
| 7 | Тусгай шаардлага | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | 3. | | | |

Гурав: Ерөнхий дүгнэлт

Зураг төслийн "Максимум лайн" ХХК-ийн боловсруулсан МЛ-А3-23/010 шифртэй. Сэлэнгэ аймаг, Түшиг сум "Төрийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4 дүгээр ээлжийн барилгын ажлын зургийг хянан үзэхэд:

Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02-ийн Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах 6.1 Гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээний стандартад заасны дагуу аврах зам, гарц гэрэлтүүлэгтэй байвал зохино гэсэн заалтын дагуу Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг, тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргууд MNS GOST R 12.2.143:2013 стандартын дагуу барилга байгууламжид хүн, эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх, аврах үйл ажиллагаа явуулах авралтын зам гарцын гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг төлөвлөх,

| Зөвшөөрсөн эсэх | Он, сар, өдөр | Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаар |
|-----------------|---------------|---|
| Зөвшөөрөв | 2023.11.13 | ХАС-3, ЦБУ-03, ЦБУ-04, ЦБУ-08, ЦБУ-09 |

ДУГНЭЛТ ГАРГАСАН:
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН
БАЙЦААГЧ, ДЭСЛЭГЧ М.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

