


Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /**Барилгын төсөв:**/

Төрийн өмчийн цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, Дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4-р ээлж

2024 оны 06 сарын 11 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Төрийн өмчийн цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, Дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4-р ээлж
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 1-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Максимумлайн" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	
<p>Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 9-25  А.Эрдэнэчимэг /...../</p> <p style="text-align: center;">2024 оны 06 сарын 11 өдөр</p>		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Төрийн өмчийн цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль, Дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн 4-р зэлж

2024 оны 06 сарын 11 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>1. Ханын хуучин плита буулгах эсэхийг тодруулж зардал тооцох.</p> <p>2. Цахилгааны хуучин утас буулгах ажлын цалин шинээр хийхээс өндөр байгааг хянаж үзэх.</p> <p>3. Шинээр ариун цэврийн өрөө төлөвлөж байгаа газарт бохир усны агааржуулалтын босоо шугам дээврээс дээш гарах учир хучилт цоолох, малгайвч хийх зардал тооцох.</p> <p>4. Бага оврын цэвэрлэх байгууламж төлөвлөгдсөн газарт цутгамал бетон байгууламжийн зардал тооцсоныг хянаж үзэх.</p>	<p>1. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум 240 хүүхдийн хүчин чадалтай бага сургуулийн, Тарни багийн 60 Хүүхдийн сургуулийн, Түшиг сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгууд нь анхны төлөвлөлтөөрөө ариун цэврийн өрөөтэй байсан боловч зориулалтыг өөрчлөн ашиглаж байсан учир буулгах ханын плита байхгүй Зөвхөн шалны плита буулгана 2. Цахилгааны хуучин утас буулгах ажлын үнэлгээ төсвийн программд өндөр байсан тул хөдөлмөр зарцуулалтыг 50% буулгав 3. Шинээр АЦӨ төлөвлөсөн хэсэгт агааржуулалтын хоолойн нүх цоолох, малгайвч хийх ажлыг тусгасан 4. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум Тарни баг 60 Хүүхдийн сургуулийн барилгын цэвэрлэх байгууламжид Атмор 20м3 хянаж засав.</p>
Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-25	 /А.Эрдэнэчимэг/
Биелэлтийн тайлбар бичсэн	 /Г.Цэцэгмаа/
		2024 оны 06 сарын 21 өдөр