



ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
Д Ү Г Н Э Л Т

Мөрөн хот, Хөвсгөл аймаг
Утас: 70382750, Факс 70382322

2024.08.01 № 24/17

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум Хатгал тосгон "150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн Барилга"
2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага : Барилгын зураг төслийн "Пико Инженеринг" ХХК-ний ПИ.М-2024/19
3. Барилга байгууламжийн багтаарж, куб.м:
4. Галд тэсвэршилтын зэрэг : II
5. Үйлдвэрлэлийн ангилал :
6. Галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр :

Нэг: Хяналт үнэлгэлт хийсэн тухай тэмдэглэл

д/д	Хянаж шалгасан чиглэл	Илэрсэн зөрвөлд	БНБД, стандартын зөрчигдсөн заалт	Биелэлт
1	Ерөнхий төлөвлөгөө, галын аюулгүйн зай хэмжээ	Барилга хослонгын зай	-	-
		Галын автомашины зай	-	-
		Үер усны хамгаалалт	-	-
2	Архитектур төлөвлөлт, байгуулалт, хийц бүтээцийн шийдэл	Барилгын материал	-	-
		Галнаас хамгаалах	-	-
		Дотор ялт, нэвтрэн хонгил, нэвтрэн хонгил	-	-
		Галаас хамгаалах хэргийн хэргийн	-	-
		Галаас хамгаалах зааг, галаас хамгаалах	-	-
		Дотор ялт	-	-
		Галаас хамгаалах давхрын зэрэг	-	-
3	Галаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж	Авралтын зам, тэнгэр	-	-
		Гал унтраах хэрэгсэл, тоног	-	-
		Галын унтраах зардал	-	-
4	Гал унтраах	Галд тэсвэршилт	-	-

	усан хангамж	Дотор усны хангамж	-	-	
		Усан сүлжээний усны хангамж	-	-	
5	Агааржуулалт, утаа зайлуулах систем	Утаа зайлуулах систем	-	-	
		Агааржуулалтын систем	-	-	
6	Цахилгааны ерөнхий сүлжээ, цахилгаан хэрэгсэл	Цахилгааны ерөнхий сүлжээ	-	-	
		Цахилгаан тусламж	-	-	
		Хувийн цахилгаан станц	-	-	
		Галамж	-	-	
		Зам тусламж тэмдэг	-	-	
		Ослын тусламж	-	-	
7	Тусгай шаардалга	Аянгийн тусламж	-	-	

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

Зөвшөөрсөн эсэх	Төсөв	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны дугаар
Зөвшөөрсөн	01	Зөвшөөрөв

ГАЛ ТҮҮМЭЙН
АХУМАС



АХУМАС БИЙЦААГЧ
С.АНХБАЯР