



LAND TEST LLC  
Архив №24/262


“ЛЭНД ТЕСТ” ХХК  
Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг III  
хороо Ривер хаус 20-р байр  
Утас/факс: (976) 76118777  
Гар утас: 99138777  
Имэйл: [landtest@yahoo.com](mailto:landtest@yahoo.com)  
Вэб сайт: [www.landtest.net](http://www.landtest.net)

УЛААНБААТАР ХОТ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 36, 3, 35, 2, 1,  
34-Р ХОРОО, АЛТАН ОВООНЫ ЗАМЫН УУЛЗВАРААС  
НАЙРАМДЛЫН ГУДАМЖ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН  
ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН  
СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ



“ЛЭНД ТЕСТ” ХХК  
Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг III  
хороо Ривер хаус 20-р байр  
Утас/факс: (976) 76118777  
Гар утас: 99138777  
Имэйл: [landtest@yahoo.com](mailto:landtest@yahoo.com)  
Вэб сайт: [www.landtest.net](http://www.landtest.net)

3T11-519/23



УЛААНБААТАР ХОТ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 36, 3, 35, 2, 1,  
34-Р ХОРОО, АЛТАН ОВООНЫ ЗАМЫН УУЛЗВАРААС  
НАЙРАМДЛЫН ГУДАМЖ ЗАМ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН  
ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН  
СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ



/Ажлын зураг зохиоход зориулав/

БАТЛАВ:

ЗАХИРАЛ

И.САЙНСАНАА

ХЯНАСАН:

МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР

А.ОРГИЛБОЛД



БОЛОВСРУУЛСАН:

ИНЖЕНЕР

Ц.ЛХАГВАСҮРЭН

Улаанбаатар хот  
2024 он

## Гарчиг

<b>I. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ</b>	
1.1 Судалгаа хийсэн үндэслэл	4
1.2 Судалгааны аргачлал	4-5
<b>II. ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ</b>	
2.1 Физик газарзүйн нөхцөл	6
2.2 Геоморфологийн хэв шинж ба инженер геологийн үзэгдэл үйл явц	6
2.3 Гидрогоеологийн нөхцөл	6
2.4 Уур амьсгал	6-7
<b>III. ТАЛБАЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ БА ХӨРСНИЙ ФИЗИК МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАР</b>	
3.1 Ул хөрсний тогтоц ба инженер геологийн ангилал	8
3.2 Ул хөрсний физик-механик шинж чанар	8-9
<b>IV.ТОВЧ ДҮГНЭЛТ</b>	10
<b>V. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ</b>	11
<b>ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ</b>	
1. Цооногийн бичиглэл	Хавсралт №1
2. Фото зураг	Хавсралт №2
3. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийн статистик боловсруулалтын нэгдсэн хүснэгт	Хавсралт №3
4. Байршлын зураг	Хавсралт №4
5. Инженер геологийн зүсэлт,	Масштаб 1:5000
	Хавсралт №5
	Масштаб Б 1:100
	X 1:1250

## I. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ

### 1.1 Судалгаа хийсэн үндэслэл:

Барилгын инженер-хайгуулын “Лэнд тест” ХХК болон “Даваа зам” ХХК нарын хооронд байгуулсан гэрээ, техникийн даалгаврыг үндэслэл болгон Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзвараас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх авто замын зурвасын дагуух инженер-геологийн судалгааны ажлыг 2024 оны 06 дугаар сарын 18-с 30-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэв.

Улаанбаатар хот сүхбаатар дүүрэг 9, 11-р хороо Алтайн гудамжнаас Галдан бошигтын гудамж хүртэлх авто замын зурвасын дагуу байрлана.



/Зураг №1. Судалгааны талбайн байршил/

### 1.2 Судалгааны ажлын аргачлал:

Талбайд инженер-геологийн судалгааг явуулахдаа захиалагчийн даалгавар болон БНБД-11-03-01-ийг үндэслэл болгон 2.0-6.0 метрийн гүнтэй 11 ширхэг цооногийг баганат өрөмдлөгийн аргаар УГБ-50М маркийн өрөмдлөгийн төхөөрөмж



ашиглан өрмийн мастер Ё.Золбаяр, техникч-инженер Ч.Ёндөнжамц нар туслах ажилчдын хамт гүйцэтгэлээ.

Өрөмдсөн цооногоос эвдрээгүй бүтэцтэй 12 ширхэг дээж чулуунаас 10 дээж авч лабораторийн шинжилгээг хийлгэв. Лабораторийн шинжилгээг “Лэнд тест” ХХК-ийн хөрс судлалын лабораторид MNS стандартын дагуу О.Ариунзаяа, Б.Энхтуул нар шинжилж үр дүнг гаргав.

Лабораторийн шинжилгээний үр дүн болон хээрийн судалгааны материалуудийг нэгтгэн боловсруулж энэхүү дүгнэлтийг ажлын зураг төсөл зохиоход зориулан инженер геологич Ц.Лхагвасүрэн бичлээ.



## II. ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ

### 2.1 Геоморфологийн хэв шинж ба инженер геологийн үзэгдэл үйл явц:

Судалгааны талбай нь Чингэлтэй салбар уулсын урд энгэрт элэгдэл хуримлалын гадаргуу орших ба делюви-пролювийн болон байран гаралтай хурдас хуримтлагдсан тархсан байна.

### 2.2 Гидрогоеологийн нөхцөл:

Судалгааны талбайд өрөмдсөн 2.0-6.0 метрийн 11 цооногт ул хөрсний ус илрээгүй. /2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/.

### 2.3 Уур амьсгал

Судалгааны талбай нь Монгол орны зам-уур амьсгалын бүсчлэлээр II В – уулын завсар хоорондын тал хээрийн дэд бүсэд хамаарах бөгөөд бусад нутаг дэвсгэрийн нэгэн адил эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Энэ бүсийн онцлог нь Авто замын уур амьсгалын нэн хуурай-хүйтэн сэргүүтээр хахир, хуурайдуу сэргүүтээр хүйтэн хур тунадас элбэг, хөрс чулуулаг гүн хөлддөг. Энэ бүсийн зарим онцлог үзүүлэлтүүдийг доорхи байдлаар үзүүлэв. /5/

Улирлын үргэлжлэх хугацаа

Хүснэгт №1

Дэд бүс	Өвөл			Хавар		Зун		Намар
	Эхлэх	Дуусах	Үргэлжлэх хоног	Дуусах	Үргэлжлэх хоног	Дуусах	Үргэлжлэх хоног	Үргэлжлэх хоног
IIB	1-9XI 5.XI	15-24.III 19.III	126-143 134	8-12.Y 9.Y	45-52 48	8-19.IX 13.IX	112-156 129	44-54 49

Тайлбар:

\* өвлийн дуусах хугацаа хаврын эхлэл, хаврынх зуны эхлэл, зуных намрын эхлэл, өвлийн эхлэл намрын дуусах хугацаа болно.

Хөрс, агаарын температурын ( °C) үзүүлэлт

Хүснэгт №2

Дэд бүс	Хөрсний гадаргын температур, °C				Агаар орчны дундаж температур		
	Олон жилийн дундаж	Хамгийн халуун	Хамгийн хүйтэн	0° нэвчих гүн, см*	Олон жилийн дундаж	Хамгийн хүйтэн сарын	Хамгийн дулаан сарын
IIB	+0...+3	60-65	-41...-45	250-350	-2...+2	-20...-25	15...20

Тайлбар: \* -0°C нэвчих гүн ул хөрсний төрлөөс хамаарах тул дээд, доод хязгаарыг авав.

Хөрсний хөлдөлт-гэсэлтийн уур амьсгалын хугацаа

Хүснэгт №3

Дэд бүс	Хөлдөлт			Гэсэлт		
	Эхлэх	Дуусах	Хоног	Эхлэх	Дуусах	Хоног
IIB	20-30.X 25.X	15.III-30.IY 5.IY	120-195 160	15.III-10.IY 25.III	15.IY-31.Y 23.IY	20-50 35

Авто замын барилгын үйлдвэрлэлийн ажил явуулахад тохиромжтой болон тохиромжгүй улирлын үеүүд

Хүснэгт №4

Дэд бүс	Дулааны улирал *			Хүйтний улирал Хоног
	Эхлэх	Дуусах	Хоног	
IIB	10.IY	19.X	192	173

**Тайлбар:** - Авто замын барилгын үйлдвэрлэлийн хүйтний улирлын эх нь дулааны улирлын төгсгөл, хүйтэн улирлын төгсгөл нь дулааны улирлын эх болдог

**Авто замын уур амьсгалын жилийн 4 улирлын салхины хурд,  
агаарын даралт, харьцангуй чийгшил**

Хүснэгт №5

Дэд бүс	Салхины хурд, м/с				Даралт, мм Нг баганын өндөрөөр	Харьцангуй чийгшил, %
	Өвөл	Хавар	Зун	Намар		
IIB	1.6-4	3-7	2-4	2.5-5.5	600-650	50-60

**Хээр гадаа ажиллах авто замын ажилчдын  
хөдөлмөрийн био уур амьсгалын нөхцөл**

Хүснэгт №6

Дэд бүс	Хүчилтпөргөн чийн нягт, г/см <sup>3</sup>	Хувцас хунарын дулаан чанар, КЛО (хүндэвтэр ажлыг нөхцлөөр тооцов)			Уур амьсгал хүний биед, хоног		
		Өвлийн	Хавар, намрын	Зуны	Таатай	Цочроох	Хурц
IIB	250-260	4.6-5.5	2.8-3.0	1.5-1.7	175-190	110-120	80-90

**Авто замын үйлдвэрлэл, замчдын хөдөлмөрт  
уур амьсгалын нөлөөллийг үнэлэх итгэлцүүрүүд**

Хүснэгт №7

Дэд бүс	Нөлөө үйлчлэлийн итгэлцүүр				
	Хүйтний	Хахирын	Халууны	Хур тунадасны	Чийгшлийн
IIB	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

**Авто замын уур амьсгалын бүсүүдэд халуун асфальт бетон  
хольц бэлтгэж дэвсэхэд тохиромжтой хугацаа**

Хүснэгт №8

Дэд бүс	Асфальт болон замын хучилт		
	Эхлэх	Дуусгах	Хоног
IIB	18.IY-16.Y (2.Y)	15.III-19.IX (1.IX)	91-154 (122)

**Авто замын уур амьсгалын бүсүүдэд хүйтэн, бүлээн  
асфальт бетон хучилт хийхэд тохиромжтой хугацаа**

Хүснэгт №9

Дэд бүс	Асфальт болон замын хучилт		
	Эхлэх	Дуусгах	Хоног
IIB	3-30.III (16.III)	30.X-4.XII (15.XI)	220-278 (250)

### III. ТАЛБАЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ БА ХӨРСНИЙ ФИЗИК МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАР

#### 3.1. Ул хөрсний тогтоц ба инженер геологийн ангилал:

Судалгааны талбайд асгамал болон өнгөн хөрсний доороос орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй  $/dpQi/$ , бор шаргал өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс илэрч доороос нь тунамал гарал үүсэлтэй өгөршилд орсон элсэн чулгуу илрэх ба доошлор тусам өгөршилийн зэрэг буурч хатуурна. /Хавсралт №4/

#### 3.2. Ул хөрсний физик механик шинж чанар:

Хээрийн судалгааны явцад авсан ул хөрсний дээжээс үзэхэд талбайд доорхи төрлийн ул хөрс тохиолдоно.

##### **Асгамал хөрс:**

Судалгааны талбайд хүний инженерийн үйл ажиллагаагаар үүссэн хар сааралаас бор саарал өнгийн хайргархаг элсэнцэр асгамал хөрс Ц-10 0.5 метрийн зузаантай илэрсэн.

##### **Өнгөн хөрс:**

Хар саарал өнгийн ургамлын үндэс агуулсан өнгөн хөрс нь 0.2 метрийн зузаантай тархана.

##### **Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс: /ИГЭ-1/**

Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, пролювийн гарал үүсэлтэй  $/pQi/$ , бор шаргал өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

##### **Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнд:**

Хайр, хайрга	57.0
Элс	26.8
Тоос	9.3
Шавар	6.9 хувь тус тус агуулагдана.

##### **Физик шинж чанарын үзүүлэлт:**

Байгалийн чийг ( $W$ )	0.079
Урсалтын хязгаар ( $W_L$ )	0.180
Имрэгдэлийн хязгаар ( $W_p$ )	0.124
Уян налархайн тоо ( $J_p$ )	0.056

Нягт: Хатуу хэсгийн нягт ( $\rho_s$ )	2.69 г/см <sup>3</sup>
Хөрсний нягт ( $\rho$ )	2.17 г/см <sup>3</sup>
Хөрсний хэлхээдсийн нягт ( $\rho_d$ )	2.01 г/см <sup>3</sup>
Сүвшил (n)	25.16%
Сүвшлийн илтгэлцүүр (e)	0.337
Чийглэгийн зэрэг ( $S_r$ )	0.62
Консистенци ( $J_L$ )	< 0

### Хөрсний механик шинж чанарын нэгдсэн үзүүлэлтүүд

Хүснэгт-10.

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр төрөл	Автозамын ажлын үед ашиглагдах хөрсний ангилал /27-р хүснэгт/	Замын холбоослог ул хөрсний тооцооний үзүүлэлтүүд /3.36-р хүснэгт/			Хөрсний хөлдөлтийн норматив гүн /4б-р хүснэгт/	Хөлдөх үеийн овойлтын /3.25-р хүснэгт/		
			$E_{хөрс}$ МПа	$\Phi_{хөрс}$ град	$C_{хөрс}$ МПа		IIB	Хөрсний бүлэг	Овойлтын зэрэг
ИГЭ-1	Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс	Тоосорхог элсэнцэр	108	32	0.045	3.5	IV	Хүчтэй овойлтой	7-10

Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрсний газар шорооны ажлын зэрэг нь  
гэсгэлэн нөхцөлд гар аргаар малтахад-III6

Барагцаалсан тооцооны эсэргүүцэл  $R_0=400$  кПа

### Сул өгөршилд орсон элсэн чулуу /ИГЭ-2/

Тунамал гарал үүсэлтэй өгөршилд орсон элсэн чулуу.

Эзэлхүүн жин 2.51 г/см<sup>3</sup>

Өгөршөөгүй элсэн чулууны дундаж нягт 2.70 г/см<sup>3</sup>

Өгөршлийн зэрэг  $K_{wr}=0.929$  / сул өгөршсөн/

Байгалийн чийгтэй үед  $R_c=50.0-30.0$  МПа

Усаар ханасан үед  $R_c=27.0-15.0$  МПа байна.

Уян харимхайн модуль /E, ГПа/ 0.4-29

Шилжээсийн модуль /G, ГПа/ 0.19-0.45

Паусоны илтгэлцүүр /v/ 0.13-0.24

## IY. ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

- Судалгааны талбай нь инженер-геологийн дунд зэргийн нөхцөлтэй.  
Судалгааны талбайд асгамал хөрсний доороос 3 төрлийн элемент илэрсэн ба геоморфологийн хувьд налуу гадаргуутай тул дээрх нөхцөлд хамруулав.
- Судалгааны талбайд тархсан хадан ул хөрсний механик шинж чанарын норматив тооцооны үзүүлэлтийг хүснэгт 11-12 т үзүүлэв. [4]

Хүснэгт 11.

ИГЭ-ийн дугаар	Хөрсний нэр төрөл	Автозамын ажлын үед ашиглагдах хөрсний аянгилал /27-р хүснэгт/	Замын холбоослог ул хөрсний тооцооний үзүүлэлтүүд /19-р хүснэгт/			Хөрсний хөлдөлтийн норматив гүн /46-р хүснэгт/	Хөлдөх үеийн овойлтын /31-р хүснэгт/		
			Ехөрс МПа	Фхөрс град	Схөрс МПа		IIB	Хөрсний бүлэг	Овойлтын зэрэг
ИГЭ-1	Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс	Тоосорхог элсэнцэр	108	32	0.045	3.5	IV	Хүчтэй овойлтой	7-10
ИГЭ-2	Өгөршилд орсон элсэн чулуу	Байгалийн чийгтэй үед Усаар ханасан үед Уян харимхайн модуль /E, ГПа/ Шилжээсийн модуль /G, ГПа/ Паусоны илтгэлцүүр /v/	Rc=50.0-30.0 МПа Rc=27.0-15.0 МПа байна. 0.4-29 0.19-0.45 0.13-0.24						

3. Судалгааны талбайд өрөмдсөн 2.0-6.0 метрийн 11 цооногт ул хөрсний ус илрээгүй. /2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/.

4. Газар шорооны ажлын зэрэг гэсгэлэн нөхцөлд гар аргаар малтахад

Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс – III

Элсэн чулуу – VII

5. Ул хөрсний цахилгаан эсэргүүцэл:

Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс – 500-1100 Ом.м

Элсэн чулуу – 300-800 Ом.м

6. Тус талбай нь газар чичирхийллийн 8 баллын бүсэд байрлана.

Хөрсний оргил хурдатгал 206-283 см/с<sup>2</sup>

Дүгнэлт бичсэн





Ц.Лхагвасүрэн  
/Инженер геологич/



## V. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛУУД



1. Барилгын инженер-геологи геотехникийн судалгааны ажил  
БНБД 11-03-21
2. Авто замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл  
АЗУАГН.01.01-2004
3. Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх норм ба дүрэм  
БНБД 22.01.21
4. Инженер геологийн судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт бичих дүрэм  
БД-11-107-11
5. Д.Дашжамц, Ж.Зулзагабаатар. Монгол орны Геотехникийн нөхцөл  
Инженерийн лавлах-Улаанбаатар , 2015
6. Авто замын уур амьсгал, инженер-геологи, геотехникийн нөхцөл  
АЗУАГТН-2021

## Байршлын зураг



Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК				Захиалга 2024 Зураг №1	
	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК			
	Объект	УБ хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын улзэрээс Найрамдалийн гудамж зам күртэлх авто замын урасын дагуух ИГСД			
Шалгасан		И.Сайнсанаа			
Зурсан		А.Оргилболд		Байршлын зураг 1:5000	

## Байршлын зураг



## ТАНИХ ТЭМДЭГ

- |               |  |
|---------------|--|
| Ц-1<br>1302.4 | Өрөмдсөн цооног, түүний дугаар<br>Амсрын үнэмлэхүй өндөржилт (м) |
| / — /         | Инженер-геологийн зусэлтийн шулнуун                              |
|               | Төлөвлөж буй трасс   |


## Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК

	Захиалагч	Даваа зам" ХХК		Захиалга 2024
	Объект	Уб хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо. Алтан овооны замын уулзваас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх авто замын зурсасын дагуух ИГСД		
Шалгасан	И.Сайнсанаа	Байршлын зураг 1:5000		
Зурсан	А.Оргилболд			Зураг №2

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ

Масштаб: Босоо 1:100


Хэвтээ 1:1250



## ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Асгамал хөрс
- Өнгөн хөрс
- Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс
- Элсэн чулуу
- Инженер геологийн элемент, түүний дугар
- pQi
- Хөрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл
- Цооногийн амсар
- Хөрсний хил зааг, м
- Дээж авсан гүн, м
- Цооногийн гүн, м

## ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ



## Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК


LAND TEST LLC	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК		Захиалга
		Объект	УБ хот СХД 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзварыс Найрамдлын гудамж зам хүртэл авто замын зуравсын дагуух ИГСД	
Шалгасан	И.Сайнсанаа	Ц.Лхагвасурэн	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг	Масштаб
				Б1:100 Х1:1250

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ

Масштаб: Босоо 1:100

Хэвтээ 1:1250


с зонтали  
тикали  
тикали грунты



Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК		Захиалагч		"Даваа зам" ХХК		Захиалга	
		Ланд Тест ИКС		УБ хот СХД, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзварас Найрамдлын гудамж зам хурталж авто замын зурсан дагуух ИГСД		2024	
		Объект		Зураг №4			
		Шалгасан		И.Сайнсаная		Инженер геологийн зусэлт, таних тэмдэг	
		Зурсан		Ц.Дхагвасүрэн		Б1:100 Х1:1250	

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ

*Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:1250*




ТАНИХ ТЭМДЭГ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | Асгамал хөрс                             |
|                             | Өнгөн хөрс                               |
|                             | Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс   |
|                             | Элсэн чулуу                              |
|                             | Инженер геологийн элемент, түүний дугаар |
|                             | Хөрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл         |
|                             | Цооногийн амсар<br>Хөрсний хил зааг, м   |
|                             | Дээж авсан гүн, м                        |
|                             | Цооногийн гүн, м                         |
| <b>ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ</b> |  |
|                             | Шаварлаг хөрсэнд                         |
|                             | Xatuu                                    |

Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК			
 LAND TEST LLC	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
	Объект	УБ хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо. Алтан овсны замын уулзваарас Нийрэлдүйн гудамж зам күртэлх авто замын зурсвасын дагуух ИГСД	2024 Зураг №5
Шалгасан		И.Сайнсаная	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг
Зурсан		Ц.Хагасүрэн	Масштаб Б1:100 Х1:1250

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛ

**Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:1250**



ТАНИХ ТЭМДЭГ

- |  |   |
|--|---|
|  | Асгамал хөрс  |
|  | Өнгөн хөрс  |
|  | Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс  |
|  | Элсэн чулуу   |
|  | Инженер геологийн элемент, түүний дугаар  |
|  | Хөрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл  |
|  | <p>Цооногийн амсар<br/>Хөрсний хил зааг, м</p> <p>Дээж авсан гүн, м</p> <p>Цооногийн гүн, м</p> |

ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ


Шаварлаг хөрсөнд  
Хатуу

Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК

	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
LAND TEST LLC	Объект	УБ хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын улзвэрлас Найрамдлын гудамж зам хүртэл авто замын зуурсын дагуух ИГСД	2024
Шалгасан		И.Сайнсанаа	Зураг №
Зурсан		Ц.Лхагвасүрэн	Масштаб Б1:100 Х1:1250

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ

Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:1250




Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК		
Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
Объект	УБ хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо; Алтан овооны замын уулзварас Найрамдлын гудамж зам куртлагх авто замын зуурсын дагуух ИГСД	2024
Шалгасан	И. Сайнсанаа	Зураг №7
Зурсан	Ц. Лхагвасүрэн	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг
		Масштаб
		Б1:100
		Х1:1250

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ

### **Масштаб: Босс**

Хэвлээл 1:125



ТАНИХ ТЭМДЭГ

 Асгамал хөрс

 Өнгөн хөрс

 Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс

 Элсэн чулуу

 Инженер геологийн элемент, түүний дугаар

 Хөрс чулуулгийн нас, гарал ўсэл

 Цооногийн амсар  
Хөрсний хил зааг, м

 Дээж авсан гүн, м


Цооногийн гүн, м

## ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

<b>45' 29"</b>	<b>Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК</b>		
 LAND TEST LLC	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
	Объект	УБ хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овороны замын уулзараас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх авто замын зурвасын дагуух ИГСД	2024 Зураг №8
Шалгасан		И.Сайнсанаа	Инженер геологийн зусэлт, таних тэмдэг
Зурсан		Ц.Лхагвасүрэн	

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗУСЭЛ

**Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:125**



ТАНИХ ТЭМДЭГ

	Асгамал хөрс
	Өнгөн хөрс
	Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс
	Элсэн чулуу
	Инженер геологийн элемент, түүний дугаар
	Хөрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл
 0.2	Цооногийн амсар Хөрсний хил зааг, м
 6.0	Дээж авсан гүн, м Цооногийн гүн, м
	Шаварлаг хөрсөнд Хатуу

Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК

Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК			
	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
	Объект	Уб хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзварас Найрамдлын гудамж зам хуртхийн авто замын зуварын дагуух ИГСД	2024
Шалгасан		И.Сайнсанаа	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг
Зурсан		Ц.Лхагвасурэн	Масштаб Б1:100 Х1:1250

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ


Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:1250

## ТАНИХ ТЭМДЭГ

	Асгамал хэрс
	Өнгөн хэрс
	Элсэнцэрээ чигжигдсэн хайрган ул хэрс
	Элсэн чулуу
	Инженер геологийн элемент, түүний дугаар
	Хэрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл
	Цооногийн амсар Хэрсний хил зааг, м
	Дээж авсан гүн, м
	Цооногийн гүн, м

## ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Шаварлаг хэрсэнд
Хатуу




Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК

Захиалагч	"Даваа зам" ХХК		Захиалга
	Объект	Уб хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уутгаварас Найрамдлын гудамж зам хуртэлх авто замын зуравсын дагуух ИГСД	
Шалгасан	И.Сайнсанаа	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг	Зураг №1C
Зурсан	Ц.Лхагвасүрэн	Б1:100 Х1:1250	Масштаб

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛ

Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:125




ТАНИХ ТЭМДЭГ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | Асгамал хөрс                             |
|                             | Өнгөн хөрс                               |
|                             | Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс   |
|                             | Элсэн чулуу                              |
|                             | Инженер геологийн элемент, түүний дугаар |
|                             | Хөрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл         |
|                             | Цооногийн амсар<br>Хөрсний хил зааг, м   |
|                             | Дээж авсан гүн, м                        |
|                             | Цооногийн гүн, м                         |
| <b>ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ</b> |  |
|                             | Шаварлаг хөрснэд                         |
|                             | Хатуу                                    |

Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК			
	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
	Объект	Уб хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овоны замын уулзварас Найрамдлын гудамж зам хуртэлж авто замын зуурсын дагуух ИГСД	2024
Шалгасан		И.Сайнсанаа	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг
Зурсан		Ц.Лхагвасурэн	Масштаб Б1:100 Х1:1250

## ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ


Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:1250



## ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Асгамал хэрс
- Өнгөн хэрс
- Элсэнцэрээс чигжигдсэн хайрган ул хэрс
- Элсэн чулуу
- Инженер геологийн элемент, түүний дугаар
- Хэрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл
- Цооногийн амсар
- Хэрсний хил зааг, м
- Дээж авсан гүн, м
- Цооногийн гүн, м

## ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ





Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест" ХХК			
	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
	Объект	УБ хот СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзараас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх авто замын зуравсын дагуух ИГСД	2024
Шалгасан	И.Сайнсанаа	Зураг №12	Зурсан
	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг	Масштаб	Б1:100
		X1:1250	

ЗУРВАСЫН ДАГУУХ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН ЗҮСЭЛТ

*Масштаб: Босоо 1:100  
Хэвтээ 1:1250*

М 1:1250 – по горизонтали  
М 1:200 – по вертикали



ТАНИХ ТЭМДЭГ

	Асгамал хөрс
	Өнгөн хөрс
	Элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс
	Элсэн чулуу
	Инженер геологийн элемент, түүний дугаар
	Хөрс чулуулгийн нас, гарал үүсэл
	Цооногийн амсар Хөрсний хил зааг, м
	Дээж авсан гүн, м
	Цооногийн гүн, м

# ХӨРСНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Барилгын инженер-хайгуулын "Лэнд тест"ХХК			
 LAND TEST LLC	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК	Захиалга
	Объект	УБ хот СХД 38, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овогын замын уулзаварас Нийрэмдлийн гудамж зам хүргэлтийн авто замын зурсвнын дагуух ИГСД	2024
			Зургал №13
Шалгасан		И. Сайнсанаа	Инженер геологийн зүсэлт, таних тэмдэг
Зурсан		Ц.Лхагвасүрэн	Масштаб Б1:100 Х1:1250

Хавсралт 1.

### ЦООНГОЙН БИЧИГЛЭЛ

Байгууламжийн нэр: Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг, 36, 3,  
35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзвараас Найрамдлын гудамж  
зам хүртэлх авто замын зурвасын дагуух ИГСД

#### Цооног № 1

Гүн-2.5 м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-0.8)/0.6м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(0.8-2.5)/1.7м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

#### Цооног № 2

Гүн-4.0м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-2.5)/2.3м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(2.5-4.0)/1.5м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

#### Цооног № 3

Гүн-2.0м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(0.2-2.0)/1.8м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

#### Цооног № 4

Гүн-2.5 м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-0.5)/0.3м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(0.5-2.0)/1.5м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

**Цооног № 5**

Гүн-6.0 м

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Диаметр-159-127 мм

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй / $pQi$ /, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-3.5)/3.3м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(3.5-4.0)/0.5м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

**Цооног № 6**

Гүн-5.0м

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Диаметр-159-127 мм

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй / $pQi$ /, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-0.5)/0.3м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(0.5-2.0)/1.5м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

**Цооног № 7**

Гүн-6.0 м

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Диаметр-159-127 мм

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй / $pQi$ /, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-1.0)/0.8м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чулуу.

(1.0-2.0)/1.0м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

**Цооног № 8**

Гүн-6.0 м

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Диаметр-159-127 мм

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-2.0)/1.8м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чултуу.

(2.0-3.0)/1.0м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

### Цооног № 9

Гүн-6.0 м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-3.5)/3.3м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чултуу.

(3.5-4.0)/0.5м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

### Цооног № 10

Гүн-6.0 м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-6.0)/5.8м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

### Цооног № 11

Гүн-4.0 м

Диаметр-159-127 мм

Амсрын үнэмлэхүй өндөр-

Өрөмдсөн-2024.06.18

1. Өнгөн хөрс.

(0.0-0.2)/0.2м

2. Орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй /pQi/, бор  
хүрэн өнгөтэй, хатуу хам байдалтай элсэнцэрээр чигжигдсэн хайрган ул хөрс.

(0.2-3.0)/5.8м

3. Тунамал гарал үүсэлтэй сул өгөршилд орсон элсэн чултуу.

(3.0-4.0)/1.0м

Ул хөрсний ус илрээгүй  
/2024.06.18-ны өдрийн байдлаар/

Хээрийн тэмдэглэл хөтөлсөн



Ч.Ёндөнжамц  
/Инженер геологич/





### Цооногийн каталоги

Цооногийн дугаар	Өрөмдсөн гүн, м	Солбицол WGS-84, UTM-48		Амсрын өндөр, м	Ул хөрсний ус илэрсэн тогтсон түвшин, м		Өрөмдсөн огноо	
1	Ц-1	2.5	633388.26	5309838.23	1362.96	-	-	2024.06.18
2	Ц-2	4.0	632959.84	5309710.62	1337.21	-	-	2024.06.18
3	Ц-3	2.0	632737.66	5310042.68	1371.83	-	-	2024.06.18
4	Ц-4	2.0	632429.29	5309689.60	1341.33	-	-	2024.06.18
5	Ц-5	4.0	631934.55	5309452.29	1303.13	-	-	2024.06.18
6	Ц-6	2.0	631425.20	5309316.56	1326.19	-	-	2024.06.18
7	Ц-7	2.0	631130.51	5309229.82	1309.60	-	-	2024.06.18
8	Ц-8	3.0	631032.96	5309200.00	1305.30	-	-	2024.06.18
9	Ц-9	4.0	630559.96	5309212.70	1293.22	-	-	2024.06.18
10	Ц-10	6.0	630307.53	5309085.90	1284.44	-	-	2024.06.18
11	Ц-11	4.0	633237.02	5309791.77	1339.79	-	-	2024.06.18

Хавсралт №2

Өрөмдлөгийн ажлын үеийн фото





TESTS AND

**Байршил:** Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг, 36, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овны замын уулзараас Нийрамдлын тудамж зам хүртэлх авто замын зуявсасын лагтгах ИТСН

5av

НЕНЧАЛДЫКИ

Б.Энхтуул  
Лаборант



LAND TEST LLC

Хөхөнэй лабораторийн шинжилгээний дунг боловсруулж инженер-геологийн элемент болгон ашиглан хүснэгт

**Байршилт:** Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овогийн замын уулзараас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх авто

Хавсралт №3  
2024 оны 06 сарын 20

Статтик боловсруулалт хийсэн:

יוניסטרט



Хөдөлгүүрний төслийн дүнг боловсруулж инженер-геологийн элемент болтон ангилсан хүснэгт  
Байршил: Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овогын замын уулзваас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх авто  
замын зуурvasын дагуух ИГСД

Хавсралт №3

№	Ширэгийн бүрэлдэхүүн			Үян налархайн Узүүлэлт			Жин (г/см <sup>3</sup> )			Хавсралт №3		
	Харп	Хайрга	Эсл	Том	Кинкар	Ласар	Үархажих тоо (jp)	Үзүүлэлт	Харччахи 333хэвхийн жин	Чиглүүлнүүдэл 333хэвхийн жин	Хавсралт №3	
1	1298	Ц-2	3.0									2.47
2	1299	Ц-3	1.0									2.52
3	1300	Ц-4	1.4									2.53
4	1301	Ц-5	3.8									2.51
5	1302	Ц-9	3.8									2.53
6	1303	Ц-11	3.4									2.55
7	1304	Ц-6	1.5									2.49
8	1305	Ц-7	1.5									2.49
9	1306	Ц-1	2.0									2.51
10	1307	Ц-8	2.5									2.50
		Дундаж										2.51
		Хэсгийн утга										2.55
		Хамгийн их										2.47
		Хамгийн бага										

Боловсруулалт хийсэн:

Ц.Лхагвасүрэн

**ШУГАМАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН  
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ба ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

1	Захиалагч байгууллагын нэр:	"Даваа зам" ХХК
2	Хаяг, утасны дугаар:	СХД, 12-р хороо, Дэнжийн задгай, 05 тоот 91072629
3	Захиалагчийн регистрацийн дугаар:	5072581
4	Барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр:	Нийслэлийн 2024 оны төсөв
5	Шунаман барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил:	СХД, 36, 3, 35, 2, 1, 34-р хороо, Алтан овооны замын уулзвараас Найрамдлын гудамж зам хүртэлх шинэ гудамж зам, замын байгууламж, L=3.719 км
6	Байгууламжийн зориулалт, ангилал зэрэглэл:	Гол гудамж зам, нүхэн гарц (дөрвөлжин хоолой)
7	Дамжуулах хоолойн байрлах гүн, м:	-
8	Хоолойн материал:	Төмөрбетон нүхэн гарц
9	Шугаман байгууламжийн тулгуур суух гүн, м:	Нам суулгацтай буурь суурь
10	Тулгуур дээр ирэх ачаалал. кг.см <sup>2</sup>	A11 т
11	Төлөвлөж буй тулгуурийн төрөл:	Нам суулттай шугаман суурь
12	Тулгуурийн суултанд мэдрэх чанар:	....
13	Тулгуурийн тооцоо хийх хязгаарын байдал:	Хязгаарын I төлөв байдал
14	Хөрсний усны зэврүүлэлт ба идэмхий чанар тодорхойлох байдал: /хар тугалга, хөнгөн цагаан, хар металл, бетон эдлэл гэх мэт/ доогуур зурах	Тийм
15	Цэвдэг, овойлт, суулт, газар хөдлөл гэх мэт онцгой нөхцлийн тусгайлан судалгаа шаардлагатай эсэх:	Тийм
16	Шугаман байгууламжийн орчны барилга байгууламжийн одоогийн төлөв байдлын талаар /хагарсан, хэв гажсан, суусан гэх мэт/ онцгойлон авч үзэх зүйл байгаа эсэх:	Тийм
17	Үл хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг заавал багажаар тодорхойлох шаардлагатай эсэх:	Үгүй

Даалгавар өгсөн: Инженер  
/Албан тушаал/

Ж.Даваасүрэн  
/Нэр/ /Гарын үсэг/

.....он .....сар .....өдөр

Хүлээн авсан: *Инженер*  
/Албан тушаал/  
2027 он 6 сар 18 өдөр

*Ч.Ахаг басурэн* *Ж.Ж.*  
/Нэр/ /Гарын үсэг/

2024 оны 07 сарын 03 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын байршил	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо
2	Объектийн нэр, хүчин чадал	Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9, 11-р хороо Алтайн гудамжнаас Галдан бошигтын гудамж хүртэлх авто замын зурвасын дагуух ИГСД
3	Тайлан дүгнэлтийн архив дугаар	24/261
4	Захиалагч	"Даваа зам" ХХК
5	Хайгуул, судалгааны ажил гүйцэтгэх даалгавар	Даалгавартай
6	Судалгааны ажил гүйцэтгэх дэвсгэр зураг	1:2000-ын масштабтай зурагтай
7	Байгаль, цаг уурын өрөнхий өгөгдлүүд	Тусгагдсан
8	Тайлан дүгнэлтийн бурдэл	Бурдэл хангасан
9	Судалгаа явуулсан ААН байгууллага	"Лэнд Тест" ХХК
10	Тайлан, дүгнэлт бичсэн инженер	МИ Ц.Лхагвасүрэн
	Дүгнэлтийн товч утга	
1	Судалгааны ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээний норм дүрмийн хангалт	Норм дүрмийн шаардлага хангасан
2	Инженер-геологийн нөхцөл	Дунд зэргийн нөхцөлтэй
3	Хөрсний усны түвшин	1.5м-ийн гүнд тогтсон
4	Цэвдэг илэрсэн эсэх /ОЖЦ/	ОЖЦ илрээгүй
5	Улирлын хөлдөлтийн гүн	Зөв тогтоосон
6	Газар хөдлөлийн балл	Зөв тогтоосон
7	Газар шорооны ажлын зэрэг	Зөв тогтоосон
8	Хөрсний овойлт	Зөв тооцсон
9	Хөрсний цахилгаан эсэргүүцэл	Тусгагдсан
10	Ул хөрсний механик шинж чанарын норматив болон тооцооны үзүүлэлтүүд	Норм дүрмийн дагуу зөв тогтоосон
	Инженер-геологийн шийдэл нь дагаж мөрдөж буй норм, дүрэм, стандартын дагуу зохиогдсон эсэх	Норм дүрэм, стандартын дагуу зохиогдсон
	Дүгнэлт бичсэн: Эксперт № О.Балдорж	MONGOLIA ENGINEER
	Эксперт № 11-2	
		2024 оны 07 сарын 03 өдөр

